



## كتيب الصحة والسلامة

## جدول المحتويات

### الجزء I: تعليمات السلامة

6	أ. لجنة السلامة .....
8	ب. تقييم المخاطر .....
10	ت. الاستعداد للطوارئ .....
13	ث. الممرات والمخارج .....
16	ج. الإضاءة .....
19	ح. الترتيب والنظافة .....
22	خ. سلامة الكهرباء .....
25	د. السيطرة على الطاقة الخطرة (أغلق/علم) .....
28	ذ. أدوات الأمان بالمعدات .....
31	ر. الشاحنات الصناعية .....
34	ز. السيطرة على الضجيج .....
36	س. أدوات الحماية الشخصية .....
40	ش. التهوية .....
41	ص. تخزين المواد الكيميائية .....
44	ض. درجات الحرارة القصوى .....
47	ط. السيطرة على الأسبستوس .....

### الملاحق III

51	1. لجنة السلامة .....
53	2. الاستعداد للطوارئ .....
60	3. قائمة التحقق للممرات والمخارج .....
61	4. قائمة التحقق للترتيب والنظافة .....
62	5. قائمة التحقق للفتيش على سلامة الكهرباء .....
63	6. أغلق / علم (Lock-out/Tag-out) .....
65	7. أدوات الأمان بالمعدات .....
74	8. السيطرة على الضوضاء .....
75	9. تخزين المواد الكيميائية .....
77	10. درجات الحرارة القصوى .....
80	11. السيطرة على الأسبستوس .....

### الجزء II: تعليمات الأقسام النهائية

84	أ. إرشادات السلامة في أقسام التجهيز .....
85	1. الأعمال اليدوية .....
87	2. إستخدام الليزر .....
89	3. الراتنجات / المعالجة الحرارية .....
91	4. الرمال .....
93	5. طباعة الشيلونات .....
94	6. الرش بالبخاخات .....

الجزء I :

# تعليمات السلامة

## أ. لجنة السلامة

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد لليفايس شتراوس.

### الهدف

يمكن للجنة السلامة أن تتعرف وتصحح من قضايا الصحة والسلامة بالمصنع وترفع مستوى الدراية بالسلامة، وتحسن من رضا العمال بعملهم. الهدف من هذا الجزء هو وصف الاحتياجات لإقامة لجنة سلامة تدار بكفاءة وتأثير.

### متطلبات شروط التعاقد

1. على المصانع أن يكون لديها لجنة سلامة فعالة.
2. يجب على اللجنة أن تجتمع مرة في الشهر على الأقل، أو أكثر إذا كان لها حاجة.
3. يجب على لجنة السلامة أن تتضمن ممثلين من الإدارة وعمال من شتى أعمال المصنع وممثل من إتحاد العمال إن وجد.
4. على رؤساء اللجنة الموافقة على سجل مكتوب عن لجنة السلامة ونشره في مكان العمل ليقرأه العمال ويحتفظ به لمدة 5 سنوات على الأقل.

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد:

#### التدريب والقواعد والسجلات:

- أعضاء لجنة السلامة يجب أن يتدربوا على:
  - التحقيق في الحوادث والوقائع المرتبطة بالصحة والسلامة.
  - التفتيش وتقييم المخاطر.
  - تحديد وتقييم (تحليل) اتجاهات الصحة والسلامة.
  - استخدام امكانيات الصحة والسلامة في المصنع أو المجتمع.
- ممثل عن الإدارة وأحد العمال يختارون ليكونوا رؤساء، ويقوموا بوضع جدول المناقشة قبل الاجتماع.
- لجنة السلامة يجب أن تتفق على قواعد لإدارة الاجتماعات بكفاءة.


#### تقييم المخاطر

- أحد أعضاء لجنة السلامة يجب أن يتواجد في كل تحقيقات الحوادث والوقائع.
- لجنة السلامة يجب أن تراجع تقارير الحوادث والوقائع للتأكد من أن الإجراءات قد اتخذت لإزالة الأخطار وتجنب حدوث وقائع أخرى في المستقبل (يجب مراعاة خصوصية الأشخاص المرتبطي بالحدث)
- لجنة السلامة يجب أن تفتش على المصنع مرة كل شهر وتسجيل النتائج (أنظر تقييم المخاطر، الممرات والمخارج، النظافة)
- تتمكن لجنة السلامة من استخدام معلومات السلامة والصحة لتحليل الحوادث واتجاهات الوقائع هذا يساعد لجنة السلامة للتركيز على التحكم في الأخطار.

#### السيطرة على المخاطر

- عند تحديد الأخطار من خلال التفتيش على المصنع، تقوم لجنة السلامة بجدولة الأعمال التي يجب اتخاذها لتصحيح هذه الأخطار في أقرب وقت ممكن، لجنة السلامة تقوم بمتابعة هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها.
- يجب توفير جميع الموارد للجنة السلامة بما فيها:
  - مثلاً بالنسبة لأوروبا: موقع <http://europe.osha.eu.int/info>
  - بالنسبة لأمريكا: موقع <http://www.osha.gov/>
  - كتيب البيئة والصحة والسلامة الخاص بليفايس شتراوس.

## سياسة برنامج لجنة السلامة



### معلومات إضافية:

- راجع الملحق

## ب. تقييم المخاطر

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف

الهدف من هذا الجزء هو تحديد المخاطر في مكان العمل التي يمكن أن تسبب أذى وتقييم مدى خطورتها، والمخاطر تشمل أي مخاطر مذكورة في أجزاء هذا الكتيب والغير مذكورة أيضا.

### متطلبات شروط التعاقد

1. (H) يجب على المصانع أن يكون لديها إجراءات لتحديد المخاطر في مكان العمل وتقييم مدى خطورتها.

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- الأفراد والمجموعات يجب أن تتدرب على تحديد المخاطر وتقييمها وتقدير مدى فعالية أساليب السيطرة على المخاطر
- تقييم المخاطر يجب أن يكون موجود كتابةً ومتوفر لإطلاع عمال المصنع

#### تقييم المخاطر

- على الأفراد المسئولون عن تقييم المخاطر التجول في المصنع بحثاً عن عمليات تشغيل قد تؤدي إلى إيذاء العمل أو البيئة، يستخدم هذا الكتيب كدليل لأنواع المخاطر التي يجب البحث عنها وعن أي مخاطر أخرى غير مذكورة في هذا الكتيب.
- قبل الجولة يجب مراجعة دليل السلامة للكيماويات (MSDS) وسجل الإصابات والحوادث، خلال الجولة يسأل العمال عن مخاطر العمل من وجهة نظرهم. يكون التركيز على المخاطر التي تؤدي إلى إصابات جسيمة مثل المواد المشتعلة، أجزاء الماكينات المتحركة، عدم وجود موانع سقوط، أجهزة ذات ضغط عالي، كيماويات بدون بطاقة تعريف، حاويات كيماويات غير مؤمنة بحاويات ثانوية، إسلاك كهرباء تالفة، أبخرة، درجات الحرارة العالية، ضوضاء، والماكينات ذات سرعة الطرد العالية.
- حدد من قد يتعرض للخطر وكيف. قيم الخطر عن طريق تقدير (أ) مدى خطورة الإصابة التي ممكن أن تحدث، (ب) احتمالات حدوث هذا الحدث. مثلاً: عمال فوق منصة عالية بدون قضبان حماية من السقوط. ما هو أسوء ما يمكن أن يحدث؟ (كسر العظام، خطورة حتى الموت). ما هي احتمالات حدوث مثل هذه الواقعة، مما يؤدي إلى كسور أو موت؟ (هذا خطر داهم ويجب اتخاذ الإجراءات فوراً لوضع قضبان حماية).

#### السيطرة على المخاطر

- يجب على المفتشين تقدير ما إذا كانت الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر التي تم التعرف عليها في الجولة كافية، هل يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لمنع أو تحليل هذا الخطر.
- إعداد تقرير يشمل المخاطر التي تم تحديدها، وحجم خطورتها، وأي توصيات للسيطرة على مخاطر جديدة. يجب أن يكون هذا التقرير متوفر للعمال لقراءته.
- التأكد من عمل جولة تقييم للمخاطر مرة كل سنة وعند حدوث أي تغييرات في عمليات الإنتاج.

## سياسة برنامج تقييم المخاطر

- تخضير إجراءات للتعرف على المخاطر وتعيين أماكنها بالمصنع.
- تدريب أعضاء لجنة السلامة ومن هو مسؤول على هذه الإجراءات.

- الافراد والمجموعات تتعرف على المخاطر وتقييم الأخطار باستخدام الإجراءات.
- عمل مقترحات لإجراءات تصحيحية وتخضير تقرير.
- عمل جولة تفقدية للمخاطر على الأقل كل سنة او عند حدوث تغير.

- لجنة السلامة تعدل اجراءات العمل حسب التقارير وتحسن الاداء.

- لجنة السلامة والادارة تراجع دوريا كفاءة اجراءات العمل وتقترح تغييرات عند اللزوم.

### معلومات إضافية

EU: [http://agency.osha.eu.int/good\\_practice/sector/agriculture/faq\\_agriculture/faq\\_entry.2005-09-19.3015163534/view?searchterm=risk%20assessments](http://agency.osha.eu.int/good_practice/sector/agriculture/faq_agriculture/faq_entry.2005-09-19.3015163534/view?searchterm=risk%20assessments)

UK: [http://www.eihms.surrey.ac.uk/robens/erg/Test%20area/GRA\\_revised\\_doc.pdf](http://www.eihms.surrey.ac.uk/robens/erg/Test%20area/GRA_revised_doc.pdf)

## ت. الاستعدادات للطوارئ

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفافيس شتراوس.

### الهدف

حالات الطوارئ مثل الحرائق، الزلازل والحوادث. يمكن التقليل من إصابات العمال والمعدات والمباني عن طريق التخطيط للطوارئ مسبقاً. هذا الجزء يصف متطلبات التخطيط والاستعدادات للطوارئ لحماية العمال.

### متطلبات شروط التعاقد

1. يجب أن يكلف أحد مديري المصنع بمسؤولية إعداد إجراءات للاستعداد والتعامل مع حالات الطوارئ.
2. يجب أن يكون لدى المصنع إجراءات للاستعداد لحالات الطوارئ مثل (الحرائق، الزلازل، الأعاصير، إنسكاب الكيماويات). ويجب أن تكتب هذه الإجراءات بلغة يفهمها كل العمال.
3. يجب أن يوجد في المصنع خطة للإخلاء في حالة الطوارئ، ويجب تعريف ممرات الإخلاء في كل منطقة عمل.
4. يجب على المصانع توفير مكان لحماية كافة العمال في حالة الأحوال الجوية القاسية.
5. يجب إجراء تمارين الإخلاء بانتظام لدرجة أن العمال يعرفون الطريقة ويعتبرونها روتين.
6. يجب أن يكون بالمصنع خطة للحماية من الحرائق.

### تنفيذ شروط التعاقد - حالات الطوارئ التي تتطلب إخلاء:

#### التدريب والقواعد والسجلات

- يجب تدريب عمال من كل الورديات على استخدام طفايات الحريق وهذا التدريب يجب أن يضمن جزء عملي وجزء نظري وبيانات عملية يجب على المصنع الاحتفاظ بسجلات تفيد أن هذا التدريب قد نفذ.
- يجب على المصانع أن تعين أشخاص للتخطيط وإقامة تمارين الإخلاء في حالات الطوارئ. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا مؤهلين لإدارة هذه التمارين. هذه التمارين يجب أن تقام في أوقات مختلفة وظروف مختلفة لجعلها أقرب إلى الواقع.
- يجب تدريب العمال على إجراءات إخلاء الطوارئ ويجب تعريف الزوار بخطة الطوارئ.
- يجب على المصانع الاحتفاظ بسجلات تمارين الإخلاء. هذه السجلات يجب أن تتضمن تفاصيل عن التدريب (مثلاً: وقت خروج آخر شخص من المبنى، عدد كل العمال، أي شيء تم ملاحظته أثناء الإخلاء، خطة تصحيح ما تم ملاحظته). ويجب وجود سجلات عن صيانة واختيار أجهزة الطوارئ (مثلاً: طفايات الحريق، إضاءة الطوارئ، وأجهزة الإنذار)
- يجب على المصانع وضع علامات "خطر"، "انتبه"، "ممنوع التدخين" في الأماكن الضرورية وبلغة يفهمها كل العمال.

#### تقييم الخطر

- يجب على المصانع مراعاة كل أنواع الطوارئ (حريق، إنسكاب الكيماويات، زلازل، أعاصير.... إلخ) وإدراجهم في إجراءات الاستعدادات للطوارئ (أنظر الملحق).



## السيطرة على الخطر:

- يجب على المصانع أن يكون لديها قواعد وإجراءات للتأكد من أن الممرات والمخارج تكون خالية من المعوقات، وأن تكون معرفة بوضوح، وتسمح بخروج العمال بسهولة وسرعة في حالات الطوارئ. (انظر الجزء الخاص بالممرات والمخارج).
- يجب على المصانع وضع إجراءات إخلاء تفرض على كل العمال والمديرين المشاركة فيها خلال التمارين. يجب على العمال والمديرين ترك المبنى والذهاب إلى مكان محدد (منطقة التجمع) والبقاء به حتى تعطى إشارة الرجوع إلى المصنع. ويكون التركيز على تنظيم إخلاء المبنى وليس سرعته.
- يجب على المصنع إجراء تمرين إخلاء كل سنة على الأقل حيث يتم إخلاء كل العمل خلال 3 دقائق.
- يجب اختيار أضواء الطوارئ دورياً وإبقائها في حالة جيدة للعمل (انظر الجزء الخاص بالإضاءة).
- يجب التأكد أن طفايات الحريق تناسب حجم ونوع الحريق المحتمل حدوثه. يجب أن تكون الطفاية على بعد 15 متر (50 قدم) من السوائل القابلة للاحتراق و 23 متر (75 قدم) من كل عامل (أنظر الملحق).
- يجب وجود بطاقة صيانة على كل طفاية مدون عليها تاريخ أخر فحص وصيانة ويجب أيضاً وجود رسم توضيحي في مكان الطفاية يوضح كيفية استخدامها.



مثال جيد: أنواع مختلفة من الطفايات متوفرة ومعلق عليها كارت الصيانة

- يجب وجود عدد معقول من إضاءة الطوارئ (البطارية) في أماكن مناسبة لإضاءة الممرات والسلالم وطرق الإخلاء (راجع الجزء الخاص بالإضاءة).
- يجب على المصانع أن يكون لديها إنذار حريق متصل له المواصفات الآتية:
  - له صوت يعنى حريق وليس أى خطر آخر.
  - يسمع في كل أنحاء المصنع ويمكن تشغيله من أي مكان في المصنع.
  - له بطارية احتياطية في حالة انقطاع الكهرباء.
- يجب اختبار إنذار دورياً وصيانتها لتعمل بكفاءة.
- بالإضافة إلى جهاز الإنذار المسموع يجب وضع جهاز إنذار مرئي (إضاءة متقطعة) في أماكن العمل التي تتطلب استخدام واقيات سمع.



مثال جيد: زر جرس الإنذار معرف بلغة العمال

## تنفيذ شروط التعاقد - الطوارئ التي تتطلب مخبأ في مكان العمل: التدريب، القواعد، وحفظ السجلات

- على المصانع أن تقوم بتمرين "المخبأ في مكان العمل" على الأقل مرة كل سنة. يجب الاحتفاظ بسجلات هذا التمرين.
- يجب تدريب العمال على إجراءات المخبأ في مكان العمل (أنظر المرفقات).
- مواقع المخبأ يجب أن تكون في الأماكن الأكثر صلابة في المبنى (مثلاً بجوار الحوائط الساندة والأعمدة الحاملة).

## سياسة برنامج الاستعداد للطوارئ

- تعرف على الطوارئ المحتملة في موقع المصنع.

- ضع خطة استعداد للطوارئ تتضمن الاجراءات التالية:

- « إخلاء المصنع بأمان في حالات الطوارئ،
- « الحجباً في المكان (إذا تتطلب ذلك)،
- « عمل تدريب الإخلاء،
- « الحفاظ على الممرات والمخارج في حالة جيدة
- « تدريب العمال.

- عين أحد مدراء المصنع لتولى مسؤولية الاستعداد للطوارئ.

- التأكد من أن كل العمال قد تم تدريبهم على استخدام طفايات الحريق بسلامة.

- التأكد من ان كل العمال قد تم تدريبهم على اجراءات الاخلاء في حالة الطوارئ. أخبر الزوار عن اجراءات الطوارئ.

- تأكد من ان علامات التحذير وطفايات الحريق وأجهزة الانذارواضاعة الطوارئ بحالة جيدة.

- ضع او عدل اجراءات لتحسين استعداد المصنع للطوارئ معتمداً على نتائج التمارين و الحوادث.

- قم بعمل تمارين على اجراءات اخلاء الطوارئ. اختبر اضاءة الطوارئ دورياً.

معلومات إضافية

- أنظر الملحق.

- الاستعداد للطوارئ

<http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=emergency+preparedness>

- الاستعداد للطوارئ

<http://www.osha.gov/SLTC/emergencypreparedness/index.html>

- تصنيف طفايات الحريق (أنظر تعليمات السلامة في الأقسام النهائية)

## ث. الممرات والمخارج

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفابيس شتراوس.

### الهدف

الهدف من هذا الجزء هو التأكد من أن جميع الممرات والمخارج تكون خالية من أى معوقات وعليها علامات واضحة وتسمح بخروج العمال بسرعة وسلامة فى حالة الطوارئ.

### متطلبات شروط التعاقد

1. يجب على المصانع أن يكون لديها مخارج كافية لخدمة العمال اعتماداً على شكل وارتفاع المبنى:
  - أدوار المصانع التى تحتوى على 150 عامل أو أقل يكون بها على الأقل عدد 2 مخرج (غير المصعد). وأدوار المصانع التى تحتوى على أكثر من 150 عامل يكون بها على الأقل عدد 3 مخرج (غير المصعد). يجب أن تؤدى المخارج إلى أماكن آمنة خارج المبنى وتكون فى حدود 61 متر من كل مكان عمل (200 قدم) كحد أقصى.
  - المباني التى تحتوى على 1000 عامل أو أكثر يجب أن يكون بها على الأقل 4 مخارج.
  - يجب إضافة مخارج إضافية إلى أجزاء المبنى التى يصعب على العمال بها بسبب الحريق الوصول إلى المخارج بسبب حجم المبنى أو عدد العمال أو طريقة تنظيم منطقة العمل.
2. الممرات والمخارج يجب أن تكون خالية من أى معوقات فى جميع الأوقات. المخارج يجب أن تكون غير موصدة خلال ساعات العمل.
3. أبواب المخارج تفتح إلى الخارج (أى اتجاه الخروج من المبنى) وبدون أى أدوات خاصة.
4. أبواب الخروج والممرات تكون واسعة بما يكفى إخلاء العمال فى حالة الطوارئ.
  - أبواب الخروج يكون عرضها على الأقل 81 سم (32 بوصة)
  - المخارج الجديدة يكون عرضها على الأقل 91 سم (36 بوصة)
  - طرق الخروج يكون عرضها على الأقل 91 سم (36 بوصة)
  - الممرات يكون عرضها على الأقل 91 سم (36 بوصة)
5. يجب أن يوجد بالمصنع جهاز إنذار حريق ينبه إلى جميع عمال المصنع. ويكون مختلف عن بقية أجهزة الإنذار، هذا الجهاز يستخدم فقط للحريق والإخلاء، وجهاز إنذار الحريق يكون له الأولوية على كل أجهزة الإنذار ويكون مراقب من الخارج فى موقع يوجد به مراقب دائم مثل المطافئ أو الشرطة (أنظر الجزء الخاص باستعدادات الطوارئ).



مخرج الطوارئ محجوز بصناديق القمامة والمعدات

6. يجب وجود علامات واضحة على طرق الخروج وأبواب الخروج حتى يتمكن العمال من رؤيتها في جميع أنحاء المصنع.
- المخارج عليها علامات ترى عن بعد 30 متر (100 قدم)
  - جميع العلامات تكون بلغة يقرأها كل العمال. تكون حروف الكتابة على الأقل بارتفاع 15 سم (6 بوصة) وبلون فاقع ومضاءة لتكون أكثر وضوحاً.
  - كل باب أو ممر أو سلم لا يؤدي إلى مخرج ويمكن أن يفهم أنه مخرج يجب أن يوضع عليه علامة "ليس مخرج".
7. مكان تجمع العمال يكون خارج المبنى حيث يمكن التأكد من خروج وعد جميع العمال في حالة الطوارئ.



مثال جيد: كلمة "مخرج" مكتوبة بلغة العمال

8. أى تغييرات فى تصميم المبنى يجب أن تراجع للتأكد من أنها توافى متطلبات هذا الجزء قبل تنفيذها.

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب القواعد والسجلات

- عند تعيين عمال جدد يجب تدريبهم على أماكن المخارج وطرق الإخلاء وأهمية إبقاء الممرات والمخارج خالية من أي معوقات (راجع الجزء الخاص بالاستعدادات للطوارئ).
- يجب أن يظهر العمال فهمهم للتدريب السابق وأى وثيقة أخرى مقدمة من المصنع أو ليفايس شتراوس فى هذا الموضوع.

#### تقييم المخاطر

- يجب على المصانع أن تفحص جميع أرجاء المبنى للتأكد من أنها تطابق المتطلبات الموجودة فى جدول التدقيق الموجود بالملحق.
- السيطرة على الخطر
- يجب على المصانع فحص المباني كل شهر للتأكد أنها تطابق متطلبات الممرات والمخارج (راجع الجزء الخاص بلجنة السلامة).

## برنامج سياسة الممرات والمخارج

- حدد عدد العمال وارتفاع وشكل مبنى المصنع. ضع خطة لموافاة متطلبات المخارج من حيث العدد وأماكنها.
- ضع اجراءات وحدد المسؤوليات للتأكد من ان المصنع يفي بكل متطلبات شروط التعاقد للممرات والمخارج.

- أضف مخارج اذا احتاج الامر وعدل الممرات وابواب المخارج لتوافي متطلبات شروط التعاقد.
- تأكد من ان نظام انذار الحريق يوافي متطلبات شروط التعاقد.
- وضح ممرات الاخلاء وحدد مكان التجمع خارج المبنى.
- مراجعة اي تعديلات فى المبنى لتوافي متطلبات شروط التعاقد بالنسبة للمخارج والممرات.

- قم بتعديل الاجراءات فى حالة عدم موافاة متطلبات شروط التعاقد (مثلا إذا كانت الممرات غير واضحة).
- حافظ على نظام الانذار وحسن من اجراءات الاخلاء اذا استدعى الأمر.

- تفقد انحاء المصنع كل شهر للتأكد من انها توافي المتطلبات.
- قم باختبار نظام الانذار واجراءات الاخلاء للتأكد انها تعمل جيدا.

### معلومات إضافية

- راجع الملحق.

## ج. الإضاءة

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفافيس شتراوس.

### الهدف

في حالات حدوث انقطاع في الكهرباء، الإضاءة الضعيفة أو عدم وجودها لا يتمكن العمال من رؤية المخاطر. الهدف من هذا الجزء هو توصيف المتطلبات في مكان العمل وإضاءة الطوارئ للحصول على بيئة آمنة لكل العمال.

### متطلبات شروط التعاقد

1. المصانع التي بها ورديات ليلية أو إضاءة طبيعية ضعيفة يجب أن تحتوى على إضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء.
2. الإضاءة يجب أن تطابق متطلبات مستويات شدة الإضاءة (LUX) الآتية في أماكن العمل:

مكان العمل	أقل مستوى شدة الإضاءة (LUX) ممكن
أماكن التي تقل زيارتها وليست بحاجة إلى معرفة التفاصيل (مثلاً مخازن)	50
صالات المصنع والأماكن المرتاده	200
المكاتب	500
أماكن العمل، أماكن الرسم، طاولات العمل والأماكن التي تتطلب رؤية دقيقة	750

المصدر: تقييم الأعمال الإنسانية، الطبعة الثانية، 1995، ويلسون وكورليت

## تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

### إضاءة الطوارئ:

#### تقييم المخاطر

- المصانع ذات الوردية الليلية يجب أن يكون بها إضاءة طوارئ تطابق المتطلبات الآتية:
  - 10 لاكس عند مستوى الأرضية (1 قدم-شمعة)
  - إضاءة الطوارئ تستمر لمدة ساعة ونصف في حالة فشل الإضاءة العادية وتكون شدة الإضاءة على الأقل 10 لاكس (1 قدم-شمعة) عند نهاية الساعة والنصف.
  - إذا كان الحفاظ على الإضاءة يتطلب التحويل من مصدر طاقة إلى آخر (مثلاً كهرباء إلى مولد) يجب أن لا يتعدى وقت الظلام 10 ثواني.
- المصانع التي ليس بها وردية ليلية يجب أن عليها قياس الإضاءة الطبيعية عند المخارج فإذا كانت على الأقل 1 لاكس (0.1 قدم-شمعة) يجب تركيب إضاءة طوارئ تطابق المواصفات السابقة.

#### السيطرة على المخاطر:

- يجب اختبار إضاءة الطوارئ كل 30 يوم لمدة لا تقل عن 30 ثانية.
- مرة كل عام يجب التدريب على إخلاء المبنى ليلاً باستخدام إضاءة الطوارئ فقط (للمصانع ذات الوردية الليلية).
- إذا كانت إضاءة الطوارئ تعمل بالبطاريات يجب اختباره كل سنة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف. يجب الاحتفاظ بسجلات هذه الاختبارات.

#### مستويات شدة الإضاءة المطلوبة في مكان العمل:

#### تقييم المخاطر

- يجب على المصانع تقدير الإضاءة في كل أماكن العمل للتأكد من تطابقها للقيم الموجودة في متطلبات شروط التعاقد عاليه.

#### السيطرة على المخاطر

- في الأماكن التي لا تطابق أدنى متطلبات الإضاءة يجب على المصانع اتخاذ اللازم لتصحيح هذه الأوضاع.
- يجب على المصانع تحديد مسؤولية الحفاظ على الإضاءة (مثلاً التنظيف، التبديل، التصليح و التركيبات).

## برنامج سياسة الأضاءة

- اذا كان يوجد بالمصنع وردية ليل و/أو اضاءة طبيعية ضعيفة ضع خطة لأضاءة الطوارئ أخذًا بالأعتبار ظروف العمل المختلفة فى المصنع (مثلا المكاتب وصالة المصنع وعمال التشغيل) عين شخص مسؤول للحفاظ على اضاءة جيدة.
- قيم جميع مناطق المصنع وظروف العمل للتأكد من موافاتها لمتطلبات شروط التعاقد.

- عدل خطة أضاءة الطوارئ اذا تطلب الامر اعتمادا على نتائج الاختبارات والتقييم أو اذا تغيرت الاوضاع فى المصنع.

- العمل فوراً لتصحيح اى وضع لا يوافق متطلبات شروط التعاقد.
- الحفاظ على الاضاءة فى حالة جيدة.



- إختبر إضاءة الطوارئ كل ٣٠ يوم.
- كل سنة إعمل تمرين أخلاء مستخدما أضاءة الطوارئ فقط.
- اختبر أضاءة الطوارئ التى تعمل بالبطارية كل سنة.
- قم بتقييم جميع مناطق المصنع للتأكد من انها تفى بمتطلبات شروط التعاقد.

### معلومات إضافية:

- إنجلترا: عالم الضوء والإضاءة:

<http://www.cibse.org/index.cfm?go=home.show&PageID=68&TopSecID=11>



## ح. الترتيب والنظافة

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفاييس شتراوس.

### الهدف

- النظافة الجيدة والترتيب تعتبر من العوامل المهمة لمنع حدوث الإصابات والأمراض وتدمير الممتلكات عن طريق التعثر أو السقوط أو وقوع الأشياء أو الحرائق أو القوارض. أمثلة على الحوادث التي قد تحدث نتيجة عدم النظافة والترتيب:
- التعثر على أشياء غير ثابتة على الأرض أو السلالم.
  - الإصابة بأشياء تقع من أعلى.
  - التزحلق على الأسطح الزلقة (ماء، شحم، إنساخ).
  - الإصابة بأشياء بارزة من عدم الترتيب في رص المواد.
  - الجروح والخدوش في الإيدي وأجزاء الجسم الأخرى الناتج عن المسامير أو الأسلاك البارزة أو الشنابر المعدنية.
- الهدف من هذا الجزء هو رفع مستوى الترتيب والنظافة في المصانع من أجل حماية العمال والممتلكات.

### متطلبات شروط التعاقد

1. يجب تخزين المواد القابلة للاحتراق والاشتعال جيداً وتنظيف أي تسرب فوراً.
2. حواجز الهبوط في المجففات يجب أن تنظف دورياً ويتم إزالة الهوابط والتخلص منها.
3. يجب على المصانع المحافظة على نظافة وترتيب السلالم الممرات والمخارج (أنظر الجزء الخاص بالممرات والمخارج) والمواد تكون مرتبة ومنظمة.
4. الفضلات تنظف يومياً أو كل ما أمكن بحيث لا تتجمع على الأرضيات والطاولات والممرات وأماكن أخرى.
5. يجب حفظ المهملات (القمامة) في حاويات غير قابلة للاحتراق ومغطاة.
6. أسطح المباني ومصارف مياه الأمطار يجب أن تكون نظيفة وبدون سدود.
7. التخزين الخارجى يكون على بعد 7.5 متر على الأقل من الحائط (25 قدم).
8. يجب المحافظة على نظافة أجهزة التكيف والتدفئة والتهوية وصيانتها بانتظام.

ملحوظة: أنظر أيضاً متطلبات شروط التعاقد فيما يخص التعامل مع النفايات الصلبة.

## تنفيذ متطلبات شروط التعاقد.

### التدريب والقواعد والسجلات

- يجب تدريب العمال على التخزين الصحيح للمعدات والتجهيزات، وكيفية التخلص من النفايات.

### تقييم المخاطر

- على المصانع أن تضع جدول تدقيق وأن تستخدمه في التفتيش وللتأكد من تنفيذ متطلبات شروط التعاقد (أنظر جدول التدقيق في الملحق). يجب تعيين من هو مسئول عن إجراء تفتيش على الترتيب والنظافة دورياً.

### السيطرة على المخاطر

- يجب على المصانع اتخاذ الإجراءات من أجل تصحيح الأوضاع التي لا تتطابق مع متطلبات الترتيب والنظافة. وهذا يتضمن وجود أساليب تنظيف جديدة وأعمال صيانة في المبنى والأدوات وتغيير تصميم مكان العمل لإيجاد أماكن أفضل لتخزين المعدات والأجهزة والمواد.
- يجب توفير الأدوات اللازمة للنظافة (مكاس، مساحات، حاويات قمامة).
- على المصانع تحديد الأشخاص المسؤولين عن الآتي:
  - التنظيف خلال الوردية.
  - أعمال التنظيف اليومية.
  - التخلص من النفايات.
  - إزالة المواد الغير مستخدمة.

## برنامج سياسة الترتيب والنظافة

- إعمل جدول مراجعة للنظافة والترتيب للتأكد من انها توافي متطلبات شروط التعاقد.
- قم بعمل اجراءات لتنظيف النفايات. حدد مسؤوليات اعمال التنظيف ومسؤولية الفحص على الترتيب والنظافة.
- تأكد من ان ادوات النظافة متوفرة في المصنع.

- حسن اجراءات التنظيف وصيانة المباني والأدوات. أعد تنظيم مكان العمل لتحسن من الترتيب والنظافة اذا أظهر الفحص الحاجة الى ذلك.

- نظف وأصلح منطقة العمل والمبني بما فيها السقف والأجهزة.
- خزن النفايات كما يجب.
- نظف التسربات السائلة فوراً.

- افحص جميع مناطق المصنع دورياً للتأكد من أنها تتوافي مع متطلبات شروط التعاقد للترتيب والنظافة.

### معلومات إضافية

- الترتيب والنظافة  
<http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=housekeeping>
- الترتيب والنظافة (كندا، متصلة من أوروبا)  
<http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/house.html>

## د. سلامة الكهرباء

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفافيس شتراوس.

### الهدف

إذا لم تتخذ إجراءات وقاية مناسبة فإن التعامل الخاطئ مع التيار الكهربائي قد يؤدي إلى صدمه كهربائية أو حروق أو حتى الموت. التوصيلات والأنظمة الكهربائية مثل المخارج، اللوحات، المحركات، قواطع التيار إذا لم يتم الحفاظ عليها في حالة جيدة فإنها قد تزداد درجة حرارتها، مما يؤدي إلى احتمال خطر الحريق. الهدف من هذا الجزء هو المساعدة على تقليل الخطورة على العمال والأجهزة والمباني الناتجة عن الصدمة الكهربائية والحريق.

### متطلبات شروط التعاقد

1. أعلى المصانع أن تحافظ على التوصيلات والأنظمة الكهربائية في حالة آمنة.
2. يجب تدريب جميع العمال الذين يتعاملون مع الكهرباء ذات التردد (القدرة) العالية على مخاطرها وكيفية السيطرة عليها. يجب الاحتفاظ بسجلات هذا التدريب.
3. كل الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب أن تكون بها طرف أرضي.
4. جميع الأجهزة الثابتة والمتحركة يجب أن يكون بها توصيلات مناسبة (Hard wired connection).

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب، القواعد، السجلات

- تدريب عمال الصيانة على سلامة الكهرباء عند انضمامهم للعمل والتأكد من إعادته التدريب كل سنة.
- فقط العمال الذين تم تدريبهم يسمح لهم بالعمل في أنظمة الكهرباء.
- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت تدريب عمال الصيانة.

#### تقييم المخاطر

- القيام بتفتيش دورى على الأجهزة والتراكيب الكهربائية للتأكد من عملها بكفاءة وأنها لا تمثل خطر صدمة كهربائية أو حريق.
- التعرف على كل معدة يمكن أن تمثل خطر صدمة كهربائية أو ميكانيكية، وتعريف عمال الصيانة بها. الاتصال بصناع الأجهزة للحصول على معلومات سلامة الكهرباء إذا لزم الأمر. تحضير إجراء مكتوب من أجل إزالة الطاقة الزائدة وعزل الماكينة قبل عمليات الصيانة وكذلك نظام كروت الصيانة قبل أعمال الصيانة (Tag-out, Lock-out). (أنظر برنامج تدريب "LOTO" المشار إليه في جزء "معلومات إضافية" التالي).

#### السيطرة على الخطر

- عمل طرف أرضي لتحميل التيار المتسرب إلى الأرض. استخدام وصلة الأرضي للمبنى في كل وصلات التيار ذي الـ 120 فولت واللاماكنيات، .. الخ. عدم استخدام وصلة المحايد على أنها أرضي أبداً.
- قاطع الدائرة الأرضى هو قاطع كهربائي في حالة حدوث ماس كهربائي أو حمل عالى في الدائرة الكهربائية. هذا الجهاز يقطع في حالة حدوث أدنى خلل في الدائرة، يجب استخدام مثل هذا القاطع في الأماكن التي بها رطوبة أو بلل. (مثل مخارج القربية من خراطيم المياه وصنابير المياه).
- اختبار وصيانة لوحات الكهرباء دورياً، ربط الوصلات بإحكام واختبار المحركات عند أقصى حمل (أقصى تيار) لتحديد الوصلات المحلولة التي قد تؤدي إلى خطر حريق.

- يستخدم أسلاك وصلات ذات مقاسات مناسبة للتيار في الوصلات الكهربائية المؤقتة. الأسلاك الرفيعة والوصلات المحلولة هي السبب الأساسي في زيادة حرارة السلك مما قد يؤدي إلى حريق. الوصلات المؤقتة تبقى لوقت محدد العمل.
- تحديد ووضع العلامات على لوحات الكهرباء بالقدر (480 V, 380 V, 220 V إلخ..). ووضع علامة على كل قاطع تيار.
- لوحات الكهرباء تكون دائماً مغلقة وموصدة (مفاتيح اللوحات تكون في منطقة مركزية ويستخدمها فقط من هو مصرح له).
- التأكد من سهولة الوصول إلى لوحات الكهرباء والمحولات (1 متراً - 3 قدم) ولا تكرر اللوحات والمحولات معاقبة بأي مواد مخزنة ووضع المواد القابلة للاشتعال بعيداً.
- للتقليل من احتمال حدوث صدمة كهربائية يجب تغطية أو غلق أى فتحات في التركيبات الكهربائية (لوحات أو علب كهرباء) ناتجة عن إزالة أي أسلاك أو قواطع.
- قبل استخدام أى من المشتركات لتطويل الأسلاك فى أى وردية يجب فحصها لخلوها من أى عيوب أو أجزاء محلولة أو تلف فى العزل. لا يسمح باستخدام المشتركات التالفة. مثل هذه الأدوات يجب تصليحها أو التخلص منها.
- تجنب استخدام المشتركات المعلقة فى السقف، إذا لزم استخدامها يجب التأكد من أنها ليست تحت أى إجهاد على المخرج.



قاطع كهربائي به أسلاك تالفة ومكتشفة، القواطع الكهربائية يجب أن تكون مغطاة ومعرفة

## برنامج سياسة سلامة الكهرباء

- وضع خطة سلامة للكهرباء للتعريف بالأسلاك والأجهزة التي يجب ان تبقى في حالة جيدة وتحدد العمال الذين قد يتعرضون لخطر الكهرباء.
- تحدد الخطة ايضا المعدات التي قد تؤدي الى خطر كهربي او ميكانيكي على عمال الصيانة.
- حدد المباني التي يجب استخدام طرف القاطع الأرضي بها.

- يجب تدريب عمال الصيانة على سلامة الكهرباء واجراءات العمل الامنة عند التعيين و كل سنة بعد ذلك.
- العمال الذين يعملون في الكهرباء ذات الضغط العالي يجب ان يتدربوا على مخاطرها والاجراءات الامنة للعمل.
- ركب الطرف الأرضي والوصلات الصلبة عند الحاجة.
- ركب القواطع الكهربائية عند اللزوم.
- تأكد من ان كل معدة تحتاج اجراء عزل وتعليم عند الصيانة يوجد لها ذلك.
- تأكد من لوحات الكهرباء معلمة جيدا والوصول اليها سهل.
- افحص الاجهزة المتحركة والاسلاك للعيوب الواضحة.
- تأكد من ان اسلاك التطويل (المشترك) تستخدم بأمان.

- عدل خطة سلامة الكهرباء او اي من اجراءاتها اذا تطلب الامر اعتمادا على التفتيش المنتظم للأجهزة والتركيبات الكهربائية والمراجعة الدورية للخطة.



- عمل تفتيش بانتظام على المعدات والتركيبات الكهربائية للتأكد انها تعمل جيدا ولا تمثل خطر الصعق الكهربائي.
- راجع خطة سلامة الكهرباء دوريا وحدد ما اذا كانت تعمل بكفاءة.

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق
- العزل والصيانة (أمريكا, OSHA, متصلة من أوروبا):  
<http://www.osha-slc.gov/dts/osta/lototraining/index.htm>
- العزل والصيانة (أوروبا):  
<http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=lockout+tagout>  
[+http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=electrical](http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=electrical)  
[http://www.cpsc.gov/cpsc/pub/pubs/elec\\_sfy.html](http://www.cpsc.gov/cpsc/pub/pubs/elec_sfy.html)
- السيطرة على الأخطار الكهربائية:  
<http://www.osha.gov/Publications/osha3075.pdf>
- الحماية بالأطراف الأرضية في مواقع البناء  
<http://www.osha.gov/Publications/osha3007.pdf>

## د. السيطرة على الطاقة الخطرة / العزل والتعريف

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفائيس شتراوس.

### الهدف

"السيطرة على الطاقة الخطرة" هي الأساليب والطرق المتبعة لإيقاف ماكينة أو معدة من أجل عدم تشغيلها عن طريق الخطأ ثانية أثناء قيام العمال بالصيانة. هذه الأساليب والتي تسمى أغلق وعلم (Lock out / Tog out) تمنع حوادث كثيرة كل عام قد تؤدي إلى الإصابات أو الموت. الهدف من هذا الجزء هو وصف المتطلبات للسيطرة على الطاقة الخطرة والتأكد من أن عمليات الصيانة تتم بأمان.

### متطلبات شروط التعاقد

1. يجب أن يتوفر في المصانع تعليمات مكتوبة عن خطوات الصيانة و"أغلق / علم" للحفاظ على سلامة عمال الصيانة والتشغيل وذلك خلال عمليات الصيانة أو فك الحشر في ماكينة أو تغيير الإبر أو تغيير أسطمبه أو قطع من الماكينة.
2. كل معدة يجب أن يكون بها مفتاح خاص بها أو صمام لفصلها عن الكهرباء أو ضغط الهواء أو الضغط الهيدروليكي. وذلك لعزل كل معدة على حدة.
3. قبل أن يعطى العامل الأذن لعملية "أغلق / علم" يجب تدريبه على أساليب وخطوات هذه العملية من قبل شخص ذو خبر

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب، القواعد السجلات

- يجب على المصانع التأكد من أن الأجهزة الجديدة أو التي يتم تجديدها يكون بها إمكانية غلق للطاقة Lock out بدلا من مجرد وضع علامة أن الماكينة تحت الصيانة.
- على المصانع وضع إجراءات مخصصة لكل معدة تحتاج إلى الصيانة. الإجراءات يجب أن تحتوى على إمكانية غلق مجموعة المعدات، وذلك لإمكانية الغلق في حالة تغيير الوردية أو حالات الطوارئ.
- على المصانع توفير أدوات الغلق / العلم Lock out / Tog out للعمال المصرح لهم استخدامها وأيضا توفر سبيل مناسب لغلق وتعليم المعدات.
- بالإضافة إلى التدريب المذكور في رقم 3 عالياه، على المصانع أن تدريب جميع العمال الذين يتعاملون مع المعدات على المخاطر بما فيها المخاطر الكهربائية.
- عمل ما يلي وحفظه بالسجلات:
  - برنامج التقييم السنوى (أنظر الملحق).
  - جدول التقديم (أنظر الملحق).
  - استمارة التصريح للعمال السنوية من أجل التدقيق (أنظر الملحق).
  - تدريب جميع العمال وتدريب العمال المصرح لهم لعمل Tag out / Lock out
- على المصانع تبليغ أى من العمال المتعاقدين على عمليات Lock out والمتطلبات التي يجب إتباعها.

## تقييم المخاطر

- على المصانع تحديد أنواع الماكينات والمعدات والعمليات التي تمثل خطر ويجب التعامل معها بنظام Lock out/ Tag out بما في ذلك المعدات الجديدة.
- التأكد من أن المعدات الجديدة أو المجددة بها إمكانية Lock out وليس Tag out فقط.
- على المصانع تقييم برنامج أغلاق/ علم كل عام للتأكد من أن إجراءات أغلاق/ علم للمعدات مناسبة وأن العمال تقوم بإتباعها.

## السيطرة على الخطر

- على المصانع وضع واتباع إجراءات لصيانة المعدات بسلامة. هذه الإجراءات تختلف للمعدات التي توصل عن طريق فيشة. فيما يلي إجراءات فصل الكهرباء عن المعدات التي توصل بفيشة وأيضاً إجراءات أغلاق/ علم Lock out/ Tag out. على المصانع وضع إجراءات خاصة لكل معدة.

## إجراءات قطع التيار للمعدات الكهربائية التي توصل بفيشة

الإجراءات التالية تطبق على الأجهزة الكهربائية التي توصل إلى التيار عن طريق فيشة. إذا قام العامل بفصل الفيشة (من الكهرباء) والسيطرة عليها فإنه يمنع حدوث إعادة تشغيل خلال عمليات الصيانة.

1. أوقف التشغيل وإطفاء مفتاح التشغيل "Off"
2. انزع الفيشة من المصدر وأبقها تحت سيطرتك.
3. أنتظر حتى تتوقف جميع أجزاء الماكينة.
4. اختبر الماكينة للتأكد من توقفها (مثلاً اضغط على الدواسة، اضغط على الأجهزة اليدوية).
5. قم بعملية الصيانة (تغيير إبرة، تغيير مكوك) ولا تضع أي من أجزاء الجسم في موقع خطر.
6. أعد تركيب جميع أجهزة السلامة.
7. وصل الفيشة إلى المصدر وضع مفتاح التشغيل على "On" وتأكد من أن العمليات قد تمت بنجاح.

## إجراءات عزل وتعليم عامة

1. تعرف على المعدات التي ستنتم صيانتها وأي معدات ملحقه بها.
2. راجع الإجراءات الخاصة بهذه المعدة أو جهاز.
3. بلغ العمال (عامل التشغيل، فريق العمل، المشرفين) الذين يستخدمون المعدة بأن عملية صيانة تتم وتتطلب إجراءات عزل وتعليم.
4. أوقف تشغيل المعدة وضع المفتاح على "Off"
5. أعزل كل مصادر الطاقة وفرغ الطاقة المخزنة حتى تصل إلى حالة الصفر (فرغ كل خطوط الضغط العالي وفرغ الدوائر الكهربائية).
6. ثبت كل أجزاء الماكينات التي يمكن أن تتحرك أثناء الصيانة.
7. ضع بطاقة تعليم على المعدة التي يتم صيانتها.
8. ضع قفل لعزل المعدة عن مصدر الطاقة.
9. شغل المعدة على سبيل الاختيار، يفترض أن المعدة لا تعمل وأن طاقة مخزنة بها تكون قد فرغت.
10. أعد إيقاف المعدة.
11. أتم عمليات الصيانة والتعديلات.
12. أعد المعدة لحالة ما قبل الصيانة:

- اعد تركيب الأغطية ومعدات السلامة.
- أفحص المعدة.
- تأكد من أن جميع العمال في مأمن من المعدة.
- أنزع القفل وبطاقة التعليم.
- أعد تشغيل المعدة وضع مفتاح التشغيل على "On".
- اختبر المعدة للتأكد من عملها بكفاءة.
- 13. أبلغ العمال أن المعدة جاهزة للاستخدام وقد تمت عملية أفق وعلم.



## برنامج سياسة السيطرة على الطاقة الخطرة

- حدد انواع التعاملات والماكينات التي تتطلب عزل وتعليم من مصادر الطاقة الخطرة.
- ضع اجراءات العزل والتعليم تحديدا لكل معدة تحتاج الى صيانة.

- اذا تطلب الامر واعتمادا على التقييم السنوي عدل اجراءات العزل والتعليم وحسن بها.
- اذا كان العمال المصرح لهم لا يقومون بأعمال العزل والتعليم على اكمل وجه اوقفهم او إلغ التصريح.



- تأكد من عمال الصيانة متدربين ومصرح لهم عمل عزل وتعليم على المعدات التي يقومون بصيانتها. تأكد من ان العمال الذين يعملوا حول الماكينات يعلمون اجراءات العزل والتعليم.
- وفر للعمال المصرح لهم اجهزة قياسية لعمل عزل وتعليم.
- التأكد من ان الاجهزة الجديدة والمعدلة يمكن ان تعزل عن مصادر الطاقة (بدل ان تعلم فقط).

- قيم برنامج العزل والتعليم كل سنة.
- كل سنة قم بمراقبة العمال اثناء العمل في اجراءات العزل والتعليم وقم بتعديلها.

### معلومات إضافية

- راجع الملحق.
- Lock-out Tag-out
- <http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=lockout+tagout>
- [Lock-out Tag-out [U.S. OSHA, linked from EU
- <http://www.osha-slc.gov/dts/osta/lototraining/index.htm>

## ذ. أدوات الأمان بالمعدات

### التطبيق

هذه المعلومات تطبيق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف

أجهزة الحماية على الماكينات تمنع الإصابات الناتجة عن مخاطر الأجزاء المتحركة ودرجات الحرارة العالية والليزر. إصابات العمل الناتجة عن مخاطر الماكينات هي دهس الأصابع أو الأيدي أو بتر الأصابع أو الأيدي أو الحرق أو العمى. الهدف من هذا الجزء هو شرح المتطلبات للحماية لمنع الإصابات أثناء العمل.

### متطلبات شروط التعاقد

1. كل الماكينات ذات الأجزاء المتحركة المكشوفة يتم تزويدها بأجهزة حماية، كل أجهزة الحماية تكون في مكانها على الأجزاء المتحركة.
2. على كل العمال تلقي تدريب سلامة على الماكينات التي يعملون عليها.
3. على المصانع تقييم المخاطر للماكينات الموجودة والجديدة لتحديد ما إذا كانت أجهزة الحماية الموجودة فعالة في حماية العمال أم تحتاج إلى حماية إضافية للسيطرة على الخطر.
4. على المصانع فحص المعدات دورياً للتأكد من أن الحماية على المعدات في مكانها وتعمل بكفاءة.

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- أي شخص يقوم بتشغيل أو صيانة أي معدة أو ماكينة قد تؤدي إلى خطر يجب أن يدرّب أولاً على الإجراءات الخاصة لتشغيل هذه المعدة وكيفية استخدام أجهزة الحماية وتشغيل هذه المعدة بأمان (أنظر الملحق).
- على المصانع الاحتفاظ بسجلات الصيانة.

#### تقييم المخاطر

- تفقد أي معدة (ذات طاقة حركة أو نقل حركة) للتأكد من أن الحماية المناسبة موضوعة للخطر المحتمل.
- ضع واحتفظ بقائمة تحتوي على المعدات ذات الحماية. هذه القائمة تتضمن المكان والنوع ونوع الحماية وعدد أجهزة الحماية على المعدة.
- على المصانع الاحتفاظ بسجلات التدريب.

#### السيطرة على المخاطر (عام)

- الحماية تكون مصنوعة من معدن أو من زجاج أو بلاستيك قوي في حالة أن تكون الرؤية مطلوبة.
- يمكن أن تكون الحماية من الخشب في الأماكن التي قد يحدث بها تآكل (بسبب الأحماض والقلويات).
- على السيور المستمرة مناطق الدخول والخروج تكون محمية.
- مكايي ومكابس القماش تكون لها حماية على المقبض والدواسة لحماية يد ورجل العامل من الاحتراق.
- يتم تنظيم مكان العمل بحيث لا يلامس العامل الأدوات المحيطة مثل الكابلات والمكايي.

## السيطرة على المخاطر في ورشة الصيانة:

- توضع حماية للعين على ماكينة التجليخ لمنع الإصابة جراء تطاير الرايش.



مثال جيد: حماية للعين على ماكينة التجليخ

- ماكينة التجليخ تكون مثبتة جيداً إلى المنضدة.
- حوامل معدات ولسان حماية يركب ويعدل بحيث يقوم بإبعاد أي رايش عن العامل.
- سكاكين القطع ومعدات التشغيل الأخرى تكون محمية بحيث أن قطع الخشب والرايش وأدوات القطع المكسورة لا تطير وتصيب العامل.
- أجهزة الصنفرة بالسير يجب أن يكون لها حماية عند كل جنب.
- كل المناشير الآلية المتنقلة ذات السلاح الدائري أكبر من 5 سم (2 بوصة) يجب أن يكون لها حماية.
- حماية المناشير الآلية تغطي السلاح عند توقف استخدام المنشار فوراً.
- أدوات الماكينات تكون مثبتة في الأرض حتى لا تقع أو تنقلب عند التشغيل.

## السيطرة على المخاطر في صالة الحياكة

- كل ماكينات الحياكة يكون عليها حماية على الإبرة لحماية العامل من الإبر المكسورة، الإبر التي تكون خلف المساطر أو الدليل لا تحتاج إلى حماية.
- على العمال أن تلبس نظارات حماية ما لم توجد حماية على الماكينة.
- حماية الأجزاء المتحركة والسيور عند نقطة العمل (المنطقة التي يتم فيها التشغيل). في المقص مثلاً تكون نقطة العمل هي النقطة التي يقوم السلاح بقطع القماش.

## السيطرة على المخاطر في التجهيز والغسيل

- ماكينات الليزر يجب أن يكون بها حماية بحيث أنها تمنع العامل من فتحها أثناء عمل الليزر، تقوم الحساسات بغلق الليزر عند فتح أو إزالة الحماية.
- التروس والسيور والأجزاء المتحركة الأخرى في الغسالات والمجففات تكون عليها حماية.

## برنامج سياسة حماية الماكينات

- تأكد من أن كل الماكينات والمعدات والتي بها أجزاء متحركة مكشوفة قد تم تزويدها بأجهزة حماية وأن كل الأجهزة المطلوبة في مكانها.
- ضع واحتفظ بقائمة للمعدات والماكينات التي بها أجهزة حماية وقيم ما إذا كانت تعمل بكفاءة وإذا كان يتطلب الأمر زيادة الحماية للسيطرة على المخاطر.

- تفقد المعدات الجديدة وتأكد أن بها أجهزة أمان مناسبة.
- تأكد أن العمال قد تدربوا على مخاطر وكيفية الاستخدام الصحيح للمعدات التي يشغلونها بما في ذلك استخدام جهاز الأمان.
- قم بالصيانة الدورية الماكينات واحتفظ بسجلات الصيانة وتأكد أن أجهزة الأمان تعمل بكفاءة.

- عدل المعدة أو الماكينة إذا أظهر الفحص أنه يجب إضافة أجهزة أمان.
- أعد تدريب أو تهذيب العمال الذين يبطلون أجهزة الأمان أثناء العمل.

- إفحص دوريا الماكينات وتأكد أن أجهزة الأمان موجودة وأن العمال لا تقوم بتبطينها.

خط

نفذ

إعمل

تفقد

### معلومات إضافية

- راجع الملحق.

## ر. الشاحنات الصناعية

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفاييس شتراوس.

### الهدف

يمكن للشاحنات الصناعية أن تؤدي إلى إصابات خطيرة لعامل التشغيل أو إلى من زملائه. وذلك إن لم تتم الصيانة أو لم يتلقى العمال التدريب المناسب. الاصطدامات قد تخرب الممتلكات وتعطل الإنتاج. الهدف من هذا الجزء هو التأكد من أن العمال تم تدريبهم جيداً وأنهم مؤهلين لتشغيل الشاحنات الصناعية.

### الشاحنات الصناعية تشمل هي:

- رافع شوكة
- حامل خامات
- عربة دبابية
- عربة جولف
- عربات يد عالية
- عربات يد منخفضة
- عربات حمل بموتور

### متطلبات شروط التعاقد

1. (G) العمال المؤهلين الذين تم تدريبهم وتقييمهم فقط يسمح لهم بتشغيل وصيانة الشاحنات الصناعية.
2. (G) كل شاحنة يجب أن تفتحص في كل وردية للتأكد من الآتي:
  - أنها تعمل جيداً وبأمان.
  - أنها لا تشكل مخاطر.
3. (G) كل العمال التي تستخدم أو تصون الشاحنات الصناعية يجب أن يكونوا مدربين على هذه الأعمال بسلامة.
4. (G) على كل عمال تشغيل الشاحنات أن يكملوا متطلبات إعادة التأهيل دورياً. يجب تقييم عمال التشغيل من ناحية أداء السلامة.
5. (G) يجب إعادة تدريب وتهذيب عمال التشغيل إذا كان:
  - تم مشاهدة العامل يعمل بطريقة غير آمنة.
  - قام العامل بحادثة أو قرب من حادثة.
6. (G) إذا تم تغيير المعدة التي يعمل عليها أو تم تغيير بيئة العمل فأن العامل يجب إعادة تدريبه.
7. (G) يجب على المصانع التأكد من أن المقاولون والموردين والزوار الذين يستخدمون الشاحنات الصناعية يعرفون القوانين وتم تأهيلهم لاستخدام هذه المعدات.

## تنفيذ متطلبات شروط التعاقد

### التدريب والقواعد والسجلات

- يبنه على كل العاملين أنهم لا يستخدمون أو يقومون بأعمال صيانة على أى من الشاحنات دون تلقى تدريب عليها.
- عمال تشغيل الشاحنات يجب أن يكونوا مؤهلين ومدربين على المعدة المحددة التي يقومون بتشغيلها أو صيانتها. هذا التدريب يجب أن يشمل الآتى:
  - تعليمات نظرية (محاضرات، مناقشات، برامج كمبيوتر تعليمية، فيديو، مذكرات).
  - تعليمات وتدريب عملي (تجربة عملية من المدرب، تمرين من قبل المتدربين).
  - ملاحظة وتقييم أداء المتدرب أثناء استخدام المعدة في مكان العمل.
- يجب على عمال التشغيل أن يجتازوا اختبارات عملية وامتحانات مكتوبة للتأهيل لتشغيل المعدة.
- المدربين يجب أن يكونوا على دراية وعلم ليتمكنوا من تدريب عمال التشغيل وتقييم إمكانياتهم في تشغيل المعدة بأمان.
- على المصانع أن تثبت بأن كل عامل تشغيل قد تلقى التدريب المناسب وأنه قد اجتاز اختبار التأهيل. شهادة التشغيل المكتوبة يجب أن تحتوى على الآتى:
  - أ- اسم عامل التشغيل، ب- تاريخ التدريب، ج- تاريخ التقييم (الاختبار)، د- اسم المدرب.
- يجب إعادة اختبار عمال التشغيل كل ثلاث سنوات على الأقل. اختبارات التأهيل تقيم الآتى:
  - علم ومهارة عامل التشغيل.
  - أنواع المعدات التي يقوم بتشغيلها.
  - أنواع المخاطر في مكان العمل.
  - إمكانيات العامل في تشغيل المعدة بأمان.
- عمال التشغيل الذين اجتازوا الاختبار يتم تأهيلهم لتشغيل المعدة لمدة 3 سنوات. والذين لم يتجاوزوا الاختبار يتم إعادة تدريبهم حسب برنامج التدريب الأول. لا يمكن لعمال التشغيل استخدام المعدات إلا بعد إعادة التأهيل.

### تقييم المخاطر

- على المصانع التأكد من وجود تعليمات تنص أنه على العمال فحص على شاحنة صناعية قبل كل وردية والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.

### السيطرة على الخطر

- إذا وجد العامل أن المعدة غير صالحة للاستخدام عليه تبليغ المشرف وأن لا يستخدمها حتى يتم تصليحها والتأكد من أنها تعمل بأمان.
- على المصانع التأكد من أن الشاحنات يتم صيانتها دورياً.

## برنامج سياسة الشاحنات الصناعية

- حدد العمال المطلوب منهم استخدام أو تعديل أو صيانة الشاحنات الصناعية كجزء من عملهم. ضع اجراء للتأكد من ان العمال تتدرب ويعاد تأهيلها كل عام.
- ضع اجراءات للتفتيش والتنشغيل والصيانة.

- أعد تدريب العمال الذين لم ينجحوا في اختبار التأهيل. ولا تسمح لهم بتشغيل الشاحنات الا بعد اعادة التأهيل.
- قم بتهديب العمال الذين لا يفحصون شاحناتهم أو لا يستخدمون اجراءات العمل الآمنة.
- عدل الاجراءات حسب الاحتياج لتحسين البرنامج طبقا للتقييم.



- تأكد من ان العمال المطلوب منهم استخدام أو تعديل أو صيانة الشاحنات الصناعية تتدرب ويعاد تأهيلها كل عام.
- درب العمال بصفة مستمرة اذا طلب منهم سواقة شاحنات مختلفة.
- بلغ المقاولون والموردين بمتطلبات تشغيل الشاحنات الصناعية في المصنع.
- تأكد من ان العمال تفحص كل معدة في بداية كل وردية.
- تأكد من ان الشاحنات الصناعية تصان بانتظام.

- أعد تأهيل سائقي الشاحنات الصناعية كل عام.
- قيم البرنامج دوريا وتأكد من ان العمال تفحص وتصون المعدات كما هو مطلوب منهم.

## ز. السيطرة على الضجيج

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفافيس شتراوس.

### الهدف

قد يحدث فقد دائم للسمع لعدة أسباب من المرض كبير السن والتعرض المفاجئ أو لمدة طويلة إلى أصوات عالية، الهدف من هذا الجزء هو وصف المتطلبات للسيطرة في مكان العمل على مستوى الضجيج من أجل عدم حدوث فقدان للسمع بسبب التعرض للضجيج.

### متطلبات شروط التعاقد:

1. (A) على المصانع القيام بتحديد العمال الذين يعملوا في الأماكن التي بها مستوى الضجيج أكثر من 85 ديسيبل. هؤلاء العمال يجب أن يدربوا على استخدام واقيات للسمع (سداده أذن، كاتم صوت) وأخطار عدم استخدام هذه الواقيات. يجب على المصانع توفير هذه الواقيات. يجب على المصانع الاحتفاظ بسجلات التدريب.
2. (A) على المصانع بالقيام بالمتطلبات القانونية في اختبار سمع العمال وتحديد إذا كانوا قد أصيبوا بآى فقد في السمع.
3. (B) يجب المصانع تقييم أخطار الضوضاء سنويا لتحديد الأماكن بها مستوى الصوت أكثر من 85 ديسيبل.
4. (C) على المصانع أولاً أن تحاول تخفيض مستوى الضجيج عن 85 ديسيبل عن طريق صيانة المعدات وإيجاد تعديلات هندسية لخفض الصوت.

### تطبيق شروط التعاقد:

#### التدريب والقواعد والسجلات

- العمال الذين يتعرضون لمستوى ضجيج 85 ديسيبل أو أكثر يجب أن يجرى لهم اختبار سمع لتحديد إذا كان سمعهم قد تضرر. هذا الاختبار يجرى عند تردد 2000، 3000، 4000 هرتز لكل أذن.
- توضع علامات تحذيرية في الأماكن التي يتعدى فيها مستوى الضجيج 85 ديسيبل تخبر العمال (الزوار) أن هذه المنطقة "منطقة حماية سمع إجبارى".
- تحتفظ المصانع بسجلات مراقبة مستوى الضجيج.

#### تقييم المخاطر

- ترافق مستويات الضجيج كل سنة لتحديد المناطق التي لها أكثر من 85 ديسيبل.
- يقيم مستوى الضجيج الصادر من المعدات الجديدة وتعديل هندسيا لتخفيضه.

#### السيطرة على المخاطر

- في المناطق التي بها أكثر من 85 ديسيبل على المصانع توفير أجهزة حماية مثل سدادات الأذن وكتام الصوت بنسبة تخفيض 20. على العمال أن يستخدموا ويتدربوا على استخدام أجهزة حماية السمع.
- في المناطق التي بها أكثر من 85 ديسيبل على المصانع استخدام التعديلات الهندسية الآتية لتخفيض مستوى الضجيج:
  - قواعد أو بطانة مطاط لتخفيض الاهتزازات.
  - حواجز صوت.
  - ستائر ضجيج.
  - مواد ماصة للصوت.
  - احتواء للضجيج.
  - عزل صوت.
- يجب ألا يتعدى مستوى الضجيج 140 ديسيبل كحد أقصى في أى وقت.



## برنامج السياسة للسيطرة على الضجيج

- قيم مستوى الضجيج في جميع أنحاء المصنع حيث تتعدى ٨٥ ديسيبل.
- حدد العمال الذين يعملون في مناطق مستوى الضجيج فيها يتعدى ٨٥ ديسيبل.
- ضع اجراءات لتدريب هؤلاء العمال على استخدام ادوات حماية السمع. ضع خطة لتوافي المتطلبات القانونية لأختبار سمع العمال.
- ضع إجراءات لتقييم مستوى الضجيج واستخدام الاساليب الهندسية لتخفيض الضجيج في المعدات الجديدة والأماكن التي بها اكثر من ٨٥ ديسيبل.

- علق علامات تحذيرية في المناطق التي بها مستوى الضجيج اكثر من ٨٥ ديسيبل.
- وفر للعمال في هذه المناطق ادوات حماية السمع (سداة أذن أو كاتم صوت) لها نسبة خفض صوت ٢٠.
- درب هؤلاء العمال على استخدام ادوات حماية السمع وأخطار الضجيج. تأكد من انهم يستخدمونها وتأكد من انهم يقومون باختبارات سمع اذا تطلب ذلك.
- استخدم الاساليب الهندسية والصيانة الجيدة لتخفيض الضجيج في المعدات الجديدة والأماكن التي بها اكثر من ٨٥ ديسيبل

- أعد تدريب العمال و هذبهم اذا كانوا لا يستخدمون ادوات حماية السمع.
- عدل الإجراءات أو ضع متطلبات جديدة للسيطرة على الضجيج هندسيا. اذا كانت التقرير تفيد بذلك (نتائج اختبار السمع ونتائج قياس مستوى الضجيج).

- راقب مستوي الضجيج في أرجاء المصنع كل سنة.
- تفقد دوريا العمال للتأكد من انهم يستخدمون ادوات حماية السمع.
- راجع نتائج اختبارات السمع لمعرفة اذا كان العمال يعانون من فقد في السمع

### معلومات إضافية

- راجع الملحق

<http://www.asc.gov.au/asc/HealthSafety/HazardsSafetyIssues/NoiseHearing/NoiseControl.htm>

<http://www.cdc.gov/niosh/pdfs/79-117.pdf>

## س. ادوات الوقاية الشخصية

### التطبيق:

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفافيس شتراوس.

### الهدف:

تستخدم ادوات الوقاية الشخصية (مثل: نظارات الوقاية، سدادات الأذن، الحذاء الواقي) لمنع أو للتقليل من التعرض لمخاطر مكان العمل. تعتبر معدات الوقاية كأداة فقط للسيطرة على الأخطار بعد اتخاذ جميع الأساليب الهندسية للسيطرة على المخاطر مثلاً: تركيب واقيات على المعدات لجعلها أهدأ، تركيب أجهزة تنقية للحد من تلوث الهواء. وأيضاً وضع إجراءات للسيطرة على المخاطر (مثل تحديد المدة التي يعمل بها العامل في مهمة ما). الهدف من هذا الجزء هو وصف كيفية استخدام ادوات الوقاية جيداً.

### متطلبات شروط التعاقد

1. يجب على المصانع أن تحاول خفض مستوى الضجيج عن طريق الصيانة وتركيب قواعد مطاط ... إلخ. في الأماكن التي بها أكثر من 85 ديسبل على المصانع توفير حماية للسمع (مثل سدادات الأذن وكاتم الصوت) على العمال ارتداؤها والتدريب على استخدامها. بالإضافة إلى ذلك يجب على المصانع وضع لافتة "منطقة حماية سمع إجباري". (أنظر الجزء الخاص بالسيطرة على الضجيج).
2. على المصانع توفير قفازات الحديد لعمال القص وتدريبهم على استخدامها والإصرار على ارتداؤها.
3. على العمال ارتداء أحذية تحمي من مخاطر الإصابة في القدم.
4. على المصانع أن توفر للعمال حماية لأعينهم من الأشياء الطائرة، الإضاءة القوية (ليزر)، سوائل، أتربة إلخ... النظارات الطبية لا توفر هذه الحماية. النظارات المستخدمة يجب أن تطابق الموصفة للمقاومة الاصطدام مثلاً (ANSI Z87.1-1989) على أن لا تتعارض مع النظارات الطبية.
5. على مصانع الحياكة توفير حماية للأصابع لحماية أصابع العمال من خطر الثقب بإبر الحياكة.
6. على المصانع أن توفر للعمال ذوي الأعمال الخطرة (حفر، صنفرة، تجليخ، بناء، تحميل) بأدوات حماية مناسبة. وعلى المصانع تدريب هؤلاء العمال على استخدام هذه الأدوات والإصرار على استخدامها.
7. على المصانع إخبار العمال عن مخاطر عدم استخدام أدوات الحماية الشخصية.

## معدات وقاية مثالية:

- حماية العين - مثل نظارات الوقاية للحماية من الأشياء الطائرة والطيارة.
- واقيات وجه للوقاية من الكيماويات أو الرايش الساخن أو شرارة أو الحرارة. وتصنع هذه عادة من بلاستيك قوى لتغطي الوجه بأكمله (وربما أيضاً باقى الرأس).
- حماية السمع - مثل سدادات الأذن وكاتم الصوت مستوى ضجيج أكثر من 85 ديسبل (أنظر الجزء الخاص بالسيطرة على الضجيج).
- حماية الرأس - مثل الخوذة، وهذه تحمى من الاصطدام بالأشياء التى تقع والأشياء الطائرة وأيضاً تحمى من الاصطدام بالأشياء الأفقية. وتحمى أيضاً من الأمطار وعوامل الطقس.
- أدوات الحماية لليد والذراع - مثل واقي الأصابع، القفازات، وأكمام الذراع. الأصابع واليد والذراع يجب حمايتها من التعرض للقطع، الخريشة، الجرح، الحريق. يجب استخدام الأدوات المناسبة لنوع الخطر.
- تستخدم المرييلة لحماية الجسم من الكيماويات.
- حماية القدم - مثل الحذاء الواقي المصفح عند الأصابع الذى يحمى من الاصطدام والفعص والاحتراق. فى حالة وجود أحماض أو قلوبات أو ماء وسوائل أخرى يجب على العمال ارتداء أذية مانعة للتزحلق أو أذية ضد الكيماويات.
- حماية الجهاز التنفسى - مثل القناع الواقى ضد الغبار ومنقيات الهواء للحماية من الكيماويات والغبار والأبخرة. يستخدم المعدة المناسبة للخطر الموجود وتختبر من حيث مقاسها على العامل. قبل استخدام أى قناع يجرى اختبار طبي وتدريب للعامل.

## تطبيق متطلبات شروط التعاقد

### التدريب والقواعد والسجلات

- على المصانع أن تختار أدوات الحماية المناسبة للمخاطر التى تم التعرف عليها فى تقييم المخاطر (أنظر تقييم المخاطر بالأسفل) وأن توفرها وتصر على استخدامها.
- على المصانع تدريب العمال الذين يجب أن يرتدوا أدوات الحماية على الآتى:
  - متى يجب استخدام الأداة.
  - ما هى الأداة الضرورية.
  - كيفية استخدام وتعديل الأداة.
  - قصور الأداة.
  - الصيانة والمحافظة على الأداة.
- على المصانع مراجعة برنامج أدوات الحماية دورياً لتحديد كفاءته والعمل على تحسين هذا البرنامج إذا كان هذا ضرورياً.

### تقييم المخاطر:

- على المصانع مراجعة مكان العمل وتقييم المخاطر ثم تحديد المخاطر التى يجب استخدام أدوات حماية شخصية لها (أنظر الجزء الخاص بتقييم المخاطر).

### السيطرة على المخاطر - صالات الحياكة

- على العمال التأكد من أن وافي الأبرة وواقى الأعين وواقى الماكينة موجودين فى أماكنهم.
- على عمال المكوى ارتداء قفازات وأكمام وواقى وجه (إذا كان ضرورياً) للحماية من الحروق.
- تلبس أذية ذات نعول قوية ولا تنزلق للحماية من اختراق الإبر الخ...
- أثناء عمليات القص يجب أن يرتدى عمال القص قفازات من شبك حديد.

### السيطرة على المخاطر - المغاسل

- على المغاسل التأكد من أن عمال الليزر يرتدون نظارات حماية من أشعة الليزر.
- العمال الذين يستخدمون الكيماويات والأصباغ يجب أن يستخدموا حماية للعين وقفازات وملابس حماية مثل المريلة للحماية من طرشة الكيماويات.
- على المغاسل التأكد من وجود تهوية كافية لحماية العمال من استنشاق الغبار والأبخرة السامة. في حالة عدم كفاية التهوية يجب استخدام القناع الواقى.

### السيطرة على المخاطر - ورشة الصيانة

- على العمال ارتداء حماية للعين/للوجه أثناء التقب والصنفرة والتجليح واللحام، إلخ.. لتجنب الرابش الطائر.
- على الميكانيكي ارتداء أذنية واقية لحماية أقدامهم من العدد والأجزاء الثقيلة الساقطة.
- عند استخدام (أو تنظيف) الكيماويات، على العمال إتباع توصيات أدوات الحماية الشخصية التي تم شرحها فى ورقة السلامة للمواد الكيميائية(MSDS).

### السيطرة على المخاطر - الشحن والتفريغ

- فى الأماكن التي يمكن للأقدام أن تدهسها بواسطة حامل شوكة، عربيه، صناديق تقع، يجب على العمال ارتداء الأذنية الواقية.
- عند التعامل مع البلتات ترتدى القفازات الجلد أو التي لا تحرق.

## برنامج سياسة ادوات الحماية الشخصية

- راجع و قيم منطقة العمل للتعرف على المخاطر التي تتطلب ادوات حماية شخصية. (أنظر تقييم المخاطر).
- ضع اجراءات تتوافق مع متطلبات شروط التعاقد لتوفير ادوات الحماية الشخصية للعمال وتدريبهم عليها والتأكد من انهم يستخدمونها.

- عدل الإجراءات حسب الاحتياج لتحسين كفاءته.
- اعد تدريب أو/و تهذب العمال الذين لا يستخدمون ادوات الحماية الشخصية المطلوبة منهم.

- عين افراد للقيام بوضع اجراءات وتنفيذها.
- بلغ جميع العمال والمقاولون والموردين والزوار بمتطلبات المصنع بالنسبة لأدوات الحماية الشخصية..

- تفقد بانتظام ما اذا كان العمال يستخدمون ادوات الحماية المطلوبة منهم.
- قيم البرنامج دوريا للتأكد من ان ادوات الحماية الشخصية تعمل بكفاءة لحماية العمال من المخاطر على الصحة والسلامة.

### معلومات إضافية

- :U.S. OSHA, linked from EU  
[http://agency.osha.eu.int/data/products/oshinfo\\_2871/view?searchterm=ppe](http://agency.osha.eu.int/data/products/oshinfo_2871/view?searchterm=ppe)
- :ANSI Standards  
Eyewear: ANSI Z87.1-1989  
Face Shields: ANSI Z87.1-1989  
Head Protection: ANSI Z89.1-1986  
Foot Protection: ANSI Z41.1-1991

## ش. التهوية

### التطبيق:

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف:

الهدف من هذا الجزاء هو التأكد أن التهوية تستخدم جيداً لإزالة ملوثات الهواء من مكان العمل وتحافظ على صحة العمال.

### متطلبات شروط التعاقد

1. (A) خلط الكيماويات يكون في مكان جيد التهوية أو مفتوح باستخدام أدوات حماية شخصية.
2. (B) المصانع يجب أن تستخدم التهوية التي تحرك الهواء بعيداً عن العمال في حالات اللحام أو التعامل أو خلط الكيماويات.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### تقييم المخاطر

- على المصانع تقييم تهوية أماكن العمل دورياً للتأكد من عملها بكفاءة.

#### السيطرة على المخاطر

- الهواء الملوث يجب أن لا يصرف قريباً من (أو على نفس المستوى) مع فتحات التدفئة والتهوية والتكييف وأماكن مفتوحة بحيث يمكن استرجاع هذه الملوثات من خلال أي مراوح.
- في الأماكن التي بها اسبستوس لا تستخدم أي تهوية سلبية أو إيجابية قد تؤدي إلى تحريك المواد التي تحتوي على اسبستوس. (أنظر الجزء الخاص بالاسبستوس للتعرف على أهمية التأهيل لتقييم مكان العمل بالنسبة للأسبستوس).
- أماكن اللحام يجب أن تحتوي على تهوية أو طرد يوجه الهواء بعيداً عن العمال.
- الفلاتر الميكانيكية تستخدم لإزالة الجزيئات من الهواء ويستخدم الفحم لإزالة الأبخرة والغازات.

### معلومات إضافية

- أنظر: "تعليمات الأقسام النهائية"
- الإرشاد لاستخدام التهوية العامة والمحلية في الموقع:

[http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm\\_iii/otm\\_iii\\_3.html](http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_iii/otm_iii_3.html)

## ص. تخزين المواد الكيميائية

### التطبيق:

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف:

بعض المواد الكيميائية لا يجوز تخزينها أو خلطها بمواد كيميائية أخرى لأنها قد تتفاعل معها وينتج عن ذلك مواد سامة أو طيارة (مثلاً: الاتصال بين حمض مركز مأكسد ومذيب قبل للاشتعال يؤدي عادة إلى حريق أو انفجار). أن التخزين الصحيح للمواد الكيميائية يقلل من احتمالات الخلط الغير صحيح بين المواد الغير متطابقة. الهدف من هذا الجزء هو وصف طرق التخزين الصحيحة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العمال والمعدات ومبنى المصنع.

### متطلبات شروط التعاقد

1. (A) تخزين الكيماويات بطريقة منظمة بإتباع إرشادات التخزين لتجنب التلامس بين المواد غير المتطابقة.
2. (A) العمال الذين يتعاملون مع الكيماويات يجب أن يوجد لهم جهاز دش وغسل عين يمكن الوصول له خلال 10 ثواني ويكون سهل الاستخدام.
3. (G) على المصانع أن تطبق القوانين الخاصة بتبليغ السلطات المعنية (مثل إدارة المطافئ) عن نوعيات الكيماويات المستخدمة والمخزنة في المصنع.
4. (G) كل الكيماويات يوضع عليها اسمها باللغة التي يتحدث بها العمال.
5. (G) يجب تهوية أماكن تخزين الكيماويات جيداً.
6. (G) ورقة سلامة المادة الكيميائية (MSDS) يجب أن تكون موجودة في مكان التخزين ومتوفرة للعمال لقراءتها.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- العمال الذين يستخدمون أو يخزنون المواد الكيميائية يجب أن يتدربوا على المخاطر الصحية الناتجة عنها. التدريب يجب أن يحتوى على طرق الوقاية من المخاطر مثل التخزين الجيد، الطرق السليمة للتعامل معها، حالات الطوارئ وأدوات الحماية الشخصية. على المصانع الاحتفاظ بسجلات التدريب.
- ورقة سلامة المواد (MSDS) يجب أن تكون موجودة لكل مادة في مكان التخزين ومتوفرة للعمال لقراءتها.
- كل العبوات بما فيها العبوات الثانوية يجب أن تعلم ويكتب عليها اسم المواد التي بداخلها.

#### تقييم المخاطر:

- على المصانع فحص أماكن تخزين واستخدام الكيماويات دورياً والتأكد من أنها تطابق متطلبات شروط التعاقد.

#### السيطرة على المخاطر

- خزانات البروبيين السائل، خزانات الاستيليني وأماكن تخزين الكيماويات يجب أن تكون بعيدة عن مصادر الحرارة والمواد المشتعلة. وتكون مخزنة على مسافة كافية من أماكن تواجد العمال.

- المواد التي يخزن منها أكثر من 200 لتر (100 كجم) يجب أن يكون لها عبوات ثانوية (العبوات الثانوية هي عبوة خارجية حول العبوة الرئيسية تمنع تسرب المواد الكيماوية). العبوة الثانوية تكون بحجم 110% من حجم العبوة الرئيسية.
- العمال الذين يستخدمون الكيماويات يجب أن يتوفر لهم أدوات الحماية لوجوههم وأجسامهم (قناع، نظارات حماية، قفازات وملابس .. الخ). ويجب تدريبهم على مواصفات المواد (MSDS). يجب على العمال ارتداء الملابس المكتوبة في ورقة المواصفات ويجب وضع لافتات تبين أدوات الحماية التي يجب استخدامها.
- أغطية عبوات الكيماويات يجب أن تغلق جيداً لمنع التبخر.
- تستخدم العبوات الغير قابلة للاشتعال لتخزين المواد القابلة للاشتعال.



مثال سيئ: العبوة الثانوية أصغر من العبوة الأساسية



## برنامج سياسة تخزين الكيماويات

- وضع اجراءات لتتوافق مع المتطلبات القانونية لتبليغ الدوائر المحلية عن الكيماويات المستخدمة والمخزنة في الموقع.
- وضع اجراءات تضمن ان الكيماويات يتم وضع عليها علامات صحيحة وموضوعة في عبوات مناسبة ومخزنة جيدا. درب العمال على هذه الاجراءات وعلى مخاطر الكيماويات في مناطق عملهم.
- وضع اجراءات للتأكد من ان ورقة السلامة للمادة (MSDS) لكل مادة مخزنة أو تستخدم في المصنع متوفرة لدى العمال.

- عين افراد للقيام بمسؤولية وضع وتنفيذ الاجراءات.

- اتبع المعلومات الارشادية لتوافق الكيماويات لتجنب التلامس بين الكيماويات الغير متوافقة.

- تأكد من سهولة وصول العمال الى مراكز غسيل العين ودش الماء.

- درب العمال حول مخاطر الكيماويات التي يستخدمونها وطرق التخزين والاستخدام الصحيحة.

- تأكد من ان الكيماويات معلمة جيدا وان التخزين بكميات كبيرة له خزانات ثانوية.

- تأكد من مخازن الكيماويات كلها مهواة جيدا ومزودة بمصابيح ومفاتيح كهربائية ضد الانفجار

- عدل الإجراءات أو وضع اجراءات جديدة اذا تطلب الامر لتحسين تخزين المواد الكيميائية اعتمادا على التفريشات الدورية.

- افحص بانتظام مناطق تخزين الكيماويات للتأكد من أنها: معلمة جيدا، مغلقة جيدا، العلب مغلقة، ولا تتسرب. تأكد من ان الكيماويات الغير متوافقة لا تخزن مع بعضها. تأكد من أن تخزين المواد الكيميائية يوافق متطلبات شروط التعاقد.

خطط

نفذ

إعمل

تفقد

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق
- <http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=chemical+storage>

## ض. درجات الحرارة للقصوى

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف

فى درجات الحرارة القصوى والرطوبة وتيارات الهواء قد يحدث للعمال إجهاد من الحر أو البرودة وهى محاولة الجسم الإبقاء على درجة حرارة عالية. المصانع ذات الدرجات الحارة العالية أو القليلة جداً قد يتعرض العمال إلى إجهاد ناتج عن الحرارة مثل النقلات، التعب، الطفح الناتج عن الحرارة، ضربة حرارة، تجمد الأظرا،، ضربة الحرارة أو برودة الجسم قد تؤدي إلى وفاة إذا لم تعالج فوراً. الهدف من هذا الجزء هو تعريف المتطلبات للعمل بأمان فى حالات وجود درجات حرارة قصوى.

### متطلبات شروط التعاقد

1. (H) على المصانع أن توجد سيطرة على درجات الحرارة وأن توفر جو عمل لا يعرض العمال إلى درجات حرارة باردة أو حارة جداً.
2. (H) يجب أن تتوفر كميات كبيرة من المياه للعمال فى المناطق الحارة (قرب الأفران والمجففات مثلاً).
3. (H) يجب توفر أدوات حماية شخصية لمن يعمل فى درجات حرارة قصوى باردة أو حارة.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب، القواعد والسجلات

- على من يتعرض إلى درجات حرارة قصوى يجب أن يتدرب أولاً على التعرف على أعراض إجهاد الحرارة الباردة أو الحارة (مثل الاستفراغ والتعب والدوخة).
- هؤلاء العمال يجب أن يتهيؤوا تدريجياً لمدة خمس أيام للتأقلم على ظروف العمل. يجب تدريب العمال على القيام بأعمال الإسعافات الأولية لزملائهم فى حالة حدوث إجهاد نتيجة الحرارة. على المصانع الاحتفاظ بالسجلات التى تفيد أن العمال قد تدربوا.

#### تقييم المخاطر

- التأكد من أن الترموترات تعمل جيداً.
- محاولة ضبط مواعيد العمل للتوافق مع الحرارة الخارجية بحيث لا يتعرض العمال إلى درجات قصوى من الحرارة أو البرودة.
- خطط الراحة مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة العمل (خفيف، متوسط أو ثقيل) ودرجة الحرارة والرطوبة
- اعتبار الحالة الصحية للعامل عند تحديد لياقته للقيام بالعمل فى أجواء حارة أو باردة.
- قبل قيام العامل بالعمل فى درجات حرارة قصوى حارة أو باردة يجرى له كشف طبي لتحديد صلاحيته لهذا العمل.

### السيطرة على المخاطر

- التأكد من أن أجهزة التحكم فى درجة الحرارة تعمل جيداً، من هذه الأجهزة التهوية والتدفئة والتكييف والمراوح والعزل.
- التأكد من وجود أدوات الحماية الشخصية لدى العمال التى تعمل فى أماكن حارة (مثل الأفران والمجففات) أو الأماكن الباردة.
- العمال الجدد يترك لهم فترة 5 أيام للتأقلم مع درجات الحرارة القصوى، والعمال الذين قد تغيبوا عن العمل لمدة أسبوعين أو أكثر تترك لهم نفس الفترة.
- يعطى العمال فترة راحة كافية من درجات الحرارة القصوى، يؤخذ فى الاعتبار عن وضع هذه الراحات طبيعة العمل (خفيف، متوسط، ثقيل) ودرجة الحرارة والرطوبة.
- وجود كميات كبيرة من مياه الشرب (1 لتر للشخص فى الساعة) لتقليل تأثير الحرارة.
- فى الأماكن التى يمكن أن يحدث بها إصابات نتيجة عن الحرارة المنبعثة من المعدات يرتدى العمال ملابس عاكسة للحرارة (مرييلة، جاكيت، بدلة) أى ملابس عاكسة تكون واسعة بحيث تسمح بمرور الهواء، على العمال الذين يرتدون هذه الملابس أخذ حذرهم من اشتباك ملابسهم فى الأجزاء المتحركة من الماكينات.



مثال جيد: مروحة عادة تستخدم لتبريد مكان العمل

## برنامج سياسة درجات الحرارة القصوى

- حدد الأماكن في المصنع التي يتعرض بها العمال الى درجات حرارة أو برودة قصوى.
- ضع اجراءات للتأكد من ان صحة العمال تسمح لهم بالعمل في درجات حرارة أو برودة قصوى وانهم يقومون بهذا العمل بأمان.

- عين افراد للقيام بمسؤولية وضع وتنفيذ الاجراءات.
- تأكد من ان عمال تم تدريبهم على التعرف على اعراض اجهاد الحرارة وان العمال المؤهلين يتم تدريبهم على عمل اسعافات اولية لمن تظهر عليه الاعراض.
- قم بصيانة المعدات التي تقيس وتتحكم في درجة الحرارة.
- وفر للعمال ادوات حماية شخصية مناسبة لدرجات الحرارة والبرودة القصوى.

- عدل الإجراءات اذا تطلب الامر اعتمادا على التقييم الدوري.

- قيم البرنامج دوريا لتحديد كفايته في منع اجهاد الحرارة عند العمال.

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق.
- <http://agency.osha.eu.int/search?SearchableText=temperature>
- [http://agency.osha.eu.int/publications/reports/405/index\\_23.htm/view?searchterm=temperature](http://agency.osha.eu.int/publications/reports/405/index_23.htm/view?searchterm=temperature)

## ط. السيطرة على الاسبتوس

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف

يتم استخراج الاسبتوس من الأرض ويستخدم باكثر من طريقة نظراً لأنه مضاد للحريق والكيماويات وعازل جيد. يستخدم الاسبتوس في مواد البناء مثل الأرضيات والأسقف وعزل الأنابيب والرش ضد الحريق والمواد عازلة والجوانات. يمكن للاسبتوس أن يتطاير في الهواء إذا كانت المواد التي بها اسبتوس قد مر عليها الزمان وبدأت تتآكل أو تم تعرضها لصنفرة أو قطع... الخ. قد تؤدي بعض شعيرات الاستبتوس عند استنشاقها إلى أمراض في الرئة بما فيها السرطان. التعرض للاسبتوس خطر جداً للمدخنين. الهدف من هذه الجزء هو إعطاء إرشادات لتقليل أو منع تعرض العمال لشعيرات الاسبتوس في الهواء.

### متطلبات شروط التعاقد

1. على المصانع أن تقوم بتقييم مبانيها وتضع قائمة بها المناطق التي تحتوي أو من الممكن أن تحتوي على اسبتوس أو بها مواد قد تحتوي على اسبتوس. إذا أظهر التقييم وجود الاسبتوس يجب تنفيذ شروط التعاقد من 3 إلى 8 كما بالأسفل.
2. على المصانع مراجعة شراء المواد الجديدة للتأكد من أنها لا تحتوي على اسبتوس.

الجزء التالي يطبق على المصانع التي بها أسبتوس:

3. يجب على المصانع أن يكون لديها نظام للسيطرة على الاسبتوس بالتنسيق مع مقالو معتمد لعمل الآتي:
  - أ. تدريب العمال.
  - ب. فحص أماكن المباني للمواد التي تحتوي على اسبتوس.
  - ج. وضع أساليب عمل آمنة وإجراءات نظافة ووضع خطة لعدم نفاذ الاسبتوس إلى الهواء.
4. يجب على المصانع مراجعة الامتثال لقوانين الخاصة بالأسبتوس.
5. يجب تدريب عمال الصيانة للتعرف على المواد التي تحوي اسبتوس.
6. مواد البناء المهترأة التي قد تحتوي على اسبتوس يجب أن تختبر من قبل مستشارين ومعامل لتحديد ما إذا كانت تحتوي على اسبتوس وما هو العمل الذي يجب أن يتخذ.
7. المواد التي تحتوي على اسبتوس يجب أن تعلم بوضوح. إذا كان المقالو المعتمد قد قرر عدم إزالة هذه المواد على المصانع عمل إجراء لفحصها دورياً للتأكد من أنها بحالة جيدة.
8. إذا وجد المقالو المعتمد أن المواد التي بها اسبتوس قد يتطاير (كم سيتم شرحه بالملحق) على المقالو تصليح أو احتواء أو إزالة هذه المواد طبقاً للقواعد والقوانين.

**التدريب والقواعد والسجلات**

- يتلقى عمال الصيانة تدريب خاص بالاسبستوس عند تعيينهم ويتم إعادة التدريب كل سنة بعد ذلك.
- على المصانع الاحتفاظ بسجلات التدريب لإثبات أن التدريب قد تم.
- توافر قائمة عن أماكن وجود الاسبستوس في المصنع، يجب أن تحتوي القائمة أيضا على الموقع والوصف والحالة للمواد التي تحتوي على الاسبستوس.

**تقييم المخاطر**

- كل مناطق المصنع (المناطق الميكانيكية، مناطق العمل، المغاسل، المطبخ) يجب أن تفحص لوجود مواد تحتوي على الاسبستوس. يجب التعرف على الاسبستوس المتطاير والغير متطاير.
- يتم تقييم الحالة المادية لكل المواد التي تحتوي على اسبستوس سنوياً. وتتم ملاحظة التغييرات وكتابتها في القائمة المذكورة في جزء "التدريب والقواعد والسجلات".

**السيطرة على المخاطر**

- على المصانع وضع إجراءات للتأكد من أن العمال وأساليب العمل لا تؤثر على المواد التي تحتوي على اسبستوس والتي قد يتطاير منها إلى الهواء.
- يجب وضع لافتات في المواقع التي تحتوي على مواد بها اسبستوس.
- كل نفايات الاسبستوس يوضع عليها علامات قبل التخلص منها.
- العبوات التي تستخدم للتخلص من الاسبستوس تكون محكمة الغلق.

## برنامج سياسة الأسبستوس

- طور خطة للسيطرة على الأسبستوس تتضمن إجراءات لتدريب العمال وفحص مناطق المصنع التي تحتوي على أسبستوس ومنع الأسبستوس من الطيران في الهواء والتخلص الجيد من المواد التي تحتوي على أسبستوس.

- درب عمال الصيانة على التعرف على المواد التي قد تحتوي على أسبستوس.
- افحص مناطق المصنع وعلم كل المواد التي تحتوي على أسبستوس واعمل قائمة تحتوي كل المواد التي تحتوي على أسبستوس.
- استعن بمقاول مؤهل (معتمد) للتأكد من محتوى الأسبستوس وحالته وتحديد العمل الصحيح.
- ضع إجراءات للعمل بأمان حول المواد التي تحتوي على أسبستوس.
- تخلص من المواد التي تحتوي على أسبستوس طبقاً للقواعد والقوانين المحلية.
- راجع المشتريات من مواد البناء الجديدة للتأكد من أنها لا تحتوي على أسبستوس.

- إذا كانت حالة المواد التي تحتوي على أسبستوس قد تدهورت اعمل مع مقاول معتمد للتصرف فيها.
- عدل خطة السيطرة على الأسبستوس أو أي من الإجراءات طبقاً للفحوصات الدورية إذا لزم الأمر.

- افحص المباني دورياً للتأكد من أن المواد التي تحتوي على أسبستوس في حالة جيدة وأنه لم يتم وضع مواد جديدة.



### معلومات إضافية

- أنظر الملحق.
- [/http://www.osha.gov/SLTC/asbestos](http://www.osha.gov/SLTC/asbestos)
- [http://www.osha.gov/dcsp/compliance\\_assistance/spanish/spanish\\_publications.html](http://www.osha.gov/dcsp/compliance_assistance/spanish/spanish_publications.html)
- <http://www.osha.gov/SLTC/asbestos/checklist.html>
- [=http://osha.eu.int/good\\_practice/risks/dangerous\\_substances/index\\_topic?topicpath=good\\_practice/risks/dangerous\\_substances/asbestos#BE/](http://osha.eu.int/good_practice/risks/dangerous_substances/index_topic?topicpath=good_practice/risks/dangerous_substances/asbestos#BE/)
- <http://europe.osha.eu.int/data/legislation/25>

## الملحق I: تعليمات السلامة



## 1. لجنة السلامة

### مثال من بيان مهمة لجنة السلامة

#### الهدف

الهدف من لجنة سلامة \_\_\_\_\_ (اسم المصنع) (يشار إليها باللجنة) هو تطوير بيئة عمل صالحة بالتعاون مع العمال. اللجنة ستعطى للعمال حق إيداء الرأى مباشرة فيما يتعلق بأمر السلامة. العمال الذين يصبحون من أعضاء اللجنة ستكون لهم فرصة العمل عن قرب مع الإدارة فى حل المسائل المتعلقة بالسلامة. أعضاء اللجنة سيكونون مندوبون عن كل العمال فى المصنع ويكونون هم نقطة الاتصال فى حالة وجود أمر يتعلق بالسلامة.

#### الأعضاء

تتكون اللجنة من (س) من العمال من كل أقسام المصنع وسيعملون مباشرة مع \_\_\_\_\_ (يذكر أعضاء اللجنة من الإدارة بما فيهم منسقى الصحة والسلامة) سيجتمع أعضاء اللجنة شهرياً لمدة ساعة تقريباً لمناقشة أمور السلامة. أساس اختيار أعضاء اللجنة:

- الانتظام فى العمل.
- سلوك طيب.
- إمكانيات محادثة واتصال جيدة.
- حافظ واهتمام بالسلامة.

سينتخب أعضاء اللجنة رئيسين (عامل وممثل الإدارة) وسكرتير. الرئيسين مسؤولين عن إدارة الاجتماعات ويقدمون التقارير إلى الإدارة عن عمل اللجنة. من مسئولية رئيسي اللجنة القيام بإعداد جدول الاجتماعات لكل اجتماع والتأكد من الالتزام بها. على الرئيسين التأكد من أن كل مواضيع السلامة التى تتم مناقشتها تؤول إلى نتيجة واضحة. السكرتير مسئول عن كتابة ملخص الاجتماع وتوزيع نسخ منه على أعضاء اللجنة والإدارة وعلى السكرتير أيضاً تعليق نسخة يستطيع عمال المصنع قراءتها.

على اللجنة أن تحدد المدة التى يخدم بها كل عضو، معظم أعضاء اللجنة لا يخدمون أكثر من ثلاث سنوات، وأن المدة الطبيعية هى سنتين. وتكون مدة الخدمة لكل الأعضاء غير متزامنة بحيث لا تتغير اللجنة كلها فى وقت واحد عند وجود مكان خالى باللجنة تختار الإدارة مجموعة من المرشحين وعلى اللجنة أن تختار أحد هؤلاء. انتظام الحضور فى اللجنة يكون صارم جداً وإذا تغيب أحد الأعضاء عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر يتم فصله من اللجنة.

#### المسئوليات

ستجوب اللجنة جميع مناطق العمل فى المصنع مع منسق الصحة والسلامة لتعريف كل الأعضاء وجميع الأعمال وطبيعة العمل لكل منها. ستعمل الجنة على تحديد المخاطر عن طريق الخبرة الشخصية أو المراقبة أثناء الفحص الدورى أو عن طريق مقترحات زملائهم العمال. ستقوم اللجنة بمناقشة المواضيع المختلفة وعرض مقترحات. تقوم اللجنة بعمل تحريات فى حالات الحوادث والمشاكل البيئية وشبه الحوادث التى تحدث فى المصنع من أجل تحديد أسبابها وإيجاد حلول تصحيحية. على اللجنة أيضاً أن تراجع مقترحات السلامة من باقى العمال. من مسئولية اللجنة ترتيب المشاكل حسب الأولوية وعرض خطة ومقترحات على الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، على اللجنة أن تقوم بمراجعة سنوية لبرامج التدريب التى تخص السلامة وعرض مقترحات للتحسين المستمر لها.

أن تكون عضوا هذه اللجنة فهو دور جاد جداً، التعاون بين العمال والإدارة يؤدي إلى ارتفاع في المعنويات وتقليل نسب الحوادث والإصابات وتقليل تكلفة أمور السلامة السلامة، كما أن مشاركة العمال محورية في خلق بيئة عمل صالحة.

#### مثال أجددة لجنة السلامة

1. الحضور.
2. توزيع محضر الاجتماع السابق (يفضل توزيعها قبل الاجتماع).
3. المواضيع الجديدة (فقط التي ليست على هذه الأجددة).
4. تقرير منسق الصحة والسلامة.
  - المواضيع العادية: تحريات الحوادث، نتائج التفتيش، إحصاءات، (مثل حضور التدريب، معدل الإصابات إلخ).
  - التقدم في تطور النظام.
5. المواضيع التي لم تنتهي من الاجتماعات السابقة.
6. تحديد ميعاد الاجتماع المقبل.

#### استخدام الأجددة في:

- لمتابعة المواضيع من اجتماع إلى آخر.
- مثال موضح للملخص.
- بعرض التواريخ والأوقات والمواضيع على العمال والإدارة.

## 2. الاستعداد للطوارئ

### المحتويات

1. مثال خطة تفاعل الحريق
2. مثال استعداد للزلازل
3. مثال المخبأ فى المكان

### 1. مثال خطة تفاعل الحريق

#### الهدف

إن خطة \_\_\_\_\_ (اسم المصنع) لتفاعل الحريق قد تم تطويرها بناء على خطة الشركة للطوارئ وبرامج السلامة أخرى. جميع المباني والتجديدات يجب أن تراجع حتى تتوافق مع معايير السلامة للدولة وإدارة المطافئ والسلامة الشخصية. أساليب تفاعل الحريق تقلل من حدوث حرائق عن طريق منع احتمالات إشعال المواد القابلة للاشتعال.

#### المسئوليات

##### الإدارة

- التأكد من أن جميع أساليب تفاعل الحرائق متوفرة وتستخدم.
- التأكد من أجهزة إطفاء الحريق مثل الرشاشات الآلية والطفائيات تفحص على الأقل شهرياً وتصلح لتكون على أعلى درجة استعداد.
- تدريب جميع العمال على استخدام طفايات الحريق فى إطفاء الحرائق عند بدايته.
- تدريب العمال على أساليب وطرق وإخلاء المبنى.

##### المشرفين

- مراقبة استخدام المواد والسوائل القابلة للاشتعال.
- تدريب العمال المتخصصين على التعامل وتخزين المواد القابلة للاشتعال.
- التأكد من أن أماكن تخزين المواد القابلة للاشتعال تم صيانتها جيداً.

##### العمال

- تطبيق التدريب على التعامل باستخدام وتخزين المواد القابلة للاشتعال.
- عدم خلط المواد القابلة للاشتعال.
- الإخبار فوراً عن أى انتهاكات لبرنامج السلامة للحريق.

##### المخاطر:

- مخاطر الحريق والانفجار قد توجد فى أى مكان عمل، من هذه المخاطر:
- سوء استخدام وصيانة المعدات التى تعمل بالغاز.
- سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال.
- التدخين فى الأماكن التى يمنع فيها التدخين.
- تراكم النفايات.
- أعمال تتطلب حرارة عالية (لحام وسباكة إلخ) بدون سيطرة جيدة.

- كل مصادر الاشتعال الغير ضرورية يجب عزلها في وجود سوائل قابلة للاشتعال. التالي هي بعض مصادر الاشتعال:
- اللهب المكشوف مثل اللحام والفرن والكبريت والسخانات، هذه المصادر يجب أن تبقى بعيداً عن السوائل القابلة للاشتعال، لا تقوم بقطع أو لحام على المعدات التي تحتوى على سائل قابلة للاشتعال إلا بعد تفريغها من السائل تماماً وشحنها بغاز خامل مثل النيتروجين.
- مصادر الاشتعال الكيماوية مثل محركات التيار الثابت ومفاتيح الكهرباء وقاطع التيار، يجب أن تكون بعيداً عن أماكن استخدام أو تخزين السوائل القابلة للاشتعال، فقط المعدات المضادة للانفجار هي التي تستخدم.
- يمكن حدوث شرر ميكانيكي عند الاحتكاك، فقط المعدات المضادة للشرر هي التي تستخدم في أماكن تواجد سائل قابلة للاشتعال.
- تتكون الشحنة الاستاتيكية عند انتقال الإلكترون بين سطحين موصلين، يمكن للإلكترون أن يتفرغ بكميات صغيرة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أعلى من درجة حرارة الاشتعال، يجب بذل كل الجهد لمنع الشحنات الاستاتيكية، أيضاً يجب مراعاة الشريط عند نقل السوائل وعمل توصيلات أرضية.

#### إزالة المواد الغير متوافقة

المواد التي تساهم في حدوث حريق يجب أن لا تخزن مع السوائل القابلة للاشتعال مثل هذه المواد هي المواد المأكدة وماء الأكسجين الذي عن تكسده ينتج كميات كبيرة من الأكسجين.

#### السيطرة على الغازات القابلة للاشتعال

عموماً تمثل الغازات القابلة للاشتعال نفس مخاطر الحريق مثل السوائل القابلة للاشتعال وبالتالي نفس احتياطات السوائل تنطبق على الغازات، يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار الخواص المضرة الأخرى مثل خواص الغازات السامة أو التي تؤدي إلى التآكل. مثلاً يمكن لغاز قابل للاشتعال أن ينتج غاز سام بعد احتراقه.

#### طفايات الحريق

طفاية الحريق المتحركة هي أداة ذات كفاءة عالية في حالة استخدامها في حريق صغير. الطفاية المطابقة لصفة الحريق في يد شخص متمرس تحافظ على الممتلكات والأرواح. يجب وضع طفايات الحريق في أماكن العمل بغض النظر عن وجود إجراءات إطفاء حريق أخرى، كفاءة إطفاء الحريق يعتمد على الصنف المناسب للطفاية واختباراتها وصيانتها وتوزيعها في المصنع.

#### تصنيف الحرائق وتحديد نوع الطفاية:

تصنف الحرائق إلى أربع أصناف اعتماداً على نوع المادة أو الوقود المحترق. نوع الحريق يحدد نوع الطفاية التي تستخدم لإخماده:

1. صنف A للحرائق الناتجة عن حرق الخشب والورق والقماش والتي تنتج عنها أجزاء متطايرة ودخان أسود.
2. صنف B للحرائق الناتجة عن احتراق السوائل والغازات والشحوم بما فيها البنزين ومشتقات البترول التي تتطلب بخر حتى يحدث اشتعال.
3. صنف C تتعلق بالحرائق الناتجة عن ماس كهربائي في معدات كهربائية أو خامات بقرب معدات كهربائية.
4. صنف D هي حرائق تتعلق بمعادن تحترق مثل الماغنيسيوم وزيركونيوم واليوتاسيوم والصوديوم.

يجب اختيار الطفاية حسب نوع الحريق المحتمل والبناء والناس المتواجدة في المكان والخطر الذي ممكن أن يحدث.

#### أماكن وعلامات الطفايات:

الطفايات تكون في أماكن واضحة تكون سهل الوصول لها في حالة حريق. تكون في مسارات وممرات طبيعية، تكون الطفايات مرئية بسهولة. في الأماكن التي بها عوائق بصرية عن رؤية الطفايات توضع أسهم لتوضيح مكان الطفاية ويكتب على السهم نوع الطفاية.

إذا وجد أكثر من صنف من الطفايات في مكان واضح يتم تعليم كل منها حسب صنفه بحيث تكون واضحة عند استخدامها في حالة حريق. علامة الصنف توضع في مقدمة الطفاية فوق أو تحت الإسم المكتوب عليها. وتكون العلامة بمقاس يمكن قراءته على بعد 1 متر (3 أقدام).

#### **حالة الطفايات:**

يجب الحفاظ على الطفايات مشحونة وجاهزة للاستخدام. توضع الطفايات في أماكنها دائماً إذا لم تستخدم، عند صيانة الطفايات يوضع مكانها أخرى تكون مشحونة وجاهزة للاستخدام.

#### **تركيب وتوزيع الطفايات:**

تركب الطفايات على علاقات أو زوايا أو في خزانة أو على رف. الطفايات التي تركيب في خزانة أو داخل الحائط توضع بحيث تكون إرشادات الاستخدام للخارج. يوضح مكن الطفاية بلون مختلف عن باقي الديكور.

يتم وضع الطفايات في أماكن بحيث يكون الوقت المطلوب للذهاب لإحضارها والرجوع لا يكفي الحريق أن يكبر، المسافة بالنسبة للصنفين A و D لا تتعدى 23 متر (75 قدم).

المسافة بالنسبة للصنف B تكون 15 متر (50 قدم) لأن السوائل القابلة للاشتعال تحترق بسرعة، لا يوجد مسافة محددة للصنف C ولكن توزع حسب توزيع الصنف A و B.

#### **التفتيش والصيانة:**

في حالة اختيار وشراء وتركيب الطفاية تكون مسئولية (أسماء وأماكن عمل اشخاص مسئولون) لعمل التفتيش عليها وصيانتها واختبارها للتأكد من أنها تعمل جيداً ولم يتم العبث بها.

#### **تفتيش السلامة على الحريق والحفاظ على المكان:**

(أسماء الأشخاص المكلفين) سيكون عليهم مراقبة مكان العمل للتأكد من سلامة وترتيب مكان العمل، وعلى الأخص هذه المراقبة يجب أن تتضمن التخزين الجيد للكيمياويات، سهولة للوصول للطفايات، أو ممرات الهروب عند الطوارئ ويجب عليهم التأكد من أن خطة الإخلاء يتم العمل بها وأن العمال على دراية جيدة بها.

(الأشخاص المسئولون) سيكونون مسئولون عن القيام بتفتيش سلامة شهري. هذا يتضمن فحص صنبوي الماء الخاصة بالإطفاء، اختبار سريان الماء في المواسير، التأكد من أن جهاز الإنذار يعمل، فحص رشاشات الماء، إضاءة الطوارئ، تنظيم ونظافة المكان، إزالة المواد القابلة للاشتعال يومياً، الأجهزة والتوصيلات الكهربائية في حالة جيدة، تخزين السوائل القابلة للاشتعال.

#### **مخارج الطوارئ:**

كل مخارج الطوارئ أو ممر يؤدي إلى مخرج طوارئ يجب أن يكون واضح للرؤية ويكون معلم بحيث ان جميع الموجودين يعرفون طريق الهروب. لا يمكن أن توجد أى عوائق عند المخارج.

كل باب أو ممر ليس مخرج طوارئ ويمكن أن يفهم أنه مخرج يتم وضع علامة "ليس مخرج" عليه أو علامة تدل على المكان مثلاً "مخزن" أو "غرفة مغلقة". وممرات الطوارئ يوضع عليها علامات إرشادية سهلة القراءة. كل علامة إرشادية تكون مضاءة بأكثر من 50 لاس.

## خطة الطوارئ للمعاقين:

على المشرفين مسئولية مساعدة الأشخاص المعاقين الذين تحت إشرافهم. سيختار المشرف مساعد آخر وسيكون على الأثنين الذهاب إلى الشخص المعاق لمساعدته على الهروب وإبعاده عن الخطر.

- المشرف والمساعد والمقعد سينتربون على مسار الهروب وطريقته.
- الزوار المعاقين سيتم مساعدتهم مثل عمال المصنع، المضيف سيقوم بمساعدة الزائر في إخلاء المكان.

طوارئ الحريق:

إنذار الحريق:

في حالة وجود طوارئ حريق سيسمع إنذار حريق (وصف صوت الإنذار) في المبنى.

مسار وخطة الإخلاء – انظر خطة إخلاء الطوارئ:

(اسم المورد) يكون له خطة إخلاء طوارئ. كل مخارج الطوارئ تمتلك لقوانين السلامة في حالة وجوب الإخلاء أذهب إلى أقرب مخرج واتجه إلى مكان التجمع خارج المبنى.

المشرفين والمنسقين:

مسئولية المشرفين والمنسقين هي التأكد من أن كل العمال تم إخلاءهم وذهابهم إلى مناطق التجمع.

إجراءات طوارئ الحريق:

إذا اكتشفت حريق:

1. شغل أقرب جهاز إنذار حريق.
2. أبلغ المشرف والأشخاص الموجودين.

قاوم الحريق فقط عندما يكون:

1. قد تم إبلاغ المطافئ و
2. الحريق صغير ومتمركز في مكان حدوثه و
3. لك طريق خروج ويكون مقاومتك لحريق وظهرك في اتجاه المخرج و
4. يوجد طفاية حريق مناسبة تعمل جيداً وقد تدربت عليها وتعرف كيف تستخدمها.
5. إذا كنت غير متأكد من قدرتك أو قدرة طفاية الحريق على احتواء الحريق أترك المكان.

إذا سمعت إنذار الحريق:

1. إخلى المنطقة وأغلق الأبواب عند المغادرة.
2. أترك امبنى وابتعد عن المخرج وعن عمليات الطوارئ.
3. أذهب إلى مكان التجمع خارج المبنى.
4. على المشرفين التأكد من أن جميع العمال قد غادروا والمبنى وموجودين في منطقة التجمع.
5. كل العمال تبقى في الخارج حتى يتم إبلاغهم انهم ممكن أن يدخلوا بأمان.

مسارات الإخلاء:

1. تعلم مسارين ومخرجين يمكن أن تستخدمهم في حالات الطوارئ.
2. تعلم كيف تشغل جهاز الإنذار.
3. تعلم أصوات الإنذار المختلفة.
4. تدرّب جيداً على تدريبات الإخلاء.

## جدول مخاطر الحريق المحتملة

مواد ملتهبة	المكان	إجراءات التعامل	إجراءات التخزين
كيماويات ملتهبة	(ضع المكان)	العمال المدربة فقط	توضع في دواليب المواد القابلة للاشتعال.
وقود الديزل	(ضع المكان)	العمال المدربة وعمال شركة توريد الوقود	خزانات محمية لها خزانات ثانوية ومعزولة عن أى مصدر اشتعال.

عمليات	المكان	خطوات وقائية	إجراءات التخزين
اللحام والقطع والتجليخ	(ضع المكان)	منطقة معزولة ذات تهوية خاصة بها وحوائط ضد الحريق.	أنابيب الغاز تثبت جيداً إلى جسم المبنى أو العربة وتخزن في منطقة اللحام.
	(ضع المكان)	رخصة عمل على الساخن	

مواد قابلة للاشتعال	المكان	إجراءات التعامل	إجراءات التخزين
كراتين، بلتات، ملابس، قمامة	(ضع المكان)	كل هذه الأصناف تعزل عن مصادر الاشتعال، رخصة عمل على الساخن	تخزن الكراتين والبلتات والملابس في أماكن تتوافق مع المتطلبات المحلية، في مخازن ذات رشاشات حريق أتماتيكية. القمامة تخزن في الخارج في حاوية ذات غطاء ويتم تقييها بانتظام.

مواد متفاعة	المكان	إجراءات التعامل	إجراءات التخزين
حمض الكبريت	منطقة شحن البطاريات	عمال مدربة يرتدون أدوات وقاية شخصية	الحمض يخزن في البطاريات فقط

## الإخلاء

### حريق

- في حالة سماع جهاز الإنذار على كل العمال الغير مكلفين بأعمال طوارئ لذهاب فوراً إلى أقرب مخرج ومغادرة المكان والذهاب إلى منطقة التجمع.
- لا تتوقف لأخذ الأغراض الشخصية.
- على كل العمال التوقف عن التدخين أثناء الإخلاء.
- كل العمال أن تكون على بعد 60 متر (200 قدم) من المبنى بعد الإخلاء.
- كن على معرفة بمسارات الخروج وأماكن التجمع وخريطة الإخلاء.
- أبلغ منسق منطقة التجمع إذا ذهبت إلى منطقة خطأ. أيضاً أبلغ المنسق إذا افتقدت أحد زملائك في العمل.
- تعامل مع كل الإنذارات بأنها عملية إخلاء. سيتم إخلاء المصنع عند كل الإنذارات.

### انقطاع التيار الكهربائي

- في حالة انقطاع لتيار ابق في مكان عملك وانتظر تعليمات من المشرف أو المنسق أو رئيس الورديّة.
- أوقف جميع العربات المتحركة لفترة انقطاع التيار (هذا يشمل عربات الجر والدراجات...الخ).

## 2. مثال إجراءات الاستعداد للزلازل

### الاستعداد للزلازل:

- أبحث عن المخاطر في مكان عملك وقم بمنعها وتعلم كيف تحمي نفسك.
- احتفظ بمعدات الزلازل قرب مكان عمك في حقيبة ظهر ضع ما يكفي لمدة 72 ساعة مما يلي:
  1. حذاء قوى ذو نعل متين ومقفل من الأمام.
  2. الأدوية الضرورية.
  3. نظارات طبية إضافية.
  4. ملابس للدفء.
  5. إضاءة محمولة وبطارية flashlight.
  6. راديو يعمل بالبطارية.
  7. زجاجة ماء.
  8. مأكولات غير قابلة للتلف في علب مغلقة.

### أثناء الزلزال:

#### داخل المبنى:

- أبقى هادئاً واتخذ مأوى تحت مكتب أو طاولة قوية وأحمى يديك بإبقاءها بعيداً عن الأرض.
- ابتعد عن الأشياء العالية والشبابيك.
- بعد انتهاء الهزة الأولى أبقى في مأواك.
- عندما تكون في أمان ساعد المصابين.
- أبحث عن مخاطر قد تحدث أو حريق.
- أخلى المبنى إذا طلب ذلك، استخدم السلالم دائماً، المصعد قد يتعطل ويصبح كفخ.
- عند الحركة كن حذراً - الخطر يكمن في الأجزاء المتساقطة من المبنى خصوصاً خارج الأبواب وعند حوائط المبنى الخارجية.
- كن مستعداً لتوابع الزلزال.

#### في الخارج:

- أذهب بعيداً عن المباني في الخلاء.
- ابتعد عن خطوط الكهرباء والمباني العالية.
- انزل إلى الأرض وغطى رأسك ووجهك بأيديك أو بجريدة أو بطانية أو جاكيت.
- لا تدخل أى مبنى حتى بعد انتهاء الهزة إلا إذا أعلن المسئولون أنه من الأمان الدخول.

### بعد الزلزال:

- أفحص مكانك هل أنت في مأمن؟.
- استخدم المصابيح التي تعمل بالبطارية ولا تستخدم الكبريت أو النار.
- أبحث عن الإصابات وأبلغ مسئولوا الطوارئ.
- كن مستعداً لتوابع الزلزال.
- لبس حذاءً متيناً لحماية لقدمك من الزجاج والردم.
- لا تغير مكانك أو تذهب إلى دور آخر في المبنى إلا إذا طلب منك ذلك.
- إذا شممت غاز أو رأيت أنبوباً مكسوراً أبلغ عنه فوراً أفراد الأمن أو أفراد الطوارئ.
- كن مستعداً أن تبقى دون مساعدة المطافئ العامة وأن توفر الماء والغذاء.



### 3. مثال إجراءات المخبأ فى المكان

#### أماكن التأمين:

- تم تعيين الأماكن التالية كأماكن للاختباء فى حالة الطقس الصعبة والطوارئ الأخرى التي تتطلب مخبأ فى المكان:
- اسم المكان، موقع المكان. \_\_\_\_\_
- اسم المكان، موقع المكان. \_\_\_\_\_
- اسم المكان، موقع المكان. \_\_\_\_\_

#### إجراءات المخبأ فى المكان:

- كن على دراية بالمكان الذى ستختبئ به.
- كن على دراية بصفارة إنذار المخبأ فى المكان. عند سماع الصفارة أذهب إلى مكان التأمين بطريقة منظمة.
- إذا طب منك الذهاب إلى مكان آخر إفعل ذلك وانتظر التعليمات.
- إبق فى مكانك حتى تسمع صفارة نهاية حالة الطوارئ.

### 3. قائمة التحقق للممرات والمخارج






المتطلبات	تفى المتطلبات؟
ابواب المخارج	مستوى الأرض يكون منتظم على جانبي الباب (ألا يكون فرق الارتفاع بين الداخل والخارج أكثر من 1.3 سم (2/1 بوصة)).
	إذا كانت الأبواب غير مروحية لا تفتح بزاوية 90 درجة يقاس عرض الفتحة من وجه الباب إلى حلق الباب.
	هذا العرض لا يكون أقل من 91 سم (36 بوصة).
	أبواب المخارج تفتح في اتجاه الخروج من المبنى (اتجاه الخروج عامة).
	لا يوجد على أبواب الخروج أى أقفال ومفاتيح أو جهاز غلق تتطلب علم أو مجهود للفتح.
	يكون ارتفاع تراس الباب على الأقل 86 سم (34 بوصة) ولا يكون أكثر من 122 سم (46 بوصة) من الأرض.
	أبواب المخارج يجب أن تفتح بسهولة. لا يجب أن تأخذ قوة الفتح أكثر من 67 نيوتن <sup>1</sup> لفتح الباب حتى الآخر.
	تنتهى كل المخارج إلى ممر عام خارج المبنى.
السلام	أبواب السلام يجب أن تسمح للعامل بالدخول مرة أخرى.
	السلام المستخدمة في ممر الهروب يجب أن تكون ثابتة وذات بناء قوى، السلام التي تستخدم في الخروج خارج المبنى وارتفاع أكثر من 76 سم (30 بوصة) يجب أن يكون عليها حماية (ماسك يد جانبي). تكون الحماية بارتفاع 107 سم (42 بوصة) لمنع العمال من الوقوع من جانب المفتوح.
	السلام تكون على الأقل بعرض 112 سم (44 بوصة) وتكون بارتفاع 10-19 سم (4-7.5 بوصة).
	السلام والقبان تكون عليها ماسك يد جانبي من الجهتين. لا يكون ارتفاع الماسك الموجود أقل من 76 سم (30 بوصة) عند عمل ماسك جديد لا يكون أقل من 86 سم (34 بوصة) ولا أكثر من 96 سم (38 بوصة).
	ماسك اليد يكون له قطر خارجي أكثر من 3.2 سم (1 4/1 بوصة) وأقل من 5 سم (2 بوصة). ويكون على بعد 5.7 سم (2 4/1 بوصة) من الحائط الموازي.
	المباني من الدور الواحد إلى ثلاثة أدوار ممرات الهروب والسلام يجب أن تتحمل الحريق وتبقى سليمة مدة ساعة على الأقل. ويكون بكل دور مخرجين على الأقل بينهم مسافة كبيرة حسب المستطاع.
ممرات الطوارئ	أقصى مسافة يمشيها العامل إلى مخرج تكون 61 متر (200 قدم) في مبنى لا يوجد بها رشاشات إطفاء، ممكن أن تكون هذه المسافة 76 سم (250 قدم) لمبنى به رشاشات إطفاء أوتوماتيكية. الممرات ذات المخرج الواحد لا يكون طولها أكثر من 15 متر (50 قدم).
	كل ممرات الطوارئ يكون بها إضاءة بمقدار 10.7 لوكس على الأقل.
	يجب تزويد اضاءة الطوارئ تعمل بالبطاريات وتكون مدة عملها 1.5 ساعة. يجب ان تعمل الاضاءة اوتوماتيكية ويكون بها إضاءة بمقدار 10.7 لوكس على الأقل.
	الطريق إلى كل مخرج يجب أن يكون واضحاً.

<sup>1</sup> النيوتن: هو مقدار القوة المطلوب لتسريع 1 كج بمعدل 1 متر في الثانية المربعة.

#### 4. قائمة التحقق للترتيب والنظافة

المكان	نقطة الترتيب والنظافة	تفى المتطلبات؟
المبنى	نظافة الحوائط والشبابيك.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	الزغبار والشعيرات المحترقة تكس أو تزال بانتظام.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	الحوائط خالية من المعلقات الغير ضرورية.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	إضاءة كافية.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	السلام نظيفة ومضاءة. ماسك ايدى والدرجات مبنية جيداً ومصانة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
الأرضيات	نظيفة وخالية من النفايات نظيفة فى الزوايا وخلف الأجهزة وعند الحوائط وحول الأعمدة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	خالية من الزيوت والشحوم والبقع الأخرى.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	خالية من المواد غير الضرورية.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	حاويات بأغطية غير قابلة للاشتعال متوفرة ويتم رفع القمامة بانتظام.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
الممرات	خالية من المعوقات.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	إمكانية المرور بسهولة وأمان إلى طفايات الحريق والمخارج.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	المرور بسهولة وأمان إلى أماكن العمل.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	علامات واضحة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
الماكينات والمعدات	نظيفة وخالية من المواد غير الضرورية. الزغبار والشعيرات تتم إزالتها بانتظام.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	عدم وجود زيوت أو شحوم متساقطة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	المساحة المحيطة بالمكيبة تكون نظيفة وخالية من قطع القماش والورق الخ.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	الخزانات والدواليب تكون نظيفة وخالية من المواد غير الضرورية بداخلها أو من فوق.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	الكراسى والمقاعد نظيفة وبحالة جيدة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	المراحيض نظيفة وذات تهوية جيدة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	حماية جيدة على الماكينات.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	علبة الإسعافات الأولية مليئة وبحالة نظيفة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	منسقة ومرتبّة.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
المخزون والخامات	موضوعة بترتيب فى أماكن التخزين.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	علامات واضحة على أماكن التخزين.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	التخزين لا يعيق الوصول إلى المخارج وأماكن الإسعافات الأولية وطفايات الحريق ولوحات الكهرباء وأماكن غسيل الأعين والجسم من الكيماويات ورشاشات المطافى.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	المواد القابلة للاشتعال والسامة والخطيرة تخزن فى عبوات متفق عليها وموضوعة فى أماكن محددة مناسبة خطر الذى قد ينتج عنها.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	منظمة جيداً فى أماكنها.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
العدد اليدوية	خالية من الزيوت والشحوم.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	تفحص وتضان جيداً.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	غرفة المعدات وارفف نظيفة ومرتبّه.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	أرضيات المبنى خالية من النفايات مثل بواقي الطعام وقطع المعادن وقصاصات القماش.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
الأرضيات	تتم إزالة النفايات دائماً.	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
	التخزين الخارجى على الأقل 2.5 متر من حائط المبنى	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>

## 5. قائمة التحقق لسلامة الكهرباء

الحالة	نعم او لا	العمل التصحيحي	مثال سيئ
هل وش مخرج الكهرباء بحالة جيدة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	تغيير الوش المكسور أو المشروخ.	
هل اسلاك الكهرباء بحالة جيدة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	تصليح أو تغيير الأسلاك العارية.	
هل توصيلات الارضى سليمة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	تغيير التوصيلات التي ينقصها الارضى.	
هل التوصيلات عند علب التوزيع مثبتة جيدا؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	تصليح الوصلات عند العلب بحيث لا تكون الاسلاك عارية.	
هل علب التوصيل مغطاة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	تغطية كل العلب حيث لا تظهر الاسلاك الداخلية.	

## 6. عزل وتعليم

### جدول المراجعة السنوى

اسم العامل المصرح له:	رقم البطاقة
وصف المعدة أو الماكينة	

راقب العامل المصرح له أثناء تنفيذ إجراءات العزل والتعليم وتأكد من أنه يقوم بالآتى:

- بلغ العمال المعنيين.
- إيقاف الماكينة حسب الإجراءات الصحيحة والتأكد من أن كل المفاتيح على وضع Off.
- عزل الماكينة عن كل مصادر الطاقة الخطرة.
- وضع أجهزة العزل والتعليم عند نقاط الانفصال.
- تأكد من عملية العزل قد تمت باختبار تشغيل الماكينة.
- وصف عمليات الصيانة ومحاكاتها.
- تأكد من أن المنطقة خالية من أشياء ممكن أن تؤدي إلى حوادث.
- إعادة تركيب كل أدوات الحماية والأمان.
- إزالة أجهزة العزل والتعليم.
- وصل الكهرياء.
- اختبر الماكينة وتأكد أنها تعمل جيداً.
- أبلغ العمال أن عمليات العزل والتعليم قد انتهت.

تأكد من أن العامل المصرح له يمكن أن يوضح الآتى:

- عزل وتعليم مجموعة.
- عزل وتعليم عند تغير وريدية.
- سلبيات عملية التعليم فقط.
- فهم إجراءات عملية "غلق إدارية".

إمضاء العامل المصرح له:
اسم المفتش:
وظيفته:

## الشهادة السنوية

هذه الوثيقة تثبت أنه تم إعطاء شهادة سنوية لـ (اسم المصنع) في برنامج عزل وتعليم لسنة ( ). تم

الأخذ بالخطوات التالية للتأكد من أن عمليات العزل والتعليم مفهومة ويقوم العمال بتنفيذها بكفاءة.

1- برنامج العزل والتعليم تم فحصه ومراجعته من \_\_\_\_\_ .

2- جميع الإجراءات الخاصة بالماكينات تم فحصها ومراجعتها للتأكد من إمكانية تنفيذها وكفاءتها.

قد تم هذا من قبل \_\_\_\_\_ .

3- كل العمل المصرح لهم قد تم تمرينهم على البرنامج الذي تمت مراجعته وعلى الإجراءات التي تمت مراجعتها.

4- كل عامل مصرح له قد اشترك في فحص عملية عزل وتعليم لمعدده معينة.

منسق الصحة والسلامة \_\_\_\_\_ تاريخ: \_\_\_\_\_ .

مدير المصنع: \_\_\_\_\_ تاريخ: \_\_\_\_\_ .

## 7. أدوات الأمان في الماكينات

عام

أى حركة ميكانيكية قد تهدد سلامة العامل يجب ألا تترك بدون حماية. المقترحات في هذا الكتيب ليست الحلول الوحيدة لمتطلبات شروط التعاقد، لماذا؟ لأن الحلول العملية لحماية العمال من أجزاء الماكينات المتحركة كثيرة جداً.

### متطلبات الحماية

ما هو المطلوب لحماية العمال من الأخطار الميكانيكية؟ الحماية يجب أن تفي على الأقل بهذه المتطلبات العامة:

**منع التلامس:** تمنع أجهزة الحماية أيدي وأذرع وكل أجزاء جسم العامل من ملامسة أجزاء الماكينة المتحركة الخطرة. نظام الحماية الجيد لا يسمح للعامل أو أى عامل آخر من وضع جزء من جسمه قريباً من الأجزاء المتحركة.

**تثبيت:** لا يمكن للعمال العبث أو إزالة جهاز الحماية لأن جهاز الحماية الذى يمكن تعطيله لا جدوى منه. تكون أجهزة الحماية مصنعة من خامات جيدة تتحمل أحوال العمل العادية ويجب أن تكون مثبتة جيداً فى الماكينة.

**حماية من الأشياء الساقطة:** جهاز الحماية يمنع سقوط أشياء فى الأجزاء المتحركة إذا سقطت أداة صغيرة (مفك) فى ماكينة تدور بسرعة تتحول الأداة إلى قذيفة قد تصيب احد المتواجدين.

**لا ينتج عنه خطر جديد:** لا معنى لجهاز الحماية الذى يؤدي إلى خطر جديد كنقطة حادة أو حد خشن أو سطح غير معالج يؤدي إلى تمزيق. أطراف أجهزة الحماية تكون مستديرة أو مغطاة بطريقة بحيث لا يوجد بها أجزاء حادة.





**لا تعيق العمل:** جهاز الحماية الذى يعيق العمل بسهولة وسرعة قد يتم تبطله وعدم استخدامه. جهاز الحماية الجيد يحسن أداء العامل لأنه يعطى العامل الشعور بالأمان من الإصابة.

**يسمح بتزييت الماكينة:** إذا أمكن تزييت الماكينة دون إزالة جهاز الحماية فهذا جيد. عمل خزانات الزيت خارج الحماية بخط يصل إلى نقطة التزييت يقلل حاجة عامل الصيانة فى الدخول إلى المنطقة الخطرة.

### التدريب

حتى أفضل أجهزة الحماية لن تعمل بكفاءة إلا إذا كان العامل يعرف كيفية استخدامها ولماذا. إذاً التدريب الوافى المحدد جزء مهم فى أى مجهود يعمل للحماية من أخطار الماكينات والتدريب الجيد أو التدريب العملي يجب أن يتضمن الآتى:


1. وصف وتعريف المخاطر المرتبطة بكل ماكينة على حدة.
  2. وصف أجهزة الحماية وكيف تعمل وما المخاطر التى تحمى منها.
  3. كيف تستخدم أجهزة الحماية ولماذا.
  4. كيف وتحت أى ظروف تتم إزالة أجهزة الحماية. ومن يقوم بهذا العمل (عادة عمال الصيانة فقط).
  5. ماذا نفعل إذا تعطل جهاز الحماية او غير موجود أو لا يعمل بكفاءة (مثلاً أبلغ المشرف).
- هذا النوع من التدريب ضرورى للعمال الجدد وعمال الصيانة والتركييب أيضاً. يعمل هذا التدريب عند وضع وتعديل أجهزة حماية جديدة أو عند تعيين عامل جديد على ماكينة مختلفة.

 <p>INSPECTION PANEL</p>	<p><b>أجهزة حماية ثابتة:</b></p> <p>جهاز الحماية الثابت هو جزء دائم من الماكينة ولا يعتمد على الأجزاء المتحركة للقيام بعمله، ويكون مصنوع من الصاج أو البلاستيك أو شبك سلك أو أعمدة أو أي مادة أخرى تكون قوية بحيث تتحمل الاصطدام وساعات عمل كثيرة هذا النوع مفضل عن باقي الأنواع بسبب بساطته وكونه دائم.</p>
 <p>GUARD</p>	<p><b>أجهزة حماية متداخلة:</b></p> <p>أجهزة الحماية المتداخلة تقوم بغلاق أو فك تعشيق الحركة عند فتحها أو إزالتها. الماكينة لا تعمل حتى يرجع جهاز الحماية إلى مكانه.</p>
 <p>HANDLE FOR EXTENDING OR RETRACTING GUARD OVER BLADE</p> <p>SAW BLADE</p> <p>GUARD</p> <p>CRANK FOR HEIGHT ADJUSTMENT</p>	<p><b>أجهزة حماية قابلة للتعديل:</b></p> <p>تكون هذه الأجهزة عملية بسبب المرونة في التعامل مع أشكال المواد المختلفة التي سيتم قطعها وتشكيلها وصلفها.</p>
 <p>GUARD</p> <p>HANDLE ANTI-KICKBACK DEVICE</p> <p>BLADE</p>	<p><b>أجهزة حماية ذات تعديل ذاتي:</b></p> <p>الفتحة في جهاز الحماية المعدل تلقائياً تتحدد بحركة الظرف (stock) عندما يحرك العامل الظرف إلى المنطقة الخطرة يتم رفع جهاز الحماية لعمل فتحة كافية لمرور الظرف فقط. بعد إزالة لظرف يرجع جهاز الحماية إلى مكانه.</p>




## أجهزة الحماية عن طريق التحسس


جهاز الحماية عن طريق التحسس يمكن أن يعمل بطريقة من طرق كثيرة: يمكن للجهاز أن يوقف الماكينة إذا دخلت يد أو أي جزء من الجسم في مكان خطير، ويمكن للجهاز أن يمنع دخول يد العامل إلى المنطقة الخطرة، ويمكن للجهاز أن يجبر العامل على استخدام يده الأثنين لتشغيل الماكينة، ويمكن للجهاز أن يكون فاصل يعمل عند عامل الماكينة من أجل الحماية من دخول اليد أو أي جزء من الجسم للمنطقة الخطرة.




**جهاز حساس بالخلية الضوئية:** يستخدم نظام من مصادر ضوئية وأجهزة تحكم التي يمكنها أن تعترض دورة عمل الماكينة. إذا تم حجب شعاع الضوء الماكينة تقف ولا تتم دورتها. هذا الجهاز يستخدم فقط في الماكينات التي يمكن أن تتوقف قبل أن يصل العامل إلى المنطقة الخطر.




**جهاز حساس للتردد الراديو:** يستخدم موجات الراديو كجزء من دائرة التحكم في الماكينة. عندما تقطع الدائرة الماكينة تقف. مثل الخلية الضوئية يستخدم هذا الجهاز في الماكينات التي يمكن أن تتوقف قبل أن يصل العامل إلى المنطقة الخطر. هذا يتطلب فرامل أو أي طريقة يعتمد عليها لإيقاف الماكينة.



**جهاز حساس كهروميكانيكي:** يوجد به عامود ينزل أي مسافة محددة مسبقاً عند بدء الماكينة دورة عملها. إذا وجد عائق يمنع هذا العمود من نزول المسافة كلها تقوم وحدة التحكم بوقف التشغيل.









**جهاز الجذب:** يستخدم مجموعة من الكابلات المتصلة بأيدي وأذرع العامل. هذا الجهاز يستخدم في الماكينات ذات دورة كبس (مكبس ميكانيكي) عندما يكون الرام في الأعلى يسمح للعامل بالعمل. عند نزول الرام يوجد وصلة ميكانيكية تقوم بجذب ايدي من نقطة العمل.



**جهاز مانع:** يستخدم كابل أو شريط مربوط في يد العامل موصول في نقطة ثابتة. الكابلات والشرائط يتم ضبطها لمسافة محددة مسبقاً لتكون الأيدي في أمان.

## التحكم في التعثر بأمان

أدوات التحكم في الأمان تعطى وسيلة سريعة لإيقاف الماكينة في حالة الطوارئ.


	<p><b>عامود الجسم:</b> هو عامود حساس للضغط عند الضغط عليه تم إيقاف الماكينة. إذا العامل وقع أو تعثر أو فقد إلتزانه يضغط على العامود لإيقاف الماكينة.</p>
	<p><b>عامود التعثر الثلاثي:</b> هو عامود أمان عند الضغط عليه بواسطة العامل تقف الماكينة لأنه يتم تشغيله من قبل العامل في حالة الطوارئ يكون ضبطه مهم جداً.</p>
	<p><b>سلك التعثر:</b> بوضع السلك في محيط أو قرب المنطقة الخطرة يمكن للعامل أن يصل إلى السلك بأحدى يديه لإيقاف الماكينة.</p>
	<p><b>التحكم باستخدام اليدين الأثنين:</b> يتطلب ضغط ثابت ومن اليدين لتشغيل الماكينة. هذا النوع من التحكم يتطلب كلتش (clutch) وفرامل ومراقبة فرامل. في هذا الجهاز يتطلب أن تكون يدى العامل في مكان آمن (على أزرار التشغيل) وعلى مسافة كافية أمانة عن المنطقة الخطر حتى تنتهى الماكينة من دورتها.</p>
	<p><b>التحكم باستخدام اليدين:</b> يتطلب أن يتم الضغط على أزرار التشغيل من قبل اليدين الإثنين للعامل لتشغيل الماكينة هذا الجهاز يستخدم في الماكينات ذات الدورة الكاملة. يتم وضع الأزرار في أماكن أبعد ما يمكن عن مكان التشغيل بحيث لا يمكن عامل أن يحرك يده ويضعها في المكان الخطر إلا بعد انتهاء الدورة تكون اليدين بعيدة بحيث أن لا تقع في أى حال في المكان الخطر.</p>
	<p><b>البوابات:</b> هي عوائق متحركة تحمى العامل من دخول منطقة الخطر قبل بداية الدورة. في معظم الأحيان تعمل البوابات مع دورة التشغيل.</p>

نوع الحماية	التطبيق	المزايا	العيوب
ثابت	تقوم بعمل عائق (حاجز)	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن أن تضع لتتوافق مع تطبيقات كثيرة.</li> <li>يمكن صنعها داخل المصنع.</li> <li>تعطى أقصى حماية.</li> <li>تتطلب صيانة قليلة.</li> <li>تستخدم في الحالات عالية الإنتاج المتكررة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تعيق الرؤية. تستخدم في عمليات قليلة.</li> <li>تعديل وصيانة الماكينات عادة يتطلب إزالتها مما يتطلب حماية أخرى لعمال الصيانة.</li> </ul>
متداخله	تتوقف أو تفصل الماكينة وعدم تشغيلها إذ لم يتم وضع الحماية في مكانها. يجب توقيف الماكينة قبل وصول العامل إلى منطقة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعطى أقصى حماية.</li> <li>تسمح بالوصول إلى مكان التشغيل لإزالة المعوقات دون إضاعة الوقت في إزالة الحماية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتطلب ضبط جيد وصيانة.</li> <li>سهولة فك الحشر.</li> </ul>
قابلة للتعديل	تعطى حاجز يمكن تعديله لتسهيل مجموعة مختلفة من عملية التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن صناعته لمواكبة عمليات تشغيل كثيرة.</li> <li>يمكن تعديله للسماح بدخول مقاسات ظرف مختلفة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تدخل الأيدي إلى منطقة الخطر، الحماية لا تكون كاملة في كل الأوقات.</li> <li>يتطلب صيانة و/أو تعديل دائم.</li> <li>يمكن للعامل أن يجعله غير فعال.</li> <li>قد يعيق الرؤية.</li> </ul>
تعديل ذاتي	تعطى حاجز يتحرك حسب مقاس الظرف عند دخوله منطقة العمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن شراؤها بسهولة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا تعطى دائماً أقصى حماية.</li> <li>قد تعيق الرؤية.</li> <li>تتطلب صيانة وتعديل دائماً.</li> </ul>
خلية ضوئية ثابتة	لا تعمل الماكينة إذا قطع شعاع الضوء. عند قطع الضوء أثناء عمل الماكينة تتوقف الماكينة لحظياً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تسمح بحركة أسهل للعامل.</li> <li>سهولة الاستخدام.</li> <li>تستخدم من قبل كل العمال.</li> <li>تحمي في حالة وجود شخص عابر</li> <li>لا تحتاج تعديل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تعيق الرؤية.</li> <li>لا تحمي في حالات الأعطال الميكانيكية.</li> <li>تستخدم فقط في الماكينات التي يمكن توقيفها.</li> </ul>

الكهرو ميكانيكية	عامود حساس يمشى مسافة محددة بين العامل والمنطقة الخطرة. اعتراض هذه الحركة يمنع الماكينة من العمل.	• يسمح للوصول إلى منطقة العمل. • يجب تعديل العامود الحساس لكل تشغيل ويجب الصيانة دائماً.
الجذب	عندما تبدأ الماكينة بالعمل يتم جذب أيدي العامل بعيداً عن منطقة الخطر.	• تعيق حركة العامل وتقلل المساحة التي يمكن أن يعمل بها.
المانع	يمنع العامل من الدخول إلى منطقة الخطر.	• يجب تعديل كل تشغيل ولكل عامل. • يتطلب فحص وصيانة دائماً. • يتطلب مراقبة جيدة للعامل. • يعيق حركة العامل. • قد يقلل مساحة العمل.
التحكم في التعثر: • عامود الجسم • عامود التعثر • سلك التعثر	توقف الماكينة عند الملامسة.	• سهل الاستخدام. • أجهزة التحكم تعمل يدوياً. • قد توجد صعوبة في التشغيل بسبب مكان جهاز التحكم. • تحمي العامل فقط. • قد تتطلب أجهزة تثبيت خاصة. • قد تتطلب فرامل للماكينة.
التحكم باستخدام اليدين	استخدام اليدين مطلوب للتشغيل منعاً من وصول العامل إلى المنطقة الخطر.	• تطلب ماكينة ذات دوره جزئية وفرامل. • يمكن تعطيل جهاز التحكم عند استخدام الذراع أو وضع شيء عليه مما يسمح بالعمل بيد واحدة. • يحمي العامل فقط.
التحكم باستخدام اليدين للدورة الكاملة	استخدام اليدين مطلوب للتشغيل منعاً من وصول العامل إلى المنطقة الخطر.	• ممكن أن يحاول العامل الوصول لمنطقة الخطر.. • يمكن تعطيل جهاز التحكم عند استخدام الذراع أو وضع شيء عليه مما يسمح بالعمل بيد واحدة. • يحمي العامل فقط. • قد تتطلب تثبيت خاص.
البوابات	تعمل حاجز بين منطقة الخطر والعامل أو أى شخص آخر.	• يمنع الوصول إلى الدخول إلى المنطقة الخطر. • يتطلب فحص دائم وصيانة. • قد يتعارض مع إمكانية العامل لرؤيا العمل.

أقصى فتحة مسموحة لجهاز الحماية (بالسنتيمتر والبوصة (in))		
إذا كانت المسافة (A) من الخطر إلى جهاز الحماية تساوي	فإن الفتحة (B) في جهاز الحماية أو بين الطاولة وجهاز الحماية يجب ألا تتعدى	
1.27 – 3.81 cm (½ to 1 ½ in)	0.64 cm (¼ in)	
3.81 – 6.35 cm (1 ½ to 2 ½ in)	0.95 cm (⅜ in)	
6.35 – 8.89 cm (2 ½ to 3 ½ in)	1.27 cm (½ in)	
8.89 – 13.97 cm (3 ½ to 5 ½ in)	1.59 cm (⅝ in)	
13.97 – 16.51 cm (5 ½ to 6 ½ in)	1.91 cm (¾ in)	
16.51 – 19.05 cm (6 ½ to 7 ½ in)	2.22 cm (⅞ in)	
19.05 – 31.75 cm (7 ½ to 12 ½ in)	3.18 cm (1 ¼ in)	
31.75 – 39.37 cm (12 ½ to 15 ½ in)	3.81 cm (1 ½ in)	
39.37 – 44.45 cm (15 ½ to 17 ½ in)	4.76 cm (1 ⅞ in)	
44.45 – 80.01 cm (17 ½ to 31 ½ in)	5.40 cm (2 ¼ in)	
Over 80.01 cm (Over 31 ½ in)	15.24 cm (6 in)	

الرسم يوضح المسافات بالبوصة:



## جدول مراجعة أجهزة الحماية

الإجابة على الأسئلة التالية تحدد احتياجات مكان العمل لأجهزة الحماية عن طريق التعرف على الأوضاع الخطرة أو الأساليب التي تحتاج إلى تصحيح.

المتطلبات	هل تفي بالمتطلبات
1. هل تتوافق أجهزة الحماية مع أدنى متطلبات لشروط التعاقد؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
2. هل تحمي أجهزة الحماية أيدى وأذرع وأجزاء جسم العمال من ملامسة الأجزاء الخطرة المتحركة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
3. هل أجهزة الحماية مثبتة جيداً ولا يمكن إزالتها بسهولة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
4. هل تمنع أجهزة الحماية سقوط الأشياء في الأجزاء المتحركة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
5. هل تسمح أجهزة الحماية بتشغيل الماكينة بسهولة وراحة وسلامة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
6. هل يمكن تزييت الماكينة دون إزالة جهاز الحماية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
7. هل يوجد نظام لغلق الماكينة قبل إزالة جهاز الحماية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
8. هل يمكن تحسين أجهزة الحماية الموجودة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<b>نقطة التشغيل</b>	
1. هل يوجد جهاز حماية عند نقطة العمل؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
2. هل تبقى أيدى وأذرع وأجزاء جسم العامل بعيداً عن منطقة الخطر؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
3. هل يوجد دليل على أن جهاز الحماية تم العبث به أو إزالته؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
4. هل يمكن اقتراح جهاز حماية أفضل وأكثر كفاءة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
5. هل يمكن عمل تعديل على الماكينة لمنع خطر نقطة العمل نهائياً؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<b>أجهزة نقل الحركة</b>	
1. هل يوجد تروس وطارات وحدافات بدون حماية في الماكينات؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
2. هل يوجد سيور أو جنازير مكشوفة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
3. هل توجد مسامير ومفاتيح مكشوفة الخ؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
4. هل مفاتيح التشغيل قريبة من العامل؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
5. إذا وجد أكثر من عامل هل توجد مفاتيح تشغيل لكل واحد؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<b>أجزاء متحركة أخرى</b>	
1. هل توجد أجهزة حماية على كل الأجزاء المتحركة الخطرة بما فيها الأجزاء الإضافية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<b>مخاطر غير ميكانيكية</b>	
1. هل تم توفير أجهزة حماية وأدوات حماية شخصية لحماية العمال من التعرض لمواد الخطرة عند تشغيل الماكينة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
<b>مخاطر الكهرباء</b>	
1. هل الماكينة مركبة وفقاً لشروط التعاقد والمتطلبات المحلية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
2. هل توجد وصلات غير مثبتة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
3. هل تم وصل الماكينة بالأرضي.	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
4. هل يوجد قاطع على المصدر الكهربائي؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
5. هل يحدث للعامل صعق كهربائي خفيف أثناء تشغيل الماكينة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

التدريب	1. هل تلقى عمال التشغيل والصيانة التدريب الضروري لكيفية وأهمية أجهزة الحماية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	2. هل تلقى عمال التشغيل والصيانة التدريب على أماكن أجهزة الحماية وكيف تحمي من الأخطار وما هي الأخطار التي تحمي منها؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	3. هل تلقى عمال التشغيل والصيانة التدريب حول متى وكيف يتم إزالة أجهزة الحماية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	4. هل تلقى العمال التدريب عن الإجراءات التي يجب اتخاذها عند ملاحظة تلف أو اختفاء أو عدم كفاءة أجهزة الحماية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
أدوات الحماية الشخصية والملابس المناسبة	1. هل العمل يتطلب أدوات حماية شخصية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	2. إذا كانت أدوات الحماية مطلوبة فهل هي مناسبة للعمل وفي حالة جيدة ويحافظ عليها نظيفة وتخزن جيداً عند عدم الاستخدام؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	3. هل العامل يلبس الملابس المناسبة لعمل (مثلاً: لا توجد ملابس فضفاضة أو مجوهرات)؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
صيانة الماكينات والتصليح	1. هل تلقى عمال الصيانة تعليمات حديثة عن الماكينات التي يقومون بصيانتها؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	2. هل يقوم عمال الصيانة بعزل الماكينة عن مصدر الطاقة قبل القيام بعمليات الصيانة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	3. عند وجود أكثر من عامل صيانة على ماكينة واحدة هل يستخدم أكثر من أداة عزل؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	4. هل يستخدم عمال الصيانة أدوات آمنة ومناسبة في عمليات الصيانة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	5. هل تتم حماية العدد المستخدمة من قبل عمال الصيانة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	6. هل تم تدريب عمال الصيانة على عزل وتعليم الماكينات وهل تنفذ إجراءات العزل والتعليم قبل محاولة بدأ عمليات الصيانة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

## 8. السيطرة على الضجيج

مستوى التعرض المسموح للضجيج

مستوى الصوت (dBA) لرد الفعل البيئي	فترة التعرض في اليوم (بالساعة)
90	8
92	6
95	4
97	3
100	2
102	1 ½
105	1
110	½
115	¼ أو أقل



## 9. تخزين المواد الكيميائية

معلومات إرشادية عامة لتخزين الكيماويات والكيماويات الغير متطابقة:

المعلومات الإرشادية فى الجداول التالية لا تغطى كل احتمالات عدم تطابق الكيماويات. يوجد جدول أكثر دقة فى الموقع التالي:  
<http://www.uos.harvard.edu/ehs/enviro/EPACChemicalCompatibilityChart.pdf>

من المهم أن تقوم الشركات بالبحث عن خواص الكيماويات التى يستخدمونها بما فيها مراجعة الجزء الخاص بعدم تطابق الكيماويات فى ورقة معلومات السلامة (MSDS).

نوع الكيماويات	المعلومات الإرشادية للتخزين
الأحماض	<ul style="list-style-type: none"> <li>تخزن بعيداً عن الفلزات المتفاعلة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم.</li> <li>تخزن الأحماض المؤكسدة بعيداً عن الكيماويات العضوية والمواد الملتهبة والقابلة للاشتعال.</li> <li>تخزن الأحماض بعيداً عن الكيماويات التى قد تولد غازات سامة أو قابلة للاشتعال عند تلامسها.</li> <li>تخزن الأحماض بعيداً عن القلويات.</li> </ul>
القلويات	<ul style="list-style-type: none"> <li>تخزن القلويات بعيداً عن الأحماض والفلزات والمتفجرات والمواد العضوية أحادية الأكسجين والمواد القابلة للاشتعال.</li> </ul>
المذيبات (القابلة للاشتعال أو الهالوجينية)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تخزن فى علب وخزائن مصرح بها من ناحية السلامة.</li> <li>تخزن بعيداً عن الأحماض المؤكسدة والمواد المؤكسدة الأخرى.</li> <li>تبقى بعيداً عن مصادر الحرارة بما فيها مصادر الشرر أو لهب النار.</li> </ul>
مواد مؤكسدة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تخزن فى مكان بارد وجاف.</li> <li>تخزن بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والمواد الملتهبة.</li> <li>تخزن بعيداً عن المواد المختزلة مثل الزنك والفلزات القلوية وحمض الفورميك.</li> </ul>
سيانيدات	<ul style="list-style-type: none"> <li>تخزن بعيداً عن الأحماض والمواد المؤكسدة</li> </ul>
مواد تتفاعل مع الماء	<ul style="list-style-type: none"> <li>تخزن فى مكان بارد و جاف بعيداً عن مصادر الماء.</li> <li>يجب وجود طفاية حريق من صنف "د" "D" فى المكان.</li> </ul>

الجدول 1:

الجدول يبين توصيات عامة لفصل أو عزل أنواع الكيماويات الخطرة.

	Class	2	3	4	5	6	8
	Class		  		  	 	 
غازات مضغوطة 2.1 قابلة للاشتعال	2		KEEP APART Segregate From OR KEEP APART	Segregate From	Segregate From Segregate From Segregate From	Segregate From ISOLATE	KEEP APART KEEP APART
2.2 غير قابلة للاشتعال/غير سامة	2		KEEP APART	KEEP APART	Separation may not be Necessary Segregate From Separation may not be Necessary	Separation may not be Necessary Segregate From	Separation may not be Necessary KEEP APART
2.3 سامة	2		Segregate From OR KEEP APART	KEEP APART	Segregate From KEEP APART	Separation may not be Necessary Segregate From	Separation may not be Necessary KEEP APART
سوائل قابلة للاشتعال	3		Segregate From KEEP APART Segregate From	KEEP APART	Segregate From Segregate From	Segregate From ISOLATE	KEEP APART KEEP APART
مواد صلبة مشتعلة 4.1 قابلة للانفجار	4		Segregate From Separation may not be Necessary KEEP APART	KEEP APART	KEEP APART Segregate From	Segregate From Segregate From	KEEP APART Separation may not be Necessary
4.2 قابلة للانفجار العشوائي	4		Segregate From Segregate From Segregate From	Segregate From KEEP APART	KEEP APART	Segregate From ISOLATE	KEEP APART KEEP APART
4.3 خطرة عند البلل	4		Segregate From Separation may not be Necessary KEEP APART	Segregate From Segregate From	KEEP APART	KEEP APART Segregate From	Separation may not be Necessary Separation may not be Necessary
مواد مؤكسدة 5.1 مواد مؤكسدة	5		Segregate From Separation may not be Necessary Separation may not be Necessary	Segregate From Segregate From Segregate From	KEEP APART	Segregate From	KEEP APART KEEP APART
5.2 بروكسيدات عضوية	5		ISOLATE Segregate From Segregate From	ISOLATE Segregate From ISOLATE	Segregate From ISOLATE Segregate From	Segregate From	KEEP APART KEEP APART
مواد سامة	6		KEEP APART Separation may not be Necessary Separation may not be Necessary	KEEP APART	KEEP APART KEEP APART	Separation may not be Necessary KEEP APART KEEP APART	Separation may not be Necessary
مواد آكلة	8		KEEP APART KEEP APART KEEP APART	KEEP APART	Separation may not be Necessary KEEP APART	Separation may not be Necessary KEEP APART KEEP APART	Separation may not be Necessary

تعريف مصطلحات:

**Keep Apart:** إبقاء المواد على بعد 3 أمتار على الأقل.

**Segregate:** فصل المواد بعبوات أو أماكن منفصلة في نفس المخزن بفاصل مضاد للحريق أو في مبنى منفصل.

**Isolate:** التخزين في مبنى مختلف أو عزلها بعبوات مخصصة لهذا الغرض.

## 10. درجات الحرارة والبرودة القصوى

### المحتويات

1. جدول مراجعة الإجهاد الحراري

2. الإجهاد الحراري: مراجعة عامة لمكان العمل

الجزء الأول: جدول مراجعة لأخطار الإجهاد الحراري

أعمال تصحيحية	تستوفي المتطلبات	نقطة المراجعة
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	الترمومتر: هل تعمل؟
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	أجهزة التحكم في الحرارة: هل تعمل جيداً؟ (ترموستات، دفايات، مراوح، مكيفات)
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	توجد كمية مياه كافية لكل العمال في حالة الحر الشديد؟
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	توجد راحات كافية وفي أماكن مناسبة (في أماكن باردة أو مغطاة في حالة الحر الشديد وفي أماكن دافئة في حالة البرد)؟
	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	تتوفر أدوات الحماية الشخصية المناسبة في حالة الحر أو البرد الشديد؟

## الجزء الثاني: الإجهاد الحراري: مراجعة عامة لمكان العمل

ملاحظة: التالي هو مجموعة أسئلة كمنال تساعد المراجع عند تقييم الإجهاد الحراري في مكان العمل.

### وصف مكان العمل

1. نوع العمل.
2. هل تستخدم أدوات أو عمليات تنتج حرارة.
3. إذا وجدت مشاكل متعلقة بالإجهاد الحراري سابقا.
4. عند الأماكن الساخنة:
  - هل الحرارة ثابتة أم متقطعة؟
  - عدد العمال المعرضين للحرارة؟
  - كم ساعة يحدث التعرض للحرارة؟
  - هل توجد مياه للشرب؟
  - هل المشرفين مدربين على ملاحظة وتقييم أعراض الإجهاد الحراري؟

### هل التعرض للحرارة في منطقة العمل مألوف لهذه الصناعة؟

1. الطقس عند المراجعة.
  - درجة الحرارة.
  - الرطوبة.
  - سرعة الهواء.
2. هل اليوم طبيعي بالنسبة للطقس؟ (معلومات من مركز الأرصاد الجوية)
3. أساليب هندسية للسيطرة على الحرارة
  - هل توجد تهوية؟
  - هل التهوية تعمل؟
  - هل يوجد تكييف؟
  - هل التكييف يعمل؟
  - هل توجد مراوح؟
  - هل المراوح تعمل؟
  - هل توجد حماية أو عزل بين مصادر الحرارة والعمال؟
  - هل الأوجه العاكسة للحماية نظيفة؟

### أساليب عمل لكشف وتقييم ومنع أو تقليل الإجهاد الحراري؟

1. برنامج التدريب
  - المحتوى؟
  - أين تم؟
  - لمن تم؟
2. برنامج تعويض السائل؟
3. برنامج التأقلم؟
4. جدول العمل/الراحة؟
5. جدول مواعيد العمل (أثناء الأوقات الباردة، التنظيف والصيانة أثناء توقف العمل... إلخ)؟
6. أماكن الراحة الباردة (بما فيها الظل للأعمال الخارجية)؟
7. برنامج مراقبة الحرارة؟

8. أدوات الحماية الشخصية؟

- ملابس عاكسة تستخدم؟
- ملابس مبردة بالماء أو الثلج؟
- ملابس داخلية مبللة تستخدم تحت الملابس العاكسة والمانعة للحرارة؟
- نظام تحريك الهواء؟

9. برنامج الإسعافات الأولية المستخدمة.

- موظفون مدربين؟
- إمكانية التبريد السريع؟
- إجراءات الحصول المساعدة الطبية؟
- هل من السهل نقل المصابين بالإجهاد الحرارى إلى المنشآت الطبية؟

10. برنامج الكشف الطبي.

- المحتويات؟
- من يدير البرنامج؟

## 11. السيطرة على الأسبستوس

### معلومات عامة

#### التأثير الصحي

التعرض لشعيرات الأسبستوس قد تؤدي إلى أمراض خطيرة وقد تؤدي إلى السرطان، هذا يعتمد على عدة عوامل بما فيها نوع الأسبستوس وكميته التي يتعرض لها الفرد والفترة التي تعرض له وما إذا كان هذا الفرد يدخن السجائر<sup>1</sup>.

#### استخدام الأسبستوس في المباني:

منذ اكتشاف الأسبستوس وهو يستخدم كثيراً في عمل طبقات عازلة ومضادة للحريق ويتم إضافته إلى مواد البناء لعدة أسباب. يوجد الأسبستوس في أماكن عدة في المباني. مواد البناء التي تحتوي على الأسبستوس قد تكون من الآتي:

#### • مواد عزل حراري.

1. عزل الغلاية.
2. مواسير بخار
3. فتحات
4. مواسير ماء ساخن
5. نظام تفرغ العادم (شكمان)
6. جوانب درجة الحرارة العالية وعزل المحابس

#### • مواد على الأسطح

1. يرش أو ينثر على مواد الأسطح والحوائط ومواد العزل ومواد الديكور.
2. الدهانات ذات ملمس الخاص.
3. المحارة والضمارة.
4. الصنابير والوصلات.
5. الحوائط ضد الحريق.
6. الستائر ضد الحريق.

#### • مواد أخرى

1. قطع خشبية لتغطية السقف.
2. قطع مربعة لتغطية الحوائط الخارجية.
3. مواد ضد الحريق ترش على الحجر والأعمدة الصلب.
4. الأسفلت العازل.
5. الأرضيات الفينيل ومواد تركيبها وعزلها.

#### أسبستوس متكسر ضد غير المتكسر

منتج الأسبستوس المتكسر يمكن تكسيره وطحنه وبالتالي إخراج منه غبار وعن طريق الضغط عليه باليد. أما الغير متكسر فهو لا يخرج غبار عند الضغط عليه، الأسبستوس المتكسر أكثر خطراً لأنه يخرج شعيرات أسبستوس في الجو خطرة على صحة العمال، القائمة التالية يوجد بها المواد التي تتكسر والتي لا تتكسر.

<sup>1</sup> تدخين السجائر يزيد من احتمال الإصابة بالأمراض المرتبطة بالأسبستوس.

#### مواد عادةً تتكسر

- مواد التي ترش من أجل عزل الصوت.
- الدهانات والحجارة ذات الملمس الخاص.
- مواد ترش ضد الحريق.

#### مواد أحياناً تتكسر

- عزل الأنابيب.
- عزل الغلايات.
- عزل الأسقف.
- عزل الفتحات.

#### مواد نادراً تتكسر

- فتحات ترانزيت.
- ألواح ترانزيت.
- أسفلت.
- قطع خشبية لتغطية السقف.

المواد التي وصفت "عادة" و "أحياناً" تعامل دائماً على أنها تتكسر. المواد التي وصفت بأنها نادراً، قد تتكسر مع مرور الزمن إذا تم تحريكها.


كمية الأسبستوس أو نسبته في المنتج غير مهمة، إذا وجد أكثر من 1% أسبستوس اعتبر المادة أنها تحتوى على الأسبستوس بغض النظر عن النسبة. قابلية الأسبستوس للتكسر يكون هو العامل المؤثر في إمكانية المفاوض على السيطرة عليها.

---

هذه الصفحة تركت فارغة عمدا



## إرشادات التجهيز



## أ. إرشادات السلامة في التجهيز

### التطبيق:

إرشادات السلامة في التجهيز تطبق على جميع المصانع التي تخضع لشروط التعاقد أو تقوم بتجهيز أو غسيل لليفيز شتراوس.

### خلفية:

التجهيز يتطلب مجموعة من العمليات الكيميائية و الطبيعية مما يعطي قطعة الملابس مظهرها النهائي (مثلاً باهت أو مظلل) وجودتها (ضد الكرمشة أو ضد الاتساخ). العمليات التالية تم تغطيتها في هذا الجزء:

- عمل يدوي: هو استخدام أداة يدوية لترميل وتجليخ القماش أو الملابس. الأعمال اليدوية تتضمن: ترميل وكحت وتخطيط واستخدام أدوات يدوية.
- دهان يدوي: هو استخدام فرش يدوية لدهان أو صبغ القماش أو الملابس.
- حفر ليزر: يستخدم الليزر لتبهيث الصباغة لإعطاء الملابس مظهر الملابس المستعملة. هذه الأساليب تستخدم لعمل صور أو حروف باهتة.
- طريقة الراتنج والتثبيت: هي إضافة محلول راتنج إلى الملابس عن طريق حمام سائل أو رش. بعد ذلك يتم التثبيت على شكل مجموعات أو في فرن مستمر مما يؤدي إلى طبقة عازلة تعطي الشكل أو الخاصية المطلوبة (مثل طرد المياه). التثبيت هو وضع الملابس في حرارة الفرن لمدة معينة ودرجة حرارة معينة. يمنح التثبيت ترابط الراتنج مع القماش لكي يؤدي الخواص المطلوبة.
- ترميل: يستخدم هواء مضغوط لرش جزيئات صلبة (أو أكسيد ألومنيوم أو رمل سيليكات مثلاً) على الملابس لكحت الملابس وإعطاءها شكل متآكل وقديم.
- طباعة شبلونات: باستخدام مكبس أو أي معدة لعمل رسمة على الملابس.
- الرش: باستخدام هواء مضغوط لرش مواد تبييض أو مواد أخرى على الملابس.

### الهدف:

الهدف من هذا الجزء هو التأكد من أن المصانع تسيطر على المخاطر لحماية العمال من التعرض للكيمائيات والصوت والسيليكات الطائفة ودرجات الحرارة القصوى وأخطار الماكينات التي تتعلق بعمليات التجهيز.

### قوائم المراجعة:

قوائم المراجعة التالية تتعرض لمتطلبات البيئة والصحة والسلامة لعمليات التجهيز المختلفة. على المصانع موافاة كل المتطلبات التي تنطبق على العمليات التي يؤدونها (الأعمال اليدوية، الدهان اليدوي.. إلخ).

## 1. الأعمال اليدوية

الموقع: \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_  
المسئول \_\_\_\_\_ إسم المراجع \_\_\_\_\_

### الوصف

الأعمال اليدوية هي أي كشط يدوي للقماش أو الملابس باستخدام أداة ترميل يدوية أو دهان يدوي على الملابس. الأعمال اليدوية تتضمن: ترميل والكشط والتخطيط واستخدام الأعمال اليدوية.. إلخ.

### الأعمال اليدوية

نقطة فحص أولية:

العمليات يجب أن تحسن من طريقة الحركة اليدوية وتجنب المخاطر الكهربائية والحفاظ على أقل مستويات الغبار الطائر.

إرشادات السلامة

تقييم شروط

التعاقد

تقييم شروط	لا	نعم
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ضع قطع الملابس على مكبس هواء بحيث يمكن العمل على المكبس الرأسي بين كوع العامل وكتف العامل. العمل على المكبس الأفقي يكون بين كوع ووسط العامل.

يسمح باستراحات دورية بما فيها استراحة الصباح وبعد الظهر ويتم الإصرار على هذه الراحة.

توجد حسيرة مطاطية على الأرض عندما يكون الوقوف مطلوباً.

توفير تدريب جيد على أسلوب العمل الصحيح.

تقليل مستويات الغبار الطائر.

المرآح وأجهزة التهوية تبعد تيار الهواء عن العامل.

### أدوات حماية شخصية

(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• يستخدم سداة الأذن عند مستوى ضوضاء أكثر من 85 dBA.

• حماية للعيون مثل النظارات الواقية أو النظارات الطبية الواقية تلبس عند استخدام المعدات.

• قناع من طراز N95<sup>+</sup> يلبس للحماية من استنشاق الغبار.

### الأسلاك الكهربائية

(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• تكون بحالة جيدة دون اهتراء أو أسلاك عارية.

• تكون مركبة في مخرج ذو سلك صلب وليس وصلة تطويل.

### المخارج الكهربائية

(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• المخارج مغطاة.

• الأغصية تكون في حالة جيدة وليست مسكورة.

• لا توجد أسلاك ظاهرة.

• الأسلاك في علب التوصيل لا تكون ظاهرة ومغطاة.

### أفضل أساليب السيطرة:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

كهربائي يقوم بمراجعة توزيع الكهرباء لتجنب زيادة التحميل على الدائرة.

يتم تركيب أجهزة تهوية وشفط لتحليل الغبار في الجو الناتج من العمل اليدوي.

<sup>+</sup> تستخدم الأقفعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائرة التي لا تختوي على زيوت.

الدهان اليدوي هو وضع الدهان أو الصبغات يدويا باستخدام فرشاة يدوية.

### نقطة فحص أولية

العمليات يجب أن تحسن من طريقة الحركة اليدوية، تجنب التلامس مع الجلد أو العين وتجنب استنشاق أو ابتلاع الدهانات والكيماويات. إرشادات السلامة

تقييم شروط التعاقد	لا	نعم	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ضع قطع الملابس على مكبس هواء بحيث يمكن العمل على المكبس الرأسي بين كوع العامل وكتف العامل. العمل على المكبس الأفقي يكون بين كوع ووسط العامل.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يسمح باستراحات دورية بما فيها استراحة الصباح وبعد الظهر ويتم الإصرار على هذه الراحة. توجد حصيرة مطاطية على الأرض عندما يكون الوقوف مطلوباً.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفير تدريب جيد على أسلوب العمل الصحيح.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ورقة معلومات السلامة للمواد الكيماوية (MSDS) للدهانات تكون متوفرة للمراجعة.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استخدام أدوات الحماية الشخصية حسب المطلوب في (MSDS).
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تخزين الدهانات ذات الأساس الزيتي بعيداً مصادر الحرارة.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>أفضل أساليب السيطرة:</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إستخدام قناع نصف الوجه بفلتر من مجموعة N <sup>o</sup> .

\* تستخدم الأقمعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائرة التي لا تحتوي على زيوت.

## 2. استخدام الليزر

الموقع: \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_  
المسئول \_\_\_\_\_ إسم المراجع \_\_\_\_\_

### الوصف

حفر الليزر هو عملية يتم فيها محو الصبغة وإعطاء الملابس مظهر التآكل والاستعمال. كما يستخدم أيضا لعمل صور أو حروف على الملابس.

### حفر الليزر

نقطة فحص أولية:

أثناء العمليات يجب وضع نظام إداري وهندسي لمنع الاتصال المادي بشعاع الليزر. يجب نظام إداري وهندسي لمنع الارتطام بالماكينات المتحركة أثناء تحركها. تجنب استنشاق الدخان الناتج عن تشغيل الماكينة.

إرشادات السلامة	نعم	لا	تقييم شروط التعاقد
آليات (أوتوماتيكية) Robotics - أثناء العمل توضع موانع لمنع العامل من أن يصدم أو يثبت بأحد أجزاء الجهاز. لافتات - "خطر" و "احذر" و "انتبه" توضع للتنبيه من المخاطر بوضوح. التهوية - شطف الهواء يبعد الهواء الملوث من جراء عمليات الليزر عن مكان العمل إلى خارج المبنى. نظام تنبيه عمل الليزر - يستخدم إنذار التنبيه الصوتي أو الضوئي أو العد التنازلي عند بدء تشغيل الليزر. غطاء حماية - يوضع غطاء حماية حول جهاز الليزر بحيث أن الليزر يغلق إذا تم فتح الغطاء أثناء العمل والصيانة. حواجز حماية - توضع حواجز حماية حول نظام الليزر باستخدام حساسات (مثلاً ستارة ضوئية، سجادة أرضية، حساسات أشعة فوق الحمراء،... الخ) لمنع الدخول الخاطئ إلى منطقة العمل. طفايات حريق - تكون طفايات الحريق قريبة وفي مكان العمل، ويكون العمال قد تلقوا التدريب الكافي لاستخدامها. وتكون من أصناف A, B, C. أدوات الحماية الشخصية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(C)
• حماية الأعين - باستخدام نظارات واقية أو قناع وجه ونظارات عادية وطبية ذات تغطية أو فلاتر تقي من الليزر. • نظارات مصممة خصيصاً للحماية من الأشعة الناتجة عن الليزر المستخدم (مناسبة لطول الموجة والكثافة الضوئية الناتجة عن الليزر). • تستخدم حماية للأذن إذا تعدى مستوى الضجيج 85 dBA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(A)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(A)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(C)
أفضل أساليب السيطرة:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
استخدام حماية للجهاز التنفسي بوضع قناع يستخدم فلتر N95* من الروائح والأبخرة الناتجة عن الليزر.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

\* تستخدم الأقمعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائفة التي لا تحتوي على زيوت.

## أنواع الحرائق وتصنيف طفايات الحريق

هناك أربعة أنواع من الحرائق، مصنفة حسب المادة المحترقة. هناك مجموعتان من الرموز الملونة شائعتا الاستخدام، توضع أحدهما أو كلاهما على الطفاية لتحديد نوع الحريق الذي تقاومه هذه الطفاية. هناك رمز واحد للطفاية من الأنواع الرابع (Class D) والذي تخترق فيه مواد معينة غير شائعة وفي مواقف معينة. يجب ملاحظة أن أي حريق يمكن أن يقع تحت أكثر من مرتبة. فمثلا الحريق الذي به أوراق و شحوم منزلية يكون تصنيفه (AB).

الرمز القديم	الرمز بالصورة	
		<b>الحريق من المرتبة (A)</b> وهو الذي يحترق فيه مواد تنتج رماد بعد احتراقها مثل الورق، الخشب، الملابس، المطاط، وأنواع معينة من البلاستيك. <b>الطفايات من المرتبة (A)</b> وهي الطفايات التي تخدم الحرائق العادية مثل الورق أو الخشب.
		<b>الحريق من المرتبة (B)</b> وهو الذي يحترق فيه سوائل أو غازات قابلة للاشتعال مثل الجازولين، التثر، شحوم الطبخ، غاز البروبين أو الأستيلين. <b>الطفايات من المرتبة (B)</b> وهي الطفايات التي تخدم الحرائق الناتجة من الغازات قابلة للاشتعال مثل الجازولين، التثر.. إلخ.
		<b>الحريق من المرتبة (C)</b> وهو الذي يحترق فيه كابلات أو معدات كهربائية (كمبيوترات، مواتير، لوحات كهرباء). لاحظ أنه إذا تم قطع الكهرباء يكون الحريق من المرتبة (C) كأحد النواع الثلاثة الأخرى. <b>الطفايات من المرتبة (C)</b> وهي الطفايات التي تخدم الحرائق الناتجة من الكهرباء، هذه الطفاية ليس لها تصنيف رقمي. الرمز (C) يدل على أن المادة المستخدمة في الإطفاء غير موصلة للكهرباء.
	لا يوجد	<b>الحريق من المرتبة (D)</b> وهو الذي يحترق فيه المعادن النشطة مثل الماغنيسيوم، الصوديوم، التيتانيوم وبعض المركبات العضوية المعدنية مثل الألكيلبيثيوم وعوامل الجرينارد. <b>الطفايات من المرتبة (D)</b> وهي الطفايات التي تخدم الحرائق الناتجة من احتراق المعادن القابلة للاشتعال وهي مصممة لهذا الغرض بالذات، لا يوجد صورة رمزية لهذا النوع.

### 3. الراتنج/التثبيت بالمعالجة الحرارية

الموقع: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_  
المسئول: \_\_\_\_\_ إسم المراجع: \_\_\_\_\_

#### الوصف

هي عملية تجهيز يتم بها وضع محلول كيميائي راتنجي على الملابس، باستخدام حمام سائل أو بخاخ. يتم تثبيته على الملابس بالأفران التي تعمل بشكل مستمر أو على دفعات، مما ينتج عنه طبقة تغطي الملابس وتعطي تأثير أو خاصية معينة (كثقليل امتصاص الماء مثلا).

#### الراتنج

الراتنج هو محلول كيميائي يوضع على الملابس إما بحمام مائي أو ببخاخ، وهذا المحلول قد يكون بوليبيوريثان، فورمالدهايد، فلوروكيميكال، مواد رابطة.. إلخ.






نقطة فحص أولية:	نعم	لا	تقييم شروط التعاقد
لا يلامس الراتنج الجلد أو العين وإنه لا يستنشق ولا يبلع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
<b>إرشادات السلامة</b>			
مراوح وأجهزة حماية تبعد تيار الهواء عن العمال.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
<b>أدوات الحماية الشخصية</b>			
• قفازات ترتدى للحماية من الراتنجات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
• ارتداء حماية العين باستخدام نظارات واقية أو قناع وجه ونظارات عادية وطبية للحماية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
• أحذية طويلة ترتدى للحماية من التلامس مع الراتنجات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
• مرايل ترتدى للحماية من التلامس مع الراتنجات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
دش وصنبور لغسيل العين على مقربة من المكان.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
يتم خلط المحلول في مكان جيد التهوية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
ورقة معلومات السلامة (MSDS) الخاصة بالراتنجات متوفرة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
ارتداء أدوات حماية شخصية إضافية كما هو موضح بورقة السلامة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)
<b>أفضل أساليب السيطرة:</b>			
يجب عمل تقييم للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للكيمويات المتطايرة أقل من المستويات المسموحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(H)

#### التثبيت:

التثبيت هو تسخين الملابس في فرن لمدة معينة وعند درجة حرارة معينة. التثبيت يسمح للراتنجات بالترابط مع القماش لإعطاء المظهر أو الخاصية المطلوبة.

#### نقطة فحص أولية:

تجنب تلامس الجلد بأشياء حارة والتأكد من وجود تهوية كافية.

تقييم شروط التعاقد	لا	نعم	إرشادات السلامة
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نظام تهوية يبعد تيار الهواء عن العمال. أبخرة الأفران توجهه خارج مكان العمل.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توجد طفايات حريق في منطقة العمل وتدريب عمال الأفران على استخدامها. تكون طفايات الحريق من صنف A, B, C,
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	للأفران المستمرة العلاقات التي تكون من أعلى توضح جيداً لمنع الإصابات.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لا تعيق السيور الوصول إلى مخارج الطوارئ.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تلبس القفازات للحماية من الملابس والحمالات الساخنة.

#### أفضل أساليب السيطرة:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يجب عمل تقييم للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للكيمياويات المتطايرة أقل من المستويات المسموحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تستخدم أجهزة معايرة للتأكد من درجة حرارة الفرن الفعلية، هذا يمنع زيادة الحرارة على الملابس وتقلل احتمال احتراقها.



#### 4. الرمالة

الموقع: \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_  
المسئول \_\_\_\_\_ إسم المراجع \_\_\_\_\_

#### الوصف

الترميل هو استخدام هواء مضغوط لرش حبيبات صلبة (أوكسيد الألومينيوم، رمل السيليكا، أو مواد أخرى) على الملابس لصنفرة القماش وإعطاء شكل متأكل.

#### الترميل

#### نقطة فحص أولية:

تقييم شروط التعاقد	لا	نعم	
(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تجنب التعرض للأصوات العالية واستنشاق أو ابتلاع الغبار والرمال المتطايرة. إرشادات السلامة (عند استخدام السليكا البلورية (SiO <sub>2</sub> ) في المادة المصنفة). تحتوي على أقل من 1% بلورات السيليكا والتي توجد في الكوارتز، tridymite أو cristobalite. يجب عمل تقييم للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للسيليكا المتطايرة أقل من المستويات المسموحة. يستخدم أوفرول كامل بغطاء رأس وغطاء حذاء لمنع الأتربة من التراكم على الملابس. تستخدم أساليب نظافة شخصية جيدة لمنع التعرض لغبار السليكا. يستخدم قناع كامل للوجه بفلتر منقي عالي الكفاءة يعمل على نظام الضغط الإيجابي.
(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### إرشادات السلامة (نظام الدخول).

يقوم عمال الترميل بالدخول إلى غرفة الرش أو مكان الرش والعمل بالداخل.

لا يتم فصل العامل عن قطعة الملابس بحاجز.

تستخدم المراوح وأجهزة التهوية لإبعاد تيار الهواء عن العمال.

(B)

#### أدوات الحماية الشخصية

(B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• تستخدم حماية للأذن إذا تعدى مستوى الضجيج 85 dBA.
(B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• حماية العين باستخدام نظارات واقية أو قناع وجه ونظارات عادية وطبية ذات تغطية.
(B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• تستخدم أقنعة غبار من طراز (N95) للحماية من استنشاق الغبار. (الأقنعة غير مطلوبة عند استخدام أحسن أساليب السيطرة بالأسفل)
(B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• يستخدم أوفرول كامل بغطاء رأس وغطاء حذاء لمنع الأتربة من التراكم على الملابس.
(B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• يوجد مكان للغسيل قريب ليتمكن العامل من غسل عينيه في حالة دخول الغبار إليها.

\* تستخدم الأقنعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائرة التي لا تختوي على زيوت.

### إرشادات السلامة (النظام المغلق):

يتم عمل الترميل داخل مكان مغلق. يقف العامل خارج مكان العامل بينما يقوم بالتشغيل.

تقييم شروط

لا نعم

التعاقد

تستخدم المراوح وأجهزة التهوية لإبعاد تيار الهواء عن العمال.

### أدوات الحماية الشخصية

• تستخدم حماية للأذن إذا تعدى مستوى الضجيج 85 dBA.

يوجد مكان للغسيل قريب ليتمكن العامل من غسل عينيه في حالة دخول الغبار إليها.

### إرشادات السلامة (الصيانة والنظافة):

تستخدم المراوح وأجهزة التهوية لإبعاد تيار الهواء عن العمال.

تستخدم إجراءات العزل والتعليم المناسبة لمنع التشغيل المفاجئ للماكينة.

### أدوات الحماية الشخصية

• تستخدم حماية للأذن إذا تعدى مستوى الضجيج 85 dBA.

• حماية العين باستخدام نظارات واقية أو قناع وجه ونظارات عادية وطبية ذات تغطية.

• تستخدم أقنعة غبار من طراز (N95<sup>+</sup>) للحماية من استنشاق الغبار.

(الأقنعة غير مطلوبة عند استخدام أحسن أساليب السيطرة بالأسفل)

• يستخدم أوفرول كامل بغطاء رأس وغطاء حذاء لمنع الأتربة من التراكم على الملابس.

### أفضل أساليب السيطرة:

تستخدم أجهزة تنقية الهواء الشخصية أثناء التشغيل والصيانة والتنظيف.

أو

تستخدم أنابيب هواء وأقنعة على الرأس.

\* تستخدم الأقنعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائفة التي لا تختوي على زيوت.

## 5. طباعة الشابلونات

الموقع: \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_  
المستول \_\_\_\_\_ إسم المراجع \_\_\_\_\_  
الوصف

هي وضع تصميم معين أو علامة على الملابس باستخدام ضغط ساخن أو معدة مشابهة.

### طباعة الشابلونات

#### نقطة فحص أولية:

تقييم شروط	لا	نعم	
التعاقد			
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تجنب تلامس الجلد للأسطح الساخنة الجسم وتكون التهوية كافية. إرشادات السلامة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تستخدم المراوح وأجهزة التهوية لإبعاد تيار الهواء عن العمال.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تستخدم القفازات للحماية من الأسطح الساخنة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تستخدم ملابس بأكمام طويلة للحماية من الأسطح الساخنة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توجد ورقة معلومات السلامة للمنتج للمواد الكيميائية المستخدمة في الطباعة (MSDS).
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تستخدم أدوات حماية شخصية إضافية كما هو مقترح في (MSDS).

### الأسلاك الكهربائية

(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• في حالة جيدة بدون اهتراء أو أسلاك عارية.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• يتم التوصيل عن طريق وصلة ثابتة وليس سلك إطالة.

### المخارج الكهربائية

(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• المخارج الكهربائية تكون مغطاة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• أغطية الكهرباء بحالة جيدة وغير مكسورة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• الأسلاك غير مكشوفة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• الأسلاك في العلب مغطاة.
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	حاويات الأحبار والأصباغ تكون معلمة وبحالة جيدة
(H)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الدهانات ذات الأساس الزيتي تخزن بعيداً عن مصادر الحرارة.

### أفضل أساليب السيطرة:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يجب عمل تقييم للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للكيميائيات المتطايرة أقل من المستويات المسموحة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	يتم وضع نظام شفط عند الطباعة لشفط الهواء الملوث بعيداً عن منطقة العمل.

## 6. الرش بالبخاخات

الموقع: \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_  
المسئول \_\_\_\_\_ إسم المراجع \_\_\_\_\_  
الوصف \_\_\_\_\_

الرش هو استخدام الهواء المضغوط لوضع مادة تبييض أو تظليل على الملابس.

برمنجنات البوتاسيم ( $KMnO_4$ ) ويطلق عليه أيضا (PP).

برمنجنات البوتاسيوم هو محلول سائل يستخدم كعامل تبييض لمحو ألوان الأصباغ. وهو يعطي شك مصفر ومستعمل للملابس.

نقطة فحص أولية:

تقييم شروط

التعاقد

(G)

لا

نعم

$KMnO_4$  لا يلامس الجلد أو العين ولا يستنشق أو يبلع.

إرشادات السلامة.

(G)

لا

نعم

مراوح وأجهزة تهوية تبعد تيار الهواء بعيداً عن العمال لمنع رذاذ  $KMnO_4$  من الوصول إلى العامل.

أدوات الحماية الشخصية

(G)

لا

نعم

• قفازات تمنع تسرب  $KMnO_4$ .

(G)

لا

نعم

• حماية الأعين باستخدام نظارات واقية أو قناع وجه ونظارات عادية وطبية ذات تغطية.

(G)

لا

نعم

• تستخدم أقنعة غبار من طراز ( $N95^{\circ}$ ) للحماية من استنشاق  $KMnO_4$ .

(G)

لا

نعم

• أحذية لحماية أصابع الرجل من التلامس مع  $KMnO_4$ .

(G)

لا

نعم

• تستخدم ملابس بأكمام طويلة للحماية من التلامس مع  $KMnO_4$ .

(G)

لا

نعم

حمام ماء وغسول عين في أقرب منطقة.

(G)

لا

نعم

يتم خلط السائل في أماكن مهواة جيداً أو في الخارج وتستخدم أدوات حماية شخصية عند الخلط.

إرشادات التخزين

$KMnO_4$  يوضع في عبوات معلمة ذات حالة جيدة وبعيداً عن الكيماويات الغير متطابقة التالية:

(G)

لا

نعم

• أحماض

(G)

لا

نعم

• جليسيرين

(G)

لا

نعم

• ماء أكسجين

(G)

لا

نعم

• المواد العضوية

(G)

لا

نعم

• بودرة معدنية

(G)

لا

نعم

• المعادن القابلة للاشتعال

أفضل أساليب السيطرة:

لا

نعم

استخدم ستارة من الماء خلف منطقة الرش للسيطرة على الرش الزائد وتحويل الماء إلى وحدة معالجة المياه.

لا

نعم

استخدم قناع هواء لنصف الوجه بفلتر من نوع N.

لا

نعم

يجب عمل تقييم للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للكيماويات المتطايرة أقل من المستويات المسموحة

\* تستخدم الأقنعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائفة التي لا تختوي على زيوت.

### التظليل والتلوين:

هو أي صبغة توضع على الأقمشة باستخدام الرش.

### نقطة فحص أولية:

لا تلامس مواد التظليل والتلوين الجلد والعيون ولا تستنشق أو تبتلع.

### إرشادات السلامة

تقييم شروط

التعاقد

(H)

لا

نعم

تستخدم المراوح وأجهزة التهوية لإبعاد تيار الهواء عن العمال.

### أدوات الحماية الشخصية

(H)

لا

نعم

ارتداء قفازات تمنع تسرب الأصباغ.

(H)

لا

نعم

حماية العين باستخدام نظارات واقية أو قناع وجه ونظارات عادية وطبية ذات تغطية.

(H)

لا

نعم

تستخدم أقنعة غبار من طراز (N95<sup>+</sup>) للحماية من استنشاق الأصباغ.

(H)

لا

نعم

حمام ماء وغسول عين في أقرب منطقة.

(H)

لا

نعم

يتم خلط السائل في أماكن مهواة جيداً أو في الخارج وتستخدم أدوات حماية شخصية عند الخلط.

### إرشادات التخزين

(H)

لا

نعم

حاويات الأصباغ تكون معلمة وبحالة جيدة.

(H)

لا

نعم

الدهانات ذات الأساس الزيتي تخزن بعيداً عن مصادر الحرارة.

### أفضل أساليب السيطرة:

لا

نعم

استخدم قناع هواء لنصف الوجه بفلتر من نوع N.

لا

نعم

يجب عمل تقييم للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للكيمائيات المتطايرة أقل من المستويات المسموحة.

\* تستخدم الأقنعة والمنقيات من المجموعة N لأي من ذرات المواد الصلبة أو السائلة الطائفة التي لا تختوي على زيوت.

## برنامج سياسة عمليات التجهيز

- عمل إجراءات وتعيين أشخاص مسئولين للكشف الدوري على مناطق التشغيل والتأكد من أن المصنع يوافق كل متطلبات شروط التعاقد في قائمة الفحص الخاصة بعمليات التجهيز.

- قم بتعديل الإجراءات والأنظمة الهندسية إذا تطلب الأمر بناءً على الفحوصات ونتائج التقييم الخاص بالنظافة.
- إعادة تدريب العمال إذا كانت تعليمات السلامة لا تتبع.

- استخدام قائمة فحص عمليات التجهيز لفحص مناطق التشغيل كل شهر.
- متابعة وتصحيح أي وضع أو عمل لا يتماشى مع المتطلبات.

- مراجعة قائمة الفحص للتأكد من إتمام الفحص وأن أي إجراءات تصحيحية قد تمت بشكل سريع.
- قم بعمل تقييم دوري للنظافة الصناعية للتأكد أن تعرض العمال للكيمائيات المتطايرة أقل من المستويات المسموحة

## تعليمات الصحة



## أ. الإسعافات الأولية

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد لليفايس شتراوس.

### الهدف

الإسعافات الأولية هي العناية التي تعطى للمصاب قبل وصول الرعاية الطبية المتخصصة. قد تعني الإسعافات الأولية إلى فرق الحياة أو الموت. الهدف من هذا الجزء هو المحافظة على الحياة ومنع تطور الإصابات إلى الأسوأ ومساعدة العمال المصابين على استعادة عافيتهم.

### متطلبات شروط التعاقد

1. على المصانع توفير مجموعة أدوات إسعافات أولية لكل 100 عامل. توضع هذه الأدوات في صالة العمل لتسهيل حصول العمال عليها. يجب أن توجد لوحة توضح إلى مكان الأدوات ويجب تعريف العمال بموقعها كل ستة أشهر. لا توضع الأدوات تحت قفل أو مفتاح.
2. مجموعة أدوات الإسعافات الأولية يجب أن تحتوي على كميات كما هو موضح في الجدول الآتي :

دوات الإسعافات الأولية		
الكمية	الحجم أو النوع	الصنف
1	84 سم مربع (32 بوصة مربعة) لا يقل العرض عن 10 سم (4 بوصة)	شاش ماص
16	7.5X2.5 سم (3 X1 بوصة)	ضمادة لاصقة
1	460 سم (5 ياردة)	لاصق طبي
10	0.5 جم (0.14 رطل)	مطهر
6	0.5 جم (0.14 رطل)	علاج حروق
4	7.5X7.5 سم (3 X 3 بوصة)	ضمادة معقمة
1	140 X100 X100 سم (56 X 40 X 40 بوصة)	ضمادة مثلثة
1		ظرف تبريد
2 زوج		قفازات طبية

3. عدد العمال الذين يتلقون التدريب على الإسعافات الأولية يعتمد على عدد العمال الإجمالي في المصنع وبعد المصنع عن أقرب مركز طبي. لكل المصانع التي يقل عدد عمالها عن 500 عامل يتدرب على الأقل 1% من العمال على الإسعافات الأولية ويتدرب عاملين في كل وردية على عملية الانعاش الموضحة في الجزء الخاص بالسيطرة على المخاطر. المصانع التي بها أكثر من 500 عامل والمصانع التي تبعد أكثر من 5 دقائق عن أقرب مركز طبي يجب أن يكون لديها موظف طبي متخصص أثناء ساعات العمل.
4. على المصانع الاحتفاظ بسجلات حديثة لكل الإصابات بما فيها الإصابات البسيطة. هذه السجلات يجب أن تحتوي على نوع الإصابة وظروفها والعلاج. ويجب أيضاً أن تصنف هذه السجلات حسب قطاع العمل والعمال.
5. يجب على المصانع توفير إجراءات مكتوبة لعلاج العمال المحتاجة الإسعافات الأولية.
6. يجب توفر غسول عين ومرآكز استحمام حتى يتمكن العمال الذين يتعاملون مع الكيماويات من الوصول إليها بسهولة (خلال 10 ثوان). عند استخدامها يجب أن تستمر في العمل دون استخدام العامل ليديه (يجب أن يتمكن العامل من استخدام يديه في فتح عينية أثناء الغسول بالماء).



## تنفيذ متطلبات شروط التعاقد:

### التدريب والقواعد والسجلات

- يتم تدريب وتصريح العمال الذين تم اختيارهم وأخذت موافقتهم كل عام من قبل جهة مؤهلة. (انظر مثال برنامج تدريب في الملحق) عمال الاسعافات الأولية يتم اعادة تدريبهم كل عام.
- يجب توثيق التدريب على الاسعافات الأولية. وتعطى شهادات للعمال الذين اكملوا برنامج الاسعافات الأولية بنجاح.
- على المصانع الاحتفاظ بسجلات مكتوبة لحالات الاسعافات الأولية تتضمن اسماء المصابين واسماء المعالجين ونوع الاسعافات (انظر الملحق لمثال من السجل).
- كل مجموعة من ادوات الاسعافات الأولية يوضع عليها بادج يوضح المحتويات. وتوضع ايضا ارقام تليفونات الطوارئ على علبة الاسعافات الأولية وقرب كل التليفونات.

### تقييم المخاطر

- على المصانع وضع برنامج للاسعافات الأولية يوضح المتعاملين مع الاسعافات الأولية وأماكن ادوات الاسعافات الأولية وايضا تعليمات الإسعافات الأولية مكتوبة.
- على المصانع مراجعة برنامج الاسعافات الأولية كل عام للتأكد من موافاة متطلبات الاسعافات الأولية. تسجل هذه المراجعة كتابةً.

### السيطرة على المخاطر

- يتم عمل اختبار طبي وتطعيم الكبد الوبائي B للمتعاملين بالاسعافات الأولية فى خلال 10 ايام من انتهاء التدريب. يتم اعطاء تطعيم الكبد الوبائي B لكل عامل قد قام بعملية اسعافات الأولية وقد حدث لة اتصال بدم أو سوائل جسم المصاب. تتم التطعيمات دون أي تكلفة على العامل وفى وقت ومكان مناسب وتحت اشراف طبيب مرخص.
- على المصانع فحص ادوات الاسعافات الأولية دوريا والتأكد من انها تحتوى على الأصناف الموضحة فى الجزء الخاص بمتطلبات شروط التعاقد.

## سياسة برنامج الإسعافات الأولية

- وضع برنامج للإسعافات الأولية يحدد أماكن أدوات الإسعافات الأولية وتتضمن إجراءات مكتوبة للإسعاف المصابين
- حدد عدد العمال الذين يجب تدريبهم ليكونوا مسعفين.
- ضع اجراء لتسجيل الاصابات
- حدد مواقع الغسول والاستحمام في جميع أنحاء المصنع حتى يتمكن العمال من الوصول إليها.

- درب ورخص العمال الذين تم اختيارهم كمسعفين. اعد تدريبهم كل عام.
- عمل اختبار طبي وتطعيم الكبد الوبائي B للمتعاملين بالإسعافات الأولية في خلال 10 ايام من انتهاء التدريب
- الحفاظ على سجل مكتوب به الحوادث التي تطلبت الإسعافات الأولية.
- فحص ادوات الإسعافات الأولية دوريا للتأكد من وضوح أماكنها (وجود اشارات) وانها معرفة وانها تحتوي على جميع الادوات المطلوبة في شروط التعاقد.

- عدل برنامج الإسعافات الأولية واجراءته حسب نتيجة التقييم السنوي أو اذا لزم الامر.



- قيم دوريا برنامج الإسعافات الأولية للتأكد من موافاة المتطلبات. وسجل هذا التقييم كتابة.

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق
- يمكن العثور على معلومات عن برامج الإسعافات الأولية على الموقع:  
[http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show\\_document?p\\_table=DIRECTIVES&p\\_id=1568](http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=1568)
- يمكن العثور على معلومات عن مجموعة إجراءات مثالية عن الإسعافات الأولية على الموقع:  
<http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/FirstAidIndex>
- <http://www.parasolemt.com.au/manual/drabc.asp>
- \*ANSI Z308.1-1998 \*Minimum Requirements for Workplace First Aid Kits

## ب. الوقاية من الامراض المعدية

### التطبيق

هذه المعلومات تطبيق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد لليفايس شتراوس.

### الهدف

إن المرض المعدى هو الذي يمكن انتقاله من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر بدم أو بسوائل الجسم. ويمكن انتشاره بالاتصال المباشر بحيوانات مصابة أو عن طريق تلوث الطعام أو الماء أو الهواء. الإيدز AIDS والالتهاب الكبدي الوبائي مثالان للأمراض المعدية. والهدف من هذا الجزء هو شرح للمتطلبات اللازمة لمنع انتشار الأمراض المعدية بين عمال المصانع.

### متطلبات شروط التعاقد

1. يجب على المصانع توفير دورات مياة نظيفة وتعمل وبحالة جيدة لاستعمال العمال.
2. يجب على المصنع توفير ماء نظيف وآمن لشرب العاملين ومتوفر مجاناً في كل الأوقات ولكل العمال.
3. يجب أن تكون للمصانع خطة سيطرة على العدوى لحماية العمال من التعرض لدم أو سوائل جسدية قد تكون مصابة بكائنات حيوية مضره مثل الإيدز HIV والالتهاب الكبدي الوبائي.
4. يجب أن تكون المطابخ نظيفة ومرتبّة لسلامة إعداد الطعام.
5. يجب أن تكون صالة الطعام نظيفة ومنفصلة عن مناطق العمل بالمصنع.
6. يجب على المصنع تسجيل وتدوين كل إصابة بالإبر وتدوين كل الجروح.

### تنفيذ متطلبات شروط التعاقد:

#### التدريب والقواعد والسجلات

- يجب تدريب العمال على خطة سيطرة على العدوى.
- يجب صنع صناديق حفظ الأدوات الحادة من مواد غير مرنة كي لا تسمح بالتسرب أو بالاختراق عن طريق الأدوات الحادة الموجودة بدخلها مثل الإبر. هذه الصناديق يجب توفرها للعمال كي يتخلصوا من الإبر المكسورة والشفرات والمقصات.
- ويجب أن تكون الأدوات التالية موجودة ومتوفرة بسهولة في مواقع العمل لحماية العمال من الاختلاط الخاطئ بأي سوائل جسدية أو دم:
  - قفازات واقية
  - أدوات حمل (مثل ماسك- ملقاط- مغناطيس)
  - كمامة واقية وقناع تنفس صناعي به صمام عدم رجوع لحماية المسعفين من الاختلاط بسوائل جسم المصاب
  - معقم أو مطهر مثل ماء أكسجين 10%
  - صناديق السلامة (للتخلص من المواد الحادة)

#### تقييم المخاطر

- يجب على المصانع تحليل ماء الشرب بصفة دورية للتأكد من صحته وعدم وجود بكتيريا أو رصاص به. ولا بد من سرعة التصرف لتحسين ماء الشرب إذا ما كان غير صحي. على المصانع الإحتفاظ بسجلات هذه الاختبارات.
- ويجب على المصانع تحديد العمال الذين قد تعرضهم طبيعة عملهم للاختلاط بسوائل جسدية أو دموية (مثل عمال الحياكة وعمال المطبخ والمسعفين) هؤلاء العمال يجب إعطائهم تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي ب ومقابلة مع طبيب في خلال 10 أيام من استلامهم العمل. عندما يتم إدخال مهمة جديدة في موقع العمل يجب على مديري المصنع تحديد ما إذا كانت هذه المهمة الجديدة تعرض العمال للسوائل الجسدية أو الدموية. فإذا كانت تعرضهم لهذا فلا بد من تدريب العمال على خطة السيطرة على العدوى وتفعيلها في هذه المنطقة.

## السيطرة على المخاطر: خطة السيطرة على العدوى

- إن خطة السيطرة على العدوى يجب أن تفي بالمتطلبات التالية:

### الأدوات الحادة:

- يجب أن تحتوي الخطة على تعليمات واضحة وإجراءات عن كيفية التعامل مع الإبر المكسورة وشفرة التقطيع والزجاج وعلامات أمن وأي أدوات حادة. تعليمات السلامة لا بد من تطبيقها على كل الأدوات الحادة التي يمكن أن تكون ملوثة (تلوث بدم أو بسوائل جسدية) وأيضاً للأدوات الحادة الغير ملوثة.
- مثلاً على هذه التعليمات: "ممنوع التعامل باليد مع أي أدوات حادة مكسورة أو زجاج مكسور. يجب استعمال الحامل أو ملقاط أو مغناطيس أو أي أدوات أخرى مخصصة لحمل هذه الأشياء المكسورة والتخلص منها"
- يجب التخلص من هذه الأدوات الحادة في صناديق مخصصة عليها بطاقة مكتوباً عليها "خطر بيولوجي" أو "نفايات حادة" بلغة المحلية.
- يجب على المصانع الاحتفاظ بسجلات مدون بها كل الحوادث الناتجة عن أدوات حادة وكل الحوادث التي احتاجت اسعافات اولية.

### التنظيف والتعقيم

- وضع إجراءات محددة لتنظيف وتعقيم الأدوات ومناطق العمل الملوثة
- "التعقيم" معناه هو استعمال الحرارة أو مواد كيميائية للتخلص من كل الميكروبات والكائنات العضوية الضارة وهذا يتم باستعمال ماء أكسجين تركيز 10% أثناء عملية التنظيف وتعقيم الأماكن والأدوات الملوثة يجب على العمال ارتداء القفازات واقية (مطاطية ولا تسمح بدخول الماء). لا بد أن يرتدي عمال النظافة والتعقيم الأدوات الواقية من التلوث حسب كل حالة، مثلاً ارتداء النظارات الواقية في حالة تنظيف المواد التي يمكن أن تسبب طرشة أو رش. يجب على العمال أن يغسلوا أيديهم بعد خلع القفازات الواقية وفي حالة عدم وجود حوض قريب فلا بد من توفير المناديل المبللة للعمال.
- وإذا اختلطت أسطح المطابخ والأماكن التي يعمل عليها العمال بسوائل الجسم أو دم فلا بد من تعقيم هذه الأسطح وتنظيفها فوراً. (مثلاً إذا تعرض أحد العمال بالوخز بإبر الخياطة في إصبعه فلا بد من تطهير مكان الدم فوراً) فيجب أن ترش الأسطح والأدوات الملوثة بسائل به 10% مبيض ويجب الانتظار على الأقل 5 دقائق بعد رشها قبل أن يتم مسحها. (ملاحظة يمكن استخدام مواد أخرى معقمة غير مواد التبييض إذا ما تم الاتفاق عليها بواسطة مديري المصنع.)

### المطبخ:

- يجب على العمال اللذين يعملون في إعداد وتقييم الطعام أن تكون ملابسهم نظيفة وكذلك جلودهم وشعورهم.
- يجب إعداد الطيور واللحوم والأسماك النيئة منفصلين عن الخضار والفاكهة والأطعمة المطبوخة.
- لا بد من حفظ كل الأطعمة الغير مطبوخة في الثلاجة ما عدا الحبوب والأطعمة الجافة.
- أدوات المطبخ والأطباق من الضروري غسلها وشفطها جيداً بماء ساخن ومنظفات بعد كل استعمال.
- تنظيف وتطهير أسطح وأدوات المطبخ بصفة دورية بإتباع إجراءات النظافة التي ذكرت في الوحدة الخاصة بالنظافة والتعقيم (انظر سابقاً)

### دورات المياه:

- من الضروري توفير دورات المياه بماء جاري ومخزون من المناديل الورقية (حيث تسمح العادات الاجتماعية) وصابون ومضاد للبكتريا أو معقم يدي فوري في جميع الأوقات
- لا بد أن يكون عدد دورات المياه الموجودة متناسبة مع أعداد العمال. مثلاً إذا كان عدد العاملات الإناث أكثر من عمال الرجال فمن الضروري توفير دورات المياه للسيدات أكثر من دورات المياه الرجال.

### المطعم

- أماكن تناول الطعام يجب أن تكون نظيفة محمية من عوامل الجو وبها أماكن تكفي كل العاملين في وقت الراحة.

### التطعيم

- يجب إعطاء تطعيم التهاب الكبد الوبائي لأي عامل قام بالإسعافات الأولية ولمس دم أو سوائل جسدية.
- يجب أن تكون المقابلات مع الأطباء المختصين والتطعيمات والتحليل الطبية اللازمة خدمة مجانية. في وقت مناسب ومكان مناسب للعمال. وتحت إشراف طبي متخصص.

## سياسة برنامج الوقاية من الأمراض المعدية


- تعرف على مصدر العدوى في المصنع بما فيها مياه الشرب والتعرض للدم أو سوائل الجسم
- ضع خطة للسيطرة على العدوى تتضمن قواعد وإجراءات لتقليل احتمال تعرض العمال للدم أو سوائل الجسم.
- عين أفراد لهم مسؤولية تطوير وتطبيق خطة السيطرة على العدوى في جميع اجزاء المصنع.
- ضع التدابير لتحسين جودة مياه الشرب المتوفرة في المصنع اذا اثبتت الاختبارات عدم صلاحيتها.
- وفر للعمال صناديق السلامة للتخلص من الادوات الحادة
- خزن رصيد من القفازات الواقية والمطهرات وصناديق السلامة وادوات التعامل مع الادوات الحادة
- وفر استشارة طبية وتطعيم ضد الكبد الوبائي B لكل عامل قد يتعرض للدم وسوائل الجسم.
- عدل خطة السيطرة على العدوى عند اللزوم حسب التقييم السنوي
- نفذ
- إعمل
- تفقد
- قيم دوريا برنامج وخطة السيطرة على العدوى وحدد اذا كانت تعمل بكفاءة على منع انتشار العدوى.

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق.

---

## الملق III : إرشادات البيئة





## 2. الامراض معدية: مرض انفلونزا الطيور

### معلومات عامة

منذ عام 2003 وقعت إصابات بشرية عدة بمرض أنفلونزا الطيور في مناطق مختلفة من العالم. ولقد سجلت بعض حالات الوفيات في جنوب شرق آسيا. ويعتقد المتخصصون الوبائيون أن معظم هذه الإصابات بسبب التعامل والتعرض مع دواجن مصابة. حتى الان انتشار فيروس H5N1 من شخص الى شخص محدود. ولكن لأن فيروسات الأنفلونزا لديه القدرة على تغيير أنفسها فهذا يعني أنه من الممكن في أي لحظة أن تطور نفسها فيسهل انتشار هذا الفيروس من إنسان إلى آخر. ومن أعراض أنفلونزا الطيور ارتفاع درجة حرارة الجسم (فوق 38 درجة)، ورشح وأعراض أخرى شبيهة بالالتهاب الرئوي الحاد مثل: الصعوبة في التنفس وضيق التنفس.

### أعمال وقائية

- عدم التعامل مع الدواجن في الأسواق والمزارع، عدم لمس أشياء ممكن أن تكون ملوثة ببراز الطيور أو إفرازاتها من منخارها. وعدم السماح للأطفال بالاحتفاظ بالطيور كحيوانات أليفة في البيت.
- يجب تكرار غسل اليدين باستخدام الماء والصابون أو مطهر يد ذو أساس كحلي ومن اللازم أن تظل رغوة الصابون على اليدين على الأقل بمدة 20 ثانية. غسل جميع اجزاء اليد بما فيها اطراف الاصابع والاطراف وبين الاصابع. تأكد من غسل الايدي بعد الكحة والعطس وملامسة الأسطح المتسخة والملوثة وقبل ملامسة العين والأنف والفم.
- عند تحضير الاكل:
- احتفظ بالأطعمة المطبوخة بعيدا عن الاطعمة النيئة. استخدم الواح تقطيع مختلفة ومعقمة لكل نوع طعام. أغمر لوح التقطيع في محلول مبيض (ملعقة طعام مبيض (كلور) لكل 3 لتر ماء) لمدة لا تقل عن 7 ثواني. اغسل الايدي بعد التعامل مع الاطعمة النيئة مثل الدواجن والبيض.
- غسل قشرة البيض الخارجية السليمة بماء وصابون قبل الاستخدام والطبخ. تجنب استخدام البيض النيئ أو النصف مسلوق في الاطعمة التي لن تطهى أكثر.
- أطبخ الدواجن حتى تصل درجة حرارتها الداخلية 74 مئوية. استخدم ثرمومتر لقياس درجة الحرارة.
- كل وجبات صحية وقم بتمارين رياضية
- اذا كنت قد تعرضت للعدوى:
- كن على حذر من الحمى والصعوبة في التنفس والحة المستمرة.
- استشر الطبيب في اسرع وقت. غطي انفك وفمك بمنديل أو كمامة عند العطس او الكحة وتخلص منها بأمان.
- تجنب المناطق العامة مثل اماكن العمل و المدارس.

### عمال المطعم والمقصف

#### اعمال النظافة الشخصية

- غسل الايدي جيدا- يجب غسل الايدي بالماء و الصابون قبل وبعد التعامل مع المأكولات وبين كل تحضير طعام والاخر وقبل استخدام معدات اعداد الطعام. يجب ترك رغوة الصابون على الايدي على الاقل 20 ثانية. غسل جميع اجزاء اليد بما فيها اطراف الاصابع والاطراف وبين الاصابع. تستخدم المناديل الورقية أو المنشفة المستمرة التي تعمل جيدا أو مجفف الهواء الساخن لتجفيف الايدي.
- الموظفون المصابين بامراض يجب ان يبلغوا عن مرضهم للمدير ولا يعملوا في إعداد الطعام حتى يتعافوا تماما ويفحصهم المسؤول الطبي. هذا يتضمن العمال الذين يعانون من امراض جلدية مثل الالتهابات والجروح والاحمرار.
- يجب المواظبة على عادات النظافة الجيدة مثل الاستحمام اليومي ونظافة الشعر ونظافة الملابس عند التعامل مع الاطعمة.



- الدواجن الطازجة تقبل من المورد عند درجة حرارة 5 مئوية أو أقل ودون تغيير في اللون (تقبل اطراف الاجنحة الحمراء) و دون التصاق تحت الاجنحة وعند المفاصل. تكون الدواجن ذات ملمس متماسك ودون رائحة ومحاطة بثلج مجروش.
- تبرد الدواجن عند درجة حرارة تحت 5 مئوية حتى تستخدم. توضع الدواجن في الرف الاسفل من ثلاجة تحت اللحوم والاسماك وتحت الاطعمة المعدة للاكل.
- التبريد والتجميد لا يقتل فيروس H5N1 . يوجد الفيروس في جميع اجزاء الطير المصاب بما فيها اللحم. تطهى الدواجن حتى درجة حرارة 74 مئوية لمدة 15 ثانية على الاقل.
- اعادة تسخين الدواجن التي لم تأكل مقبول في خلال 24 ساعة من طهيها ويجب ان تسخن حتى درجة حرارة 74 لمدة 15 ثانية على الاقل.
- الطبخ البطيء (أكثر من ساعتين) للدواجن المطبوخة غير مستحب.
- طاولة البخار أو فرن التسخين غير مستحبة في اعادة تسخين الدواجن.
- الاطباق التي تحتوى على بيض يجب ان تطهى لدرجة حرارة 68 مئوية لمدة 15 ثانية على الاقل.
- طاولة البخار أو فرن التسخين يجب ان تحافظ على درجة حرارة الطعام عند 60 مئوية.

#### تجنب التلوث بين اصناف الطعام

- تعد الدواجن والاسماك واللحوم في اماكن مختلفة عن التي تعد بها الخضراوات والفاكهة والاطعمة المطهوه. اذا كانت مساحة المطبخ محدودة فاعداد هذه الاطعمة يكون في اوقات مختلفة من اليوم.
- تنظيف وتعقيم كل اسطح وادوات اعداد الطعام بعد كل استعمال.
- عند استخدام محلول مبيض للتعقيم أغمر الأدوات لمدة لا تقل عن 7 ثواني. يفضل دقيقة كاملة.
- المناشف التي تستخدم في تنظيف بقايا الاطعمة يجب ان لا تستخدم في اغراض اخرى.

---

هذه الصفحة تركت فارغة عمدا

## إرشادات البيئة



## أ. إدارة الصرف الصحي والنفايات البيولوجية

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيس شتراوس.

### الهدف

مياه المجارى المحلية (مياه صرف تحتوى على بول وبراز من عمال المصنع) قد تؤدى إلى تلوث الماء وخطر على صحة المجتمع وقد تؤدى المجتمعات المجاورة إذا لم تعالج. الرواسب البيولوجية هي الرواسب التي تمت معالجتها لإزالة المواد الملوثة والكائنات المسببة للأمراض. هذه المادة يمكن إعادة استخدامها كسماد للتربة بسبب المواد المغذية للنباتات التي تحتوى عليها. الهدف من هذا الجزء هو توضيح المتطلبات لمعالجة مياه المجارى وإدارة الرواسب البيولوجية الناتجة من اجل السيطرة على البيئة ومخاطر الصحة.

متطلبات شروط التعاقد

- 1- كل المصانع يجب أن تفي بمتطلبات ليفيس شتراوس الخاصة بإرشادات الانبعاثات العالمية (GEG) والتي تتطلب (أ) معالجة بيولوجية فى الموقع لمياه المجارى المحلية أو (ب) معالجة مياه الصرف خارج الموقع من قبل المحافظة أو (ج) نظام خزان محلل. إذا كان لدى المصنع نظام معالجة بيولوجية لمياه الصرف الصناعية يمكن استخدامه أيضاً لمعالجة مياه المجارى.
- 2- الرواسب البيولوجية يجب أن تستخدم أو يتم التخلص منها لدى منشأة ذات تصريح، يجب على موظفو المصنع التأكد من التصاريح.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- يجب على المصانع تدريب العمال الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع نظام معالجة المجارى أو نقلها إلى مكان المعالجة خارج الموقع. يجب الاحتفاظ بسجل التدريب.
  - يجب على المصانع الاحتفاظ بسجلات حول طريقة التعامل مع الرواسب البيولوجية بما فيها التراخيص لاستخدام أو التعامل مع الرواسب.
- #### السيطرة على المخاطر
- يمكن للمصانع أن تفي بمتطلبات المعالجة البيولوجية بأكثر من طريقة:

#### معالجة خارج الموقع

- استخدام منشأة معالجة مياه الصرف (عادة حكومية) مجهزة من أجل معالجة بيولوجية مؤثرة، يجب استخدام نموذج التحليل الموجود بملحق إرشادات الانبعاثات العالمية لتحديد ما إذا كانت المنشأة معدة لمعالجة الصرف المحلى المصرف إليها عن طريق نظام الصرف الصحي أو منقول إليها بالناقلات (إذا تم نقل الصرف بالناقلات إلى وحدة المعالجة فيجب بناء أو تخصيص خزانات حاوية لتجنب التلوث أو الإضرار بالصحة.

## معالجة داخل الموقع

- استخدام محطة معالجة بيولوجية مخصص للمجاري.
  - استخدام محطة معالجة بيولوجية موجود في المصنع تستخدم لعلاج مياه الصرف الصناعية.
  - استخدام خزان محلل ومصرف ماء.
  - إذا كانت المنشأة تعالج مياه المجاري بالموقع فإن نفايات المعالجة يجب أن ترسب، تثبت، تطهر وتجفف لتحويلها لنفايات عضوية صلبة قبل نقلها.
    - \* يجب أن تنقل هذه النفايات بعربات نقل محكمة ولديها ترخيص.
    - \* يجب إعادة استخدام مطوير أو التخلص من هذه النفايات. أمثلة على طرق التخلص منها:
      - أماكن مخصصة لدفن هذه النفايات فقط.
      - أماكن مخصصة لدفن هذه النفايات مع نفايات أخرى.
      - أماكن دفن ذات معالجة بالغازات العضوية.
      - الحرق.
      - استخدامات زراعية (مثل الأسمدة).
      - خلطها مع الأسمدة.
      - صناعات القطن.
      - صناعة الطوب.
      - صناعة الخزف.
      - صناعة السيراميك.
      - برامج إعادة التدوير المناسبة.
- إذا لم يتمكن المصنع من استخدام أي من هذه الطرق فيجب استشارة ممثلي ليفايس شتراوس.

## برنامج سياسة عمليات لإدارة مياه المجاري والرواسب البيولوجية



### معلومات إضافية

- أنظر الجزء الخاص بإرشادات الانبعاثات العالمية لليفايس شتراوس وملحق إرشادات الانبعاثات العالمية (مع نموذج فحص وحدات معالجة مياه الصرف)

## ب. نقل المواد الخطرة

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفاييس شتراوس.

### الهدف

إذا لم تتم تهيئة ونقل المواد الخطرة بأمان فإنها قد تتسرب مما قد يؤدي إلى خطر على عمال المصنع والنقل وعلى المجتمع والبيئة. الهدف من هذا الجزء هو وصف متطلبات التأكد من أن المواد الخطرة تنقل بأمان من وإلى المصنع.

### متطلبات شروط التعاقد:

- 1- يجب أن يكون لدى المصانع إجراءات لتلقى المواد الخطرة المنقولة لهم.
- 2- على المصانع توفير المعلومات الكافية للناقل حول المخاطر الطبيعية والكيميائية والبيئية التي قد تنتج عن المواد المنقولة حتى يتمكن من نقل هذه المواد بأمان وطريقة قانونية من وإلى المصنع.
- 3- يجب على المصانع وضع تعليمات للناقل حول الطريق وموقف السيارات والتسليم لهذه المواد الخطرة والتأكد من أنها تتبع.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- العمال الذين يشحنون مواد خطرة من وإلى المصنع (كعمال نقل الكيمويات) يجب أن يكونوا على دراية تامة بالمواد.
- التدريب على نقل هذه المواد الخطرة بأمان يجب أن يعطى لهؤلاء العمال سنوياً. يجب الاحتفاظ بسجلات هذا التدريب.

#### السيطرة على المخاطر

- على المصانع اختيار الناقلين الملتزمين بإتباع قوانين النقل والسلامة. يجب مراجعة الناقلين حول أدائهم بأمان.
- يجب أن يوجد لدى المصانع إجراءات مكتوبة حول تحميل وتنزيل المواد الخطرة. هذه الإجراءات تحتوي على أن العمال يفحصوا العربة والمعدات بأنها مناسبة لتحميل المواد الخطرة. على مديرين المصنع التأكد من إتباع هذه التعليمات وأن يكون لديه معلومات مكتوبة حول طريقة نقل هذه المواد.
- يجب على المصنع توفير المعلومات الكافية للناقل لتمكينه من اختيار التناك والمعدات المناسبة (وتعليق اللوحات المناسبة). وعليه أن يبلغ السائق.
- على المصنع إعطاء الناقل معلومات مكتوبة عن مخاطر المواد المنقولة والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الطوارئ على المصانع توفير للناقل رقم تليفون لأحد المتخصصين الذي يمكن أن يعطى مشورة في حالة الطوارئ.

#### معلومات أخرى

- أنظر الجزء الخاص بالنفايات الخطرة.

## برنامج سياسة نقل المواد الخطرة

- تحضير إجراءات لنقل المواد الخطرة بأمان من وإلى المصنع.
- إختيار عمال نقل المواد الخطرة وتدريبهم على هذه الإجراءات.

- التأكد من أن عمال نقل المواد الخطرة قد تلقوا التدريب اللازم.
- إختيار شركة النقل التي تفي بمتطلبات النقل الآمن.
- حقم بتوزيد الناقل بالمعلومات الصحيحة حول خطورة المواد التي ينقلها من المصنع.

- قم بإضافة أو تعديل الإجراءات لتحسين أداء عملية النقل بناءا على تقارير المراجعة والعوامل الأخرى (مثل تقارير الحوادث).

- قم بالمراجعة الدورية لأداء الناقل من ناحية السلامة.

خطط

نفذ

إعمل

تفقد



## ت. النفايات الخطرة

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفيايس شتراوس.

### الهدف

النفايات التي يتم التخلص منها بطريقة غير سليمة قد تلوث الهواء والأرض والمياه الجوفية وممرات المياه مما قد يضر بالبيئة ويهدد صحة المجتمع. مع العلم بأن مصانع الملابس لا تنتج كميات كبيرة من النفايات الخطرة فإنه من المهم السيطرة على أي كمية منه هذه النفايات والتخلص منها لتجنب تلوث البيئة. الهدف من هذا الجزء هو وصف الطرق السليمة لإدارة والسيطرة على النفايات الخطرة.

### الأنواع الشائعة للنفايات الخطرة

أمثلة على النفايات الخطرة:

- كيمويات مستهلكة، مثل مواد التبييض والدهانات ذات الاساس الزيتي والمذيبات القابلة للاشتعال والصودا.
- الزيت المستعمل وفلاتر الزيت.
- البطاريات المستخدمة.
- النفايات الفلورسنتية المستعملة وذات الشحن العالي.
- المعدات الكهربائية التي تحتوي على (PCB)
- البالسنتات المحتوية على البولي كلورينيتد بايفينايل أو بدونها (Pcb + Non Pcb Ballasts)
- المبيدات الحشرية.

### متطلبات شروط التعاقد

- 1- (A) على المصانع تحديد أنواع وكميات النفايات الخطرة الناتجة في المصنع.
- 2- (B) على المصانع معالجة أو إعادة استخدام أو التخلص من كل النفايات الخطرة باستخدام مفاول مؤهل إذا أمكن.
- 3- (C) يجب استخدام بوليصة شحن أو ما شابه ذلك عند شحن النفايات الخطرة كل مرة لموقع خارج المصنع. يجب أن تحتوي هذه الوثيقة لشحن النفايات الخطرة على الأقل هذه المعلومات:
  - اسم المصنع وعنوانه.
  - اسم وعنوان وتليفون الناقل ومكان الوصول.
  - وصف لنوع النفايات التي يتم نقلها خارج الموقع.وثيقة الشحن تمضى من قبل موظفين المصنع الذين تم تدريبهم على متطلبات شحن النفايات وتوثيقها.
- 4- (D) على موظفي المصنع متابعة شحنة النفايات للتأكد من أن الشحنة وصلت إلى المكان المطلوب.
- 5- (E) سجلات التخلص من النفايات تحفظ في المصنع لمدة ثلاث سنوات على الأقل (أو أكثر إذا طلب ذلك من الحكومة).
- 6- (F) على المصانع اتخاذ إجراءات للتقليل النفايات الخطرة (مثلاً باستخدام مواد غير خطرة مثل المذيبات الطبيعية والمنظفات غير الضارة). على المصانع العمل على تطوير الإجراءات والتكنولوجيا الحالية من أجل تقليل النفايات الخطرة ومعالجة وإعادة استخدام والتخلص من هذه النفايات.
- 7- (G) يتم التعامل مع كل النفايات الخطرة (بما فيها النفايات الطبية والزيت المستعمل) بطريقة تقلل احتمالات تعرض العمال لها وتلويث البيئة (الهواء والأرض والماء). على المصانع استخدام قائمة المراجعة والدليل الموجود في الملحق والذي تم كتابته على أساس أحسن الأساليب الإدارية الشائعة.
- 8- (H) الأدوات الكهربائية التي تحتوي على البولي كلورينيتد بايفينايل (Polychlorinated biphenyls (PCBs) مثل المحولات والمكثفات يجب أن تعلم ويتعامل معها على هذا الأساس (PCBs).

التدريب والقواعد والسجلات

- يجب تدريب العمال الذين يتعاملون مع النفايات الخطرة على تجنب الإصابة السكب والتأكد من التخلص منها بأمان. ملاحظة: يجب تدريب العمال الذين يسيطرون وينظفون المواد المسكوبة على إجراءات التحكم و تنظيف هذه المواد بما في ذلك الحماية الشخصية. على المصانع الاحتفاظ بسجلات التدريب لمدة ثلاث سنوات (أو أكثر إذا طلبت الحكومة ذلك).
- يجب على المصانع تدريب الموظفين الذين يمشون وثائق شحن النفايات الخطرة على متطلبات العلامات للنفايات الخطرة التي يتم شحنها خارج الموقع وكيفية استكمال وثائق الشحن.
- يمكن للمصانع أن تقوم بترتيبات مع مقاولين لتنظيف السكب للنفايات الخطرة. إذا كانت هذه هي الحالة يجب تدريب العمال المصرحين بمعرفة ما هو الحجم الذي يمكنهم تنظيفه. مثلاً (جالون واحد إذا كانت المادة ليست شديدة الخطورة) وتدريبهم أيضاً على احتواء النفايات المسكوبة بحيث لا تنتشر قبل وصول المقاول.

تقييم المخاطر

- على المصانع مراجعة منشآت معالجة أو التخلص أو إعادة الاستخدام قبل إرسال النفايات الخطرة لهم. على هذه المراجعة تحديد الآتي:
- لديها كل التراخيص المطلوبة.
  - تدبر النفايات بأمانة.
  - تفي بشروط الترخيص بما فيها السجلات.
  - لديه المقدرة المادية للدفع للتنظيف أو غلق المكان في حالة انسكاب نفايات خطرة.

السيطرة على المخاطر

- كل النفايات الخطرة يجب أن تخزن في حاويات ذات حالة جيدة وتتطابق مع المحتويات (مثل الحمض أو الصودا لا تخزن في براميل معدنية حيث أنها قد تتآكل). تكون الحاويات مغلقة إلا عند وضع النفايات بداخلهم.
- حاويات النفايات الخطرة يوضع عليها علامة "نفايات خطرة" واسم النفاية مثلاً (اسم كيميائي) والمواصفات الخطرة (مثل القابلية للاشتعال أو القلوية).
- تخزن النفايات الخطرة في أماكن محددة باستخدام حاويات ثانوية (حاوية أخرى تضع تحت البراميل مثلاً لتحتوي السائل المتسرب). أماكن تخزين النفايات الخطرة يجب أن تكون:
  - داخل المبنى إذا أمكن (خارج المبنى تكون مغلقة تماماً مثلاً في كشك).
  - مغلقة لعدم السماح بدخول الموظفين الغير مصرح لهم.
  - عليها علامات "أنتبه - نفايات خطرة".
  - بها تهوية جيدة.
- على عمال المصنع المدربين والمصرح لهم فحص أماكن تخزين النفايات أسبوعياً والتأكد من أن الحاويات بحالة جيدة وأنها تفي بالمتطلبات.
- معدات السيطرة على النفايات المسكوبة توضع في أماكن التخزين.
- إجراءات الطوارئ يجب أن تصف للعمال ماذا يجب عمله في حالة انسكاب النفايات الخطرة من الحاوية.
- أرقام تليفونات الطوارئ (مثل مقاول التنظيف والأجهزة المحلية التي تتعامل مع انسكاب النفايات) تعلق بجانب الهاتف.
- كل النفايات الخطرة يجب التخلص منها في منشأة مؤهلة بأحد الطرق الآتية إذا أمكن:
  - إعادة استخدام.
  - معالجة.
  - حرق.
  - الدفن في المدافن المصرحة.

## برنامج سياسة النفايات الخطرة

- تحديد كميات وأنواع النفايات الخطرة بالمصنع.
- تحضير إجراءات لإدارة النفايات بالمصنع (تحتوي أيضا على تعليمات اختواء الانسكابات).
- تدريب كل من يقوم بالتعامل، التفتيش، شحن النفايات الخطرة.

- مراجعة وتحديد المنشآت المؤهلة للتخلص من النفايات الخطرة.
- تخزين النفايات الخطرة في عبوات مناسبة وتعليمها ووضعها في الأماكن المخصصة.
- تحضير وحفظ سجلات شحن النفايات الخطرة عند شحنها لمنشآت التخلص من النفايات.

- قم بتغيير إجراءات إدارة النفايات الخطرة إذا تطلب الأمر.
- قم بتغيير مقاول أو منشأة التخلص من النفايات الخطرة إذا لم يتبعوا التعليمات.
- أعد تدريب أو تهذيب العمال إذا لم يلتزموا بالتعليمات.



- إفحص أماكن تخزين النفايات الخطرة للتأكد من اتباع الإجراءات.
- التأكد من أن النفايات أرسلت إلى المكان المطلوب وتم التعامل معها بالطريقة السليمة (تمت إعادة استخدامها، حرق، أو تم التخلص منها).

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق.

PCBs: <http://agency.osha.eu.int/OSHA/search?SearchableText=PCBs>

/PCBs: <http://agency.osha.eu.int/data/legislation/57>

## ث. إدارة النفايات الصلبة

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفابيس شتراوس.

### الهدف

الفوائد من تقليل حجم النفايات الصلبة المنتجة في المصنع تشمل التأثير الإيجابي على البيئة وفائدة اقتصادية للمصنع، وعلاقات أفضل مع المجتمع ورفع الروح المعنوية للعمال. الهدف من هذا الجزء هو وصف المتطلبات للسيطرة وتقليل حجم النفايات الصلبة المنتجة في المصنع.

### متطلبات شروط التعاقد

- 1- على المصنع وضع برنامج مستمر للسيطرة وخفض النفايات الصلبة ويتضمن تحديد أهداف تقليل النفايات.
- 2- البرنامج يجب أن يتضمن تقليل كمية النفايات الصلبة المنتجة وزيادة إعادة الاستخدام وتشجيع السيطرة الجيدة والتخزين والتخلص من النفايات.
- 3- تقييم إجراءات المصنع وأدواته للسيطرة على النفايات الصلبة كل سنة وتعديلها إذا تتطلب الأمر لتحسين الأداء والوصول إلى الأهداف.
- 4- كل النفايات الخطرة (بما فيها النفايات الطبية والزيت المستعمل) يجب أن تفي بمتطلبات الجزء الخاص بالنفايات الخطرة ولا يمكن لها أن تختلط بالنفايات العامة.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- على المصانع أن تضع الأهداف لسيطرة أفضل على النفايات الصلبة باستخدام القواعد الإرشادية في هذا الجزء.
- برنامج المصنع للنفايات الصلبة يجب أن تكون مبادئه هي "قل، أعد الاستخدام، أعد التدوير". يجب تشجيع العمال على المشاركة في البرنامج بمساعدة المصنع على توفير الموارد والمال.
- الأنواع الشائعة للنفايات الصلبة المذكورة في القائمة التالية مع اقتراحات لطريقة التخلص منها لمعلومات أكثر دقة أنظر الملحق.

#### أصول ثابتة

الأصل الثابت هو أي جهاز كهربائي أو ماكينة تستخدم في صناعة الملابس مثل ماكينة خياطة أو قص. عندما تكون هذه المعدة غير صالحة للاستخدام على المصنع محاولة إعادة استخدام أجزائها ولا يتم التخلص منها تماماً.

#### انتبه

بعض هذه المعدات تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو البولي كلورينيتد بايفينيل (Polychlorinated biphenyls (PCBs)، يجب إزالة هذه المواد من المعدة والتعامل معها على أنها نفايات خطيرة.

#### الطعام

توجد طرق كثيرة لتقليل النفايات الصلبة الناتجة عن خدمات الأكل في المصنع. أمثلة: شراء المؤكلات على فترات كثيرة (شراء في الموعد) للتأكد من عدم تلف الطعام، استخدام أطباق وأدوات يمكن غسلها وإعادة استخدامها. يتم جمع نفايات الأكل ويتم إرسالها إلى منشأة معالجة.

#### أدوات مكتبية

يجب اتخاذ كل مجهود لإعادة استخدام ورق المكاتب. يمكن معالجة معظم أنواع الورق بما فيها مطبوعات الكمبيوتر والورق الملون والظروف الصفراء والمنشورات والكتالوجات والأجندات والجرائد، بعض الأوراق لا يعاد استخدامها مثل الملونة بنقايا الطعم أو ذات الطباعة الزرقاء.

## بلاستيك التغليف

يجمع بلاستيك التغليف ويعاد استخدامه. البلاستيك هو بولي إثيلين ذو كثافة قليلة (LDPE) ويمكن إعادة تشكيله إلى فيلم للزراعة وأكياس تسوق ومواد تغليف.

## نفايات من الخام

على المصانع التركيز على تقليل كمية العوادم من المواد الخام. الخامات التي لم تستخدم أو بها عيوب يجب إعادة استخدامها في أغراض أخرى. القصاصات تستخدم في تنظيف الماكينات. يمكن جمع القصاصات وبيعها إلى شركات تستخدمها في الحشو والتجيد. والخامات الغير مستخدمة يمكن استخدامها كحشو للسجاد والمراتب وكراسى السيارات.

## الخيوط والكون

على المصانع استخدام كل الخيوط لمنع تحويلها إلى نفايات. الكون يتم إرجاعه إلى المصنع لإعادة استخدامه.

## صناديق الكرتون

يتم إعادة تشغيل الكرتون. ويستخدم في عمل صناديق ومواسير كرتون وعلب وألوان لتغطية الحوائط واستخدامات أخرى.

## البالتات الخشبية

البالتات والصناديق الخشبية المكسورة يمكن إعادة استخدامها. إذا أمكن يمكن إرجاعها للمورد أو إعادة استخدامها وإعادة تصنيعها من قبل شركة تشكيل.

## زيت ماكينات

أمن طريقة للتخلص من الزيت المستعمل هو إعادة تصنيعه. على المصانع محاولة إعادة تصنيع الزيت لتبقية بعيداً عن مجارى المياه والمياه الجوفية. يمكن استخدام الزيت مثلاً في الأفران ومولدات الطاقة كوقود أو تستخدم للتزيت يمكن أيضاً إعادة تصنيع فلاتر الزيت بما أنها مصنوعة من المعدن.

## نفايات طبية

تعامل النفايات الطبية على أنها نفايات خطرة (أنظر جزء النفايات الخطرة). التخلص الخاطى من النفايات الطبية قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية بالبيكتريا الموجودة في النفايات.

تتضمن النفايات الطبية أى نفاية ملوثة بالدم أو الأنسجة أو المواد الحادة المستعملة والغير مستعملة. يتم جمع إبر الحياكة فى علب يكتب عليه نفايات طبية حادة. أدوات الإسعافات الأولية والفوط الصحية توضع فى أكياس أو علب ويكتب عليها نفايات طبية.

## النفايات الخطرة

كما سبق ذكره، يجب أن تتعامل مع النفايات الخطرة بطريقة تقي بمتطلبات الجزء الخاص بالنفايات الخطرة ولا يجب أن توضع مع النفايات العامة. أمثلة على النفايات الخطرة: الكيماويات المستعملة مثل مواد التبييض والدهان ذو أساس زيت والمذيبات القابلة للاشتعال والصودا والبطاريات المستعملة ولمبات النيون والبولي كلورينيد بايفينيل والمبيدات الحشرية.

## برنامج سياسة إدارة النفايات الصلبة

- إقامة برنامج بأهداف محددة لتقليل كمية النفايات الصلبة المنتجة بالمصنع وزيادة النسبة المعاد تدويرها منها.
- عمل إجراءات لتقليل كمية النفايات الصلبة المنتجة بالمصنع وزيادة النسبة المعاد تدويرها منها (أنظر جزء التطبيق بالملحق).

- قم بتغيير أو تعديل إجراءات إدارة النفايات الخطرة إذا تطلب الأمر وكذلك تطوير التقنيات بناءً على التقييم السنوي.

- تقييم الإجراءات والتقنيات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة سنوياً. تقييم التقدم نحو تقليل كميات النفايات الصلبة.

- التأكد من أن كل عمال المصنع ملتزمين بإجراءات إدارة النفايات الصلبة.
- التأكد من أن كل عمال المصنع على دراية بأن النفايات الخطرة يجب أن تعامل على أساس متطلبات برنامج إدارة النفايات الخطرة.

خطط

نفذ

إعمل

تفقد

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق.

## جـ. حماية مياه الأمطار والمياه الطبيعية من التلوث

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفاييس شتراوس.

### الهدف

أعمال المصنع مثل تخزين الكيماويات والتعامل مع المعدات... الخ، قد تؤدي إلى خلط الملوثات بمياه الأمطار التي تجرى إلى خارج الموقع وإلى كتل المياه مثل الأنهار والبحيرات والبحر. هذا قد يؤدي إلى البيئة ويؤدي إلى مخاطر صحية في المجتمع. الهدف من هذا الجزء هو وصف المتطلبات في الأساليب التي يمكن أن تتخذ لتقليل كمية الملوثات المتسربة إلى مياه الأمطار الخارجة من المصنع.

### متطلبات شروط التعاقد

- 1- على المصانع القيام بتفقد خارج المباني ومواقف السيارات والأراضي المحاطة للمبنى والمعدات للتأكد من أن أفضل الطرق تتخذ للسيطرة على تلوث مياه الأمطار. يحتفظ بسجلات هذه التفقدات في المصنع.
- 2- العمال الذين قد تؤدي أعمالهم إلى تلوث مياه الأمطار يجب أن يدربوا على موضوع تلوث مياه الأمطار. هذا التدريب يجب أن يركز على أحسن سبل السيطرة على الملوثات.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### التدريب والقواعد والسجلات

- يجب على المصانع أن تحتفظ بسجلات للتدريب الخاص للعمال الذين قد يؤدي عملهم إلى تلوث مياه الأمطار.
- يجب على المصنع الاحتفاظ بسجلات يوجد بها المخزون من المواد التي قد تلوث البيئة (أنظر جزء "تقييم المخاطر" بالأسفل) والتفقدات الدورية.

#### تقييم المخاطر

- يجب على المصانع وضع قائمة بها المواد (عدا المياه النظيفة) التي قد تختلط بمياه الأمطار وتلوثها. هذه المواد تشمل المواد الخام والوقود والمذيبات والمنظفات والمنتجات النهائية والأسمدة والمبيدات والنفائات. توضع المواد في هذه القائمة إذا كانت تستخدم أو تنقل أو تخزن في أماكن قد تختلط بمياه الأمطار على الأرض.
- على المصانع تفقد دورياً المعدات والأرض المحيطة بالمصنع لتحديد أي أوضاع قد تلوث مياه الأمطار وتقييم أفضل السبل للسيطرة على التلوث. يجب الاحتفاظ بسجلات هذه التفقدات.

#### السيطرة على المخاطر

- أفضل طريقة لتجنب تلوث مياه الأمطار هي استخدام "أفضل أساليب السيطرة". هذه الأساليب موصوفة فيما يلي وموجودة أيضاً في الملحق.

## أفضل أساليب السيطرة

- تخزين الكيماويات والمواد الخام (في مكان مغطى بعيد عن مياه الأمطار - أنظر جزء تخزين الكيماويات).
- نظافة المكان (إزالة النفايات دورياً وتخزين المواد بشكل جيد لتجنب الانسكابات... إلخ).
- الصيانة الوقائية (تفقد المعدات للتسربات ونظف الأماكن المتسخة.. إلخ).
- منع التسربات والتعامل (تفقد أماكن التخزين، مواسير الصرف، احتفظ بمخزون من مواد تنظيف التسربات... إلخ).
- الفحص الدوري (فحص يومي مستمر لأماكن قد تختلط بها مياه الأمطار، فحص شهري للمناطق والمعدات وأفضل أساليب السيطرة).
- تدريب وتعليم العمال.
- السيطرة على الترسيب والتآكل (تبليط الممرات، والحفاظ على الخضرة في الأماكن غير الممهدة.. إلخ).
- تحسينات إنشائية (تركيب أسقف فوق أماكن التخزين الخارجية، وتركيب مناطق احتواء السوائل.. إلخ).
- الوثائق وحفظ السجلات (تدريب، فحص، مخزون).



## برنامج سياسة الحد من تلوث مياه الأمطار

- تحديد المواد التي يمكن أن تختلط بمياه الأمطار وقد تلوثها.
- تحديد العمال الذي قد يؤدي عملهم إلى تلوث مياه الأمطار.
- عمل إجراءات لتطبيق "أفضل أساليب السيطرة" على نطاق المصنع ككل لتجنب تلوث مياه الأمطار.

- التأكد من أن العمال الذين قد يؤدي عملهم لتلوث مياه الأمطار قد تدربوا على استخدام أفضل أساليب السيطرة.

- إخبار العمال والمقاولون والزوار بتعليمات منع إلقاء الملوثات في مصارف مياه الأمطار.

- استخدام أفضل أساليب السيطرة للحد من تلوث مياه الأمطار (مثلا: النظافة العامة للمكان، الصيانة الوقائية... إلخ)

- قم بتغيير أو تعديل الإجراءات لتحسين تطبيق أفضل أساليب السيطرة بناءً على التفقد الدوري.
- أعد تدريب أو تهذيب العمال الذين لا يلتزمون بإجراءات أفضل أساليب السيطرة و/أو يلوثوا مياه الأمطار عن عمد.

- تفقد المعدات دوريا، وكذلك أرض المصنع والأرض المحيطة لتقييم ما إذا كانت أفضل أساليب السيطرة تتطبق بكفاءة.

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق

## حـ. التخزين تحت وفوق الأرض

### التطبيق

هذه المعلومات تطبق على جميع المصانع الواقعة تحت نطاق شروط التعاقد بليفافيس شتراوس.

### الهدف

تخزين منتجات البترول والمواد الخطرة في خزانات فوق أو تحت الأرض تمثل خطراً من حيث انسكاب أو تسرب هذه المواد الخطرة إلى البيئة. الهدف من هذا الجزء هو وصف أفضل أساليب السيطرة للخزانات من أجل تقليل الخطر.

### متطلبات شروط التعاقد

1- (H) المصانع التي تخزن منتجات بترول أو مواد خطرة في خزانات تحت أو فوق الأرض يجب أن يكون لديها خطة مكتوبة لمنع انسكاب أو تسرب هذه المواد الخطرة إلى البيئة. هذه الخطة تحفظ في الموقع ويتم تعديلها وتحسينها كلما يحدث تغيير في إجراءات المصنع أو إذا حدث تسرب إلى بيئة. الخطة يجب أن تحتوى على الآتى:

- قائمة حالية للخزانات فوق الأرض وتحت الأرض التي تحتوى على منتجات بترولية أو مواد خطرة.
- إجراءات لمنع التسرب والانسكاب بما فيها الأعمال الروتينية مثل نقل كمية صغيرة من الخزان إلى حاوية أصغر.
- إجراءات لمراقبة الخزانات فوق وتحت الأرض للتسربات.
- اختبار الحاويات الثانوية للخزانات فوق وتحت الأرض إن وجدت.
- خطة طوارئ للتعامل في حالة حدوث انسكاب أو تسرب من أحد الخزانات.
- وثائق الفحص.
- متطلبات تدريب العمال.

2- (H) يجب تدريب عمال المصنع المسؤولون عن تشغيل أو صيانة الخزانات على أفضل أساليب السيطرة للخزانات. يتم هذا التدريب في خلال 30 يوم من التعيين ويعاد كل سنة. يجب وجود سجل يفيد بإتمام التدريب.

3- (H) يتم الفحص الدورى (روتينياً) على أنظمة الخزانات بما فيها المحولات المملوءة بالزيت في الموقع.

4- (H) يجب ملء وثيقة تقرير إذا حدث انسكاب أو تسرب. هذا يسمح للمصنع بالاحتفاظ بسجلات مكتوبة حول التسرب والأعمال التصحيحية التي اتخذت لمنع هذه التسريبات في المستقبل.

### تطبيق متطلبات شروط التعاقد

#### تقييم المخاطر

- على المصانع فحص نظام الخزانات روتينياً (الخزان، المحتوى، المواسير، الوصلات...الخ) للتأكد من أنها بحالة جيدة يجب الاحتفاظ بسجل هذه الفحوصات. وثائق الفحص المملوءة تحفظ في ملف كجزء من سجلات تشغيل المصنع.

#### السيطرة على المخاطر

- يتم عمل خزانات ثانوية لحاويات التخزين الكبيرة التي تكون فوق الأرض. يجب أن يكون حجم هذه الخزانات 110% من حجم الخزان الأولى.
- الخزانات تحت الأرض يجب أن تحتوى على نظام اكتشاف التسرب. إذا أمكن يتم عمل خزانات ثانوية للخزانات تحت الأرض.

## برنامج سياسة إدارة الخزانات فوق وتحت الأرض

- عمل خطة لمنع تسرب وانسكاب المواد الخطرة للبيئة من الخزانات فوق الأرض أو تحت الأرض. تحتوي الخطة على:
  - « قائمة بالخزانات المحتوية على مواد بترولية أو خطيرة
  - « إجراءات الوقاية من التسرب والانسكاب. أنظمة مراقبة التسرب. التعامل مع التسرب. و تدريب العمال (على أساس أفضل أساليب السيطرة).

- قم بتغيير أو تعديل الإجراءات لتحسين تطبيق أفضل أساليب السيطرة بناءً على التفقد الدوري وأي تقارير تسرب أو انسكاب.




- عمل تفقد دوري لأنظمة التخزين للتأكد من صلابتها وكفائتها.

- التأكد من أن العمال المسؤولين عن تشغيل وصيانة أنظمة الخزانات قد تدربوا على استخدام أفضل أساليب السيطرة خلال 30 يوماً من التعيين ثم سنوياً بعد ذلك.
- ملأ تقرير عند حدوث انسكاب أو تسرب. يتضمن الأعمال التصحيحية لمنعها في المستقبل.

### معلومات إضافية

- أنظر الملحق

## إرشادات البيئة



## 1. النفايات الصلبة:

### مزايا برنامج تخفيض النفايات

يعد الآتي قائمة وتوضيح لمزايا تخفيض النفايات:

#### 1- عمليات ذات كفاءة أكثر وتكاليف منخفضة

من خلال تخفيض النفايات سيقوم المصنع بتحسين كفاءته. عن طريق ممارسة تخفيض النفايات، سوف تتمكن الشركة من شراء واستخدام تكاليف إدارية مؤثرة. فبالإضافة لانخفاض تكاليف المواد الخام ومصاريف التوريدات المكتنية ومشتريات المعدات فسوف تتخفف عمليات التخلص من النفايات الصلبة وتكاليف الخدمة بينما سيتولد إيراد قريب عن طريق المواد التي يعاد تدويرها. وعندما تصبح الأراضي الخاصة بعمليات التخلص من النفايات قليلة جداً سوف تتزايد تكاليف التخلص من النفايات، وعن طريق تقليل إنتاج النفايات تلك التكاليف سوف يمكن تقليلها.

#### 2- حماية البيئة

تعد الميزة الهامة للغاية نسبة إلى انخفاض النفايات هي حماية البيئة. من خلال تلك الجهود يتم استخدام مصادر طبيعية أقل ويتم تجنب التلوث الذي يسببه الاستخلاص، ويتم الحفاظ على مساحة الأرض المخصصة لعمليات التخلص من النفايات.

#### 3- صورة عامة متقدمة

تظهر عمليات تخفيض التكاليف طريقة التفكير الأمامية والمبتكرة لإدارة البيئة. فتعرض تلك الجهود وسيلة الأعمال القوية لمجتمع مدرك للبيئة. وتظهر المحاولات مثل برامج تخفيض النفايات إرادة المصنع للتوائم مع التشريعات التي يجب تنفيذها.

#### 4- تحسين السلوك لدى العامل

وهو عادة ما يتم تجاهله، يعتمد برنامج تخفيض النفايات على ما يسمى "إقناع" العمال. وتقوم تلك الإرشادات بإعطاء العمال فرصة للمشاركة في مساعدة الشركة في توفير كلاً من المصادر والأموال.

## تقليل نفايات الأغذية

### أفكار عامة:

- شراء المنتجات بكميات كبيرة لتقليل التعبئة. ولكن حاول تجنب النفايات من خلال عدم إفسادها عن طريق شراءها عند الحاجة إليها فقط.
- فحص إمكانية مزج جميع ما يتبقى وكذلك فرصة التخلص من نفايات الأغذية عن طريق شراء وعاء للمزيج أو إعطاء النفايات المنتجة للأفراد حتى يضعوها في وحدتها واستخدام النفايات في الموقع أو إعطاءها إلى الأفراد أو آخرون الذين يمكنهم الاهتمام بالأمر (مثال العملاء والمشائل المحلية). إذا لم يتم دراستها أو البحث عن الأسواق المحلية مثل الفلاحين أو الوسائل الخاصة بالتحليل المركزي (يجب الاتصال بالمجلس البلدي المحلي لطلب قائمة من الأسواق الملائمة).
- شراء المنتجات المعبأة في حاويات يمكن إعادة ملؤها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدوير حاوياتها أو طلب إعادة الحاويات إلى الموردين.
- التأكد أن العاملون يكونوا على دراية والتزام بجميع برامج تخفيض نفايات الشركة والسياسات وكذلك الأهداف والعمل على إبلاغهم بها. إعداد لجنة من الأفراد العاملون بتخفيض النفايات.

### المطبخ:

- إعداد نظام لجمع جميع الشحوم والدهون ومن الممكن اللحوم وقطع العظام. ثم عمل عقد مع متعهد لأخذ المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع الأغذية الحيوانية.
- تجهيز وطهي فقط ما نحتاج إليه.
- بيع أو إعطاء باقي الأغذية لأفراد العاملين أو ثلاثجات الأغذية.
- شراء مرشحات للقهوة يمكن إعادة استخدامها.

## حجرة الطعام:

- ❑ تقدم كميات صغيرة بأسعار منخفضة لمن يريدھا.
- ❑ عدم الحث على استخدام الفوط الورقية وعصى التقليل التي لا يعاد استخدامها.
- ❑ استخدام حاويات كبيرة لكل من الكريم والسكر والكاكشوب والمسطارذ والملح والفلفل.
- ❑ استخدام قماش تنظيف وليس مناشف ورقية.
- ❑ استخدام مفارش من الكتان وفوط محل تلك التي لا يعاد استخدامها.

## تقليل المستلزمات المكتبية:

تعد القطعة الأساسية لإعادة التدوير في المكاتب هي الأوراق. يجب أن يتم إجراء جميع الجهود حتى يتم إعادة دوران جميع أشكال الأوراق داخل المصنع. يمكن إعادة تدوير اغلب أنواع الأوراق بما في ذلك المطبوعات (ملون أو سادة) ودفتري أستاذ وأخر ملونة ومجلد مانيللا والكتيبات والنماذج والدفاتر التليفونية والجرائد. ولا يمكن إعادة دوران الأوراق التي تشتمل على أوراق لامعة أو أوراق ملوثة بالغذاء والمطبوعات الزرقاء.

## أوراق المكتب:

- ❑ استخدام بنط ومسافات صغير عند كتابة المستندات.
- ❑ يتم الطباعة فقط عندما نحتاجها.
- ❑ استخدام البريد الإلكتروني لإرسال واستقبال رسائل الأعمال بدلاً من المذكرات المطبوعة.
- ❑ إعداد الطابعات للطباعة على وجهي الورقة بطريقة آلية.
- ❑ إعادة استخدام الورق المستعمل (عند الطباعة على جانب واحد) لمسودات الطباعة و/أو ملصقات ملحوظات المكتب.
- ❑ إعادة دوران الأوراق التي لا يمكن أن يعاد استخدامها.
- ❑ التزود بحاويات مخصصة للورق المستهلك لإعادة التدوير لتجنب تلوث الأوراق ببقايا الطعام.
- ❑ شراء الأوراق المعاد دورانها للمكتب.

## المستلزمات:

- ❑ تخفيض كمية المستلزمات التي يتم شرائها والحفاظ عليها.
- ❑ شراء أقلام الحبر والرصاص التي يمكن إعادة ملؤها.
- ❑ إعادة استخدام المستلزمات مثل مشابك الأوراق والأربطة المطاطية.
- ❑ الحصول على الطباعة وأدوات التصوير من الشركات التي تقدم برامج لإعادة التدوير عندما يكون ممكناً.

## 2. مياه الأمطار: أفضل الممارسات الإدارية:

تكون أفضل الممارسات الإدارية عامة (ليست خاصة بعملية معينة) عبارة عن إجراءات صممت للسيطرة ومنع أو تقليل تعرض مياه الأمطار لتلامس المواد الملوثة (مثل مناطق التعامل بالمواد ومناطق التعبئة والتفريغ ... الخ).

### الترتيب والنظافة الجيدة:

- تم تصميم أفضل ممارسات الإدارة للترتيب والنظافة الجيدة للحفاظ على المصانع مرتبة ونظيفة، وهي إجراءات أولية لتقليل أو تخفيض تعرض مواد النفايات لمياه الأمطار قبل التخلص منها. عندما يتم تنفيذ تلك الممارسات على أساس روتيني خلال أنشطة العمل يقلل اتصال مياه الأمطار بالمواد الملوثة المحتملة، يجب أن تشمل ممارسات إدارة الترتيب والنظافة الجيدة بالمصنع على الآتي:
- المسح المنتظم لمناطق الاتصال المحتملة (مثل مضخات البقايا وتخزين المواد ومناطق المعاملات ومناطق التشحيم ومناطق التشغيل الخارجية).
- التخلص المنتظم من القمامة والبقايا والأدوات التي لا تستخدم ومواد النفايات من أراضي المصنع.
- إبعاد تخزين المواد بعيداً عن مناطق المرور المباشرة وبطريقة تزود بفراغ للعربات التي تجري مناورة.
- التحكم في جرد المواد لتخفيض كميات المواد التي تخزن ويتعامل بها.
- الفحص المنتظم لمناطق الاتصال المحتمل لأي تسربات أو ظروف يمكن أن تؤدي إلى انسكاب الكيماويات أو السوائل.
- اتخاذ خطوات فورية في حالة الانسكاب أو تسرب، وذلك من خلال إجراءات موضوعة مسبقاً.
- الإعلان الصحيح على عبوات المواد والحاويات لإظهار نوع واسم المادة وما يحتويها.
- تخزين أو نقل المواد المتعاملة في مناطق يتم الصرف منها إلى وحدة معالجة مياه الصرف بالمصنع وليس إلى نظام صرف مياه الأمطار.
- الحفاظ بأغطية مغلقة على صناديق القمامة وحاويات النفايات الأخرى وحاويات التخزين الكيماوية عندما يمكن ذلك.
- الحفاظ على صناديق القمامة وحاويات النفايات الأخرى في حالة جيدة.

### الصيانة الوقائية

- يجب عمل الصيانة الوقائية على المفاتيح التركيبية وأدوات مصنع والعربات لتقليل احتمال تلامس المواد المرتبطة بعملياتها وصيانتها مع مياه الأمطار. ويجب أن تشمل إجراءات الصيانة الوقائية في المصنع على الآتي:
- تنظيف أحواض التجميع بانتظام والحاويات وتركيبات السيطرة.
- الفحص المنتظم للآلات والأدوات والعربات المستخدمة في مناطق الاتصال (أساساً الروافع الشوكية) لايضاح تعطل الميكنة أو تسرب السوائل.
- الفحص المنتظم / التقييم / تغيير الوصلات والصمامات وأنابيب الانتقال والمواسير التي تحمل الكيماويات والنفايات.
- تسجيل التسربات أو المشاكل المحتملة في تقرير وعرضه على المشرفين المعنيين وجدولة الإصلاحات الملائمة.
- ضمان صيانة الأدوات بصورة صحيحة وفي خدمة جيدة.

## الوقاية والتعامل مع التسربات

يجب أن يتم تقليل حدوث أي تسربات بالمصنع من خلال تدريب صحيح للأشخاص بالمصنع والفحص الدوري والصيانة الوقائية لأدوات المصنع وتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية الأخرى. وتشتمل تلك الممارسات على أن يتطلب أن تكون الحاويات والخزانات يتم تخزينها في أماكن جيدة الحماية، بعيدا عن البلاعات ومعلمة تعليما سليما. بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون حاويات النفايات الخطرة بها علامات واضحة للتعريف بمحتواها وتواريخ التخزين والتعامل الخاص ومتطلبات التخلص منها.

- ❑ يجب أن تكون هناك عناية خاصة للفحص وتقييم أنظمة المواسير التي تحمل الكيماويات والنفايات، والإصلاح الدوري أو إحلال الوصلات والصمامات والمواسير وكذلك الصمامات للوقاية من التسربات من تلك الأنظمة. وتتكون برامج التقييم والفحص من العناصر الآتية:
- ❑ فحص مرئي منظم للمواسير الظاهرة والوصلات والصمامات وتيوب الانثقاع والقطع والفلاتر والشاشات والأجزاء الأخرى من أنظمة عملية الغسيل الصناعي بالمصنع لنفايات المياه وأنظمتها التي تحمل المياه من مناطق العمليات إلى نظام المعالجة بالموقع.
- ❑ اختبار منظم لضمان عمل أجهزة التحكم والرقابة والإنذار المصمم للتحكم في مستويات السوائل ومعدلات التدفق وأنابيب الضواغط والإنذار أفراد المصنع في حالة حدوث ظروف غير مرضية.
- ❑ إصلاح وتطوير أو إحلال أي محتويات لنظام انتقال مياه النفايات يتم ملاحظاتها للتسرب أو التدهور أو أنها تمثل مخاطر للتسرب في المستقبل (مثل المواسير المحطمة أو أجسام الصمامات).

يمكن للترتيبات أن تؤدي عن طريق مقال من الخارج ليستجيب أو يعالج تسرب النفايات الخطرة أو المواد غير الخطرة التي لا يمكن أن يتم تدبرها عن طريق الأفراد المتعاملون بالتسرب داخل المصنع بمفردهم. ويجب أن يتم الحفاظ على أدوات التعامل مع التسرب والتي تحتوي على مواد مثل أدوات الامتصاص ونظارات الحماية وأغطية الأمان والملابس الوقائية والمكانس والشفاطات في مواضع يسهل الوصول إليها وبالقرب من منطقة الاتصال المحتملة.

## الفحوصات

يجب أن تكون الفحوص المنتظمة لأي منطقة اتصال محتملة جزء من ممارسات الأعمال اليومية بالمصنع. ويعد الغرض من تلك الفحوصات المنتظمة هو التعرف والتعامل مع المشاكل المرتقبة التي يمكن أن تنتج باتصال المواد المؤثرة بمياه الأمطار. الفحوصات الشهرية يجب أن تضمن إتباع الممارسات الخاصة بالتعامل بالمواد الملائمة، وأنه يتم تنفيذ ممارسات أفضل للإدارة بطريقة فعالة، وأن أدوات التعامل مع التسربات يتم الحفاظ عليها في حالة الاستعداد ويتم الحفاظ على أدوات المصنع في حالة عمل جيدة. ويجب أن تستخدم قائمة فحص مدون بها الفحص الشهري (موجودة بنهاية الملحق) لإجراء الفحص على المستندات شهرياً.

## تعليم وتدريب العمال

يجب أن يتم تدريب العمال الذين تتضمن وظائفهم أنشطة صناعية على إجراء اتصال بمياه الأمطار ليقوموا بتأدية أعمالهم بطريقة تمنع تلوث مياه الأمطار عن طريق ملاحظة أفضل ممارسات للإدارة مثل:

- ❑ ممارسات جيدة لإدارة للنظافة والترتيب والمواد، وتشتمل على الإدارة الملائمة والتخلص من المذيبات ومنتجات البترول والصبغات ومواد كيميائية أخرى.
- ❑ إجراءات الاستجابة والوقاية من التسربات.
- ❑ الغرض والتنفيذ الصحيح لأفضل الممارسات الإدارية.
- ❑ متطلبات وإجراءات المراقبة والفحص، بما يشمل طرق أخذ العينات والتعامل.
- ❑ متطلبات التسجيل وكتابة التقارير وحفظها.



بالإضافة إلى ذلك يجب على جميع العمال تلقي تدريب الدراية العام ويشتمل على الدراية بالحاجة للحفاظ على المصنع نظيف ومرتب.

### السيطرة على التآكل والترسيب

يجب أن تشتمل إجراءات التحكم بالتآكل والترسيب على الرصف وعمل غطاء من التركيبات الصناعية أو الخضرة في المناطق الغير ممهدة.

### التحسينات الإنشائية

يمكن أن تستخدم التحسينات الإنشائية في إدارة مجرى مياه الأمطار وتشتمل الأمثلة على الآتى:

- تعديل ما يتواجد بالمواقع من مجارى مباشرة بعيداً عن المباني وعزله عن المناطق التى يتم تشغيل الأنشطة الصناعية بها (مثل قاعدة الشحن) بعيداً عن مجاري مناطق الموقع الأخرى مثل مناطق المكاتب.
- السيطرة الإنشائية، مثل العبوات الثانوية في المناطق الصناعية الأخرى التى تسمح لمياه الأمطار بأن يتم تجميعها وتنقل إلى مصنع معالجة نفايات المياه.
- نظام تجميع وإفراغ لمسلك التدفق والمجرى المباشرين إلى مواقع الهبوط الملائمة.
- تركيب الأسطح فوق المعدات ومناطق التخزين للوقاية من تعرضها لمياه الأمطار.

هذه الملامح الإنشائية مثل ما سبق تكون مؤثرة في تحجيم تأثير الأنشطة الصناعية على جودة مياه الأمطار.

### حفظ السجلات

يجب الاحتفاظ بنسخ من نماذج الفحص المعبأة وجرى المواد الملوثة المحتملة وتاريخ التسربات.. الخ، في ملف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

## سجل الانسكابات

**تعليمات:** سجل الانسكابات هذا يجب أن يتم تحديث بياناته كل ثلاثة أشهر (Q) لتسجيل جميع النسكابات والتسربات التي تحدث بالمصنع في المناطق المعرضة لمياه الأمطار، أو تسجيل أنه لم يحدث أي تسربات. عند حدوث تسرب أو انسكاب خلال ثلاثة أشهر، سجل ذلك بكتابة "نعم" في العمود الثاني من اليمين وأكمل تعبئة باقي الأعمدة لحادثة التسرب. لو لم يحدث تسرب خلال الثلاثة أشهر فيرجاء سجل ذلك بكتابة "لا" في العمود الثاني من اليمين.

السنة وربع السنة (Q)	هل حدث تسرب أو انسكاب؟ (نعم/لا)	تاريخ الحادث (يوم/شهر/سنة)	مكان الحادث	وصف حادث الانسكاب أو التسرب			وصف التعامل مع الحادث الخطوات المتخذة للتعامل والوقاية وتاريخها
				نوع المادة	كمية التسرب	هل تسربت المادة خارج الموقع (نعم/لا)	
السنة							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
السنة							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
السنة							
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							

الموقع	وصف المواد	الكمية المفروض تخزينها وفقا لإجراءات المصنع	تم التحقق	الكمية المفروض إعادة تخزينها	تم التحقق
مثال	نظارات حماية، قفازات أمان، مريضة، وملابس واقية. غطاء وجه، مكنسة، شافطة، ممسحة، ومواد ماصة.	3 مجموعات من النظارات وقفازات الحماية والملابس الواقية. 1 من كل ما يلي: غطاء وجه، مكنسة، شافطة، ممسحة، ومواد ماصة.			

مياه الأمطار: قائمة الفحص الشهري

بند الفحص	المنطقة المفحوصة:	المنطقة المفحوصة:	المنطقة المفحوصة:	المنطقة المفحوصة:	المنطقة المفحوصة:
	ناجحة فاشلة N/A	ناجحة فاشلة N/A	ناجحة فاشلة N/A	ناجحة فاشلة N/A	ناجحة فاشلة N/A
أرضية المخازن ليس عليها انسكابات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
لا يوجد روائح غريبة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
الأرض جافة وخالية من الانسكابات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
المكانس وحاويات النفايات متوفرة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
خاويات القمامة مغطاة وتفرغ بانتظام	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
الأرضيات خالية من المعدات المفروض تخزينها على الأرفف	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
لا يوجد تسربات من العربات أو الماكينات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
لا يوجد تسربات من البراميل، الحاويات، الخزانات، المواسير، الصمامات والوصلات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
الرصيف خالي من بقع الزيوت والتسربات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
كل حاويات الكيماويات وحاويات السوائل معلمة بوضوح ومخزنة بعيدا عن البلاعات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
كل المواد معبأة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
لا يوجد مواد ممنوعة مخزنة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
المنطقة خالية من الانسكابات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
مواد التعامل مع الانسكابات متوفرة ومخزنة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
حاويات القمامة محكمة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
غطاء القمامة محكم	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
لا يوجد تسرب من القمامة	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
المنطقة خالية من التآكلات والترسيبات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
المنشآت محكمة وخالية من التسربات (نظمة المأل والتفريغ،.. إلخ)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
أخرى	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
أخرى	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

تعليمات

1. أكمل فحص كل منطقة يمكن أن يحدث بها تلامس بين مياه الأمطار والمواد الخطرة، سجل المكان بالجزء الأعلى بالجدول. N/A تشير إلى أن بند الفحص غير مناسب لهذه المنطقة.
2. اشرح أي نتيجة فاشلة بالصفحة الثانية من هذا النموذج. أضف قائمة بالخطوات المطلوبة لتصحيح النتيجة الفاشلة، بما في ذلك الأشخاص المعنية وتواريخ الإتمام.
3. دون أي ملحوظة أو مشاهدة أخرى من الفحص الشهري بالصفحة 2.

مياه الأمطار: قائمة مراجعة الفحص الشهري

تاريخ الانتهاء	التاريخ	الشخص المعني	إشرح النتائج الفاشلة والخطوات المطلوبة (حدد المكان المعني):

ملاحظات أو مشاهدات أخرى (حدد المكان المعني):


### 3. خزانات فوق وتحت الأرض: أفضل الممارسات الإدارية

#### إجراءات منع التسرب أثناء الاستخدام اليومي للمواد

على المصنع تطبيق الإجراءات التالية لمنع التسرب أثناء الاستخدام اليومي، مثل نقل كميات صغيرة من السوائل من البراميل إلى حاويات أصغر مما قد يسبب بعض الانسكابات:

- ❑ تدريب عمال النقل على الإجراءات المناسبة لنقل المواد بين الحاويات لتقليل الانسكابات.
- ❑ تفريغ وتحميل المواد يتم فقط من قبل العمال المصرح لهم.
- ❑ يتم نقل كميات الزيت الصغيرة من الخزانات الكبيرة إلى منطقة الاستخدام باستخدام معدات تعطي تحكم يدوي عالي في كمية ومعدل التصريف لتجنب الانسكاب. معدات التحكم تتضمن مضخات يدوية، محابس، أقماع، أجهزة شفط وخرطوم.
- ❑ براميل الزيت تحمل وترفع من سيارات نقل مزودة بمعدات للرفع والتنزيل. تحرك البراميل بين المواقع باستخدام معدات خاصة (مثل ونش شوكة وباليتات ورافعات هيدروليكية) لتجنب وقوع أو انقلاب البراميل.
- ❑ في مناطق نقل المواد يوجد حاويات محلية (مثل الحاويات الثانوية، أماكن مغطاة).
- ❑ توضع أطباق تجميع في أماكن الاستخدام للسيطرة على الانسكابات.
- ❑ تنقل المواد بين أقسام المصنع وهي مغلقة لتجنب الانسكابات.
- ❑ تغلق الحاويات عند عدم استخدامها.
- ❑ تواجد مواد تنظيف وامتصاص في أماكن التحميل والتفريغ للتحكم في الانسكابات الصغيرة بسرعة.

#### إجراءات تفريغ الصهاريح

الإجراءات التالية مطلوبة لتفريغ عربات صهاريح الزيت:

- ❑ 1. تتم مراقبة جميع عمليات تفريغ الصهاريح من قبل عامل مدرب من المصنع بالإضافة لعامل تشغيل الصهاريح.
- ❑ 2. لا تتم عمليات التفريغ في حالة المطر الذي يؤدي إلى وجود مياه في مكان التفريغ.
- ❑ 3. تثبت عجلات سيارة النقل قبل بدأ عمليات تفريغ الزيت لمنع تحرك السيارة قبل فصل خرطوم التوصيل.
- ❑ 4. يتم وضع مادة ماصة على الرصيف والأرض قبل بدأ عمليات التفريغ في مكان يعطي حماية مؤقتة في حالة انسكاب الزيت أثناء التفريغ.
- ❑ 5. يتم قياس مستوى الوقود في الخزانات فوق وتحت الأرض قبل التفريغ لتحديد الكمية المطلوبة.
- ❑ 6. تتم مراقبة مؤشر الكمية في الخزانات أثناء عملية التفريغ.
- ❑ 7. يتم السيطرة على خرطوم التفريغ بعد فكه من الخزان بحيث نفرغ الكمية الزائدة في الخرطوم أما في الخزان أو الصهاريح.

قبل إزالة تثبيت العجلات يتم فحص كل مخارج الزيت للصهرج والتأكد من أنها مغلقة جيداً ولا تسرب، وعمل أى تعديلات إذا تطلب الأمر.

#### خزانات تحت الأرض - خطوط إرشادية عامة

هذه الوثيقة معدة لمساعدة من يملك أو يشغل خزان تحت الأرض في تطبيق أفضل أساليب السيطرة. عن طريق مراجعة استيفاء المصنع كل هذه النقاط المطلوبة يمكن زيادة المعرفة في تشغيل الخزان تحت الأرض وتقليل احتمال تلوث البيئة.

أ- إدارة:

##### نظام اكتشاف التسرب:

□ تم تركيب نظام اكتشاف تسرب معتمد ويعمل جيداً.

##### سجلات مراقبة مكتوبة:

- كل سجلات اكتشاف التسرب تحفظ في المصنع بما فيها التالي وليس حصراً على التالي:
- سجلات الصيانة لثلاث سنوات ماضية (بما فيها المعايرة الدورية للأجهزة).
- سجل فحص يفيد أن نظم اكتشاف التسرب موصل بالتيار الكهربائي وليس في حالة إنذار.
- طباعة من جهاز التنبيه (لمعدات الاكتشاف الالكترونية).
- عينات مياه جوفية أو آبار (إذا وجد).
- سجلات الحفاظ على المخزون.

##### إجراءات المراقبة المكتوبة:

- تتم مراجعة إجراءات المراقبة المكتوبة للتأكد من أنها تحوى على الآتى:
- فترة تكرار عملية مراقبة التسرب.
- الطرق والمعدات المستخدمة في مراقبة التسرب.
- أماكن حساسات التسرب وأجهزة التحكم.

##### خطة طوارئ مكتوبة:

- تم مراجعة خطة الطوارئ للتأكد من أنها تحتوى على الآتى:
- الاتصال بمن لصيانة المعدات وفحص أجهزة التنبيه.
- الإجراءات لإبلاغ المؤسسة المسؤولة عن الحريق والمواد الخطرة.

#### ب- مضخات الوقود:

##### الخرطوم والفتحات:

□ الخرطوم ليست مجمدة أو مضغوطة والفتحات لا تسرب.

##### التسربات والوصلات المندبة:

□ المواسير لا تسرب، والوصلات جافة ولا يوجد بها أى تسرب.

##### الحاويات:

- الحاويات أو المنطقة أسفل الصنبور تكون جافة في كل الأوقات. فلاتر الوقود تزال بعناية شديدة لمنع أى انسكاب في الحاوية أو المنطقة تحت الصنبور.
- تركيبات ووصلات الخرطوم: التوصيلات بين الخرطوم محكمة.
- كهرباء: لا توجد أسلاك كهرباء عارية أو علب مفتوحة.

##### محابس:

□ توضع محابس تحت الصنبور لوقف التسرب في حالة حدوث حادث يعطل الصنبور، تفحص هذه المحابس دورياً للتأكد من عملها بكفاءة.

**حاويات الفائض:**

- كل فتحة تعبئة خزان تكون مزودة بخزان فائض حجمه على الأقل 20 لتر (5 جالون). يوصل خزان الفائض بالخزان الرئيسي عن طريق ماسورة صرف أو فائض. يجب أن يظل هذا الخزان جاف في جميع الأوقات.

**منع التعبئة الزائدة:**

- لمنع التعبئة الزائدة في الخزان عند ملئه يوضع على كل خزان أي من التالي:
  - صمام بعوامة ميكانيكية توضع داخل الخزان.
  - أو حساس الكتروني يعطى إنذار عند ملء 95% من سعة الخزان.

**فتحات التفقيش (Manway Sumps):**

- كل فتحات التفقيش تحفظ جافة. لا يوجد تسريب من حساس المواسير أو أي معدة داخل فتحة التفقيش. بالنسبة للفتحات التي بها حساسات للسوائل فإن الحساس يوضع بقاع الفتحة.

**ج- معدات اكتشاف التسرب:**

**الفحص:**

- يتم فحص كل المعدات والأجهزة دورياً للتأكد من:
  - يوجد تيار كهربائي لدى الأجهزة.
  - الأجهزة ليست في حالة إنذار.

**المعايرة:**

يتم فحص ومعايرة جميع أجهزة اكتشاف التسرب (بما في ذلك حساسات التسرب بالمواسير) على الأقل مرة سنوياً.

**د - متنوعات:**

**مفتاح غلق طوارئ:**

- يوضع مفتاح غلق طوارئ عام في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة من جميع الصنابير. توضع علامة مميزة على المفتاح والتأكد من أنه يعمل دائماً.

**طفايات حريق:**

- يتم وضع طفايات بأنواع على الأقل 20-B:C: 2-A: في أماكن سهل الوصول إليها بمسافة لا تزيد عن 23 متر (75 قدم) من المضخات والصنابير. تتم صيانة كل الطفايات خلال فترة لا تزيد عن 12 شهر (يتم وضع علامة لتاريخ الصيانة للتأكيد).

**حماية كاثودية:**

- لأنظمة الخزانات المعدنية يتم تركيب نظام حماية كاثودية لحماية الخزانات والمواسير من التآكل. يتم فحص النظام كل ثلاث شهور.

**اللافتات:**

يتم وضع لافتات باللغمة المحلية للآتي:

"ممنوع التدخين"، "التفريغ في الحاويات الغير مصرح بها ممنوع"، "يجب توقف العربات أثناء عمليات التموين"، و:

**في حالة حريق أو انسكاب**

**1- استخدام غلق المضخة للطوارئ.**

**2- أبلغ الحادثة.**

رقم هاتف إدارة المطافئ: .....

عنوان المصنع: .....



## خطوط إرشادية لاختبار الحاويات الثانوية للخرانات تحت الأرض

هذه الإرشادات تنطبق على أنظمة الخزانات تحت الأرض (الخزانات والمواسير) التي تحتوي على مواد خطيرة عند درجة الحرارة والضغط النموذجية.  
أ- تكرار الاختبار (المدة):

- 1- كل أنظمة الاحتواء الثانوية (مثل الخزانات، المواسير الثانوية، فتحات التفقيش، الصنابير، .. إلخ) يجب أن تختبر عند التركيب وبعد 6 شهور ومن ثم كل 36 شهر.
- 2- استثناء: الاختبار ليس ضرورياً لأنظمة الاحتواء الثانوية التي بها نظام مراقبة أوتوماتيكي يراقب باستمرار الحاويات الثانوية، مثل الأنظمة التي تعمل بمستوى السائل والتي تعمل تحت ضغط.

### ب- طرق وإجراءات الاختبار:

- 1- كل عمليات اختبار أنظمة الاحتواء الثانوية تكون على يد فاحص خزانات مؤهل أو إذا تطلب القانون فاحص خزانات مرخص.
  - 2- الاختبار الدوري لأنظمة الاحتواء الثانوية يكون باستخدام إجراءات اختبار تظهر أن الأنظمة تعمل بكفاءة كما كانت تعمل عند بداية التركيب أول مرة. مثلاً إذا تم اختبار النظام عند التركيب باستخدام ضغط 0.34 ضغط جوي (5spi) إذاً الاختبار الدوري يجب أن يتم بنفس الطريقة وعند نفس الضغط.
  - 3- تتم كل الاختبارات حسب توصيات المصنع لنظام الاحتواء الثانوي. إذا لم توجد إجراءات من قبل المصنع يتم إتباع الإجراءات التي تتبع في القوانين أو الممارسات الصناعية أو الهندسية. (ملاحظة: أثناء اختبارات الضغط أو الشفط أي فقد في الضغط يعتبر الاختبار ساقط حتى إذا كان المصنع أو القوانين يعتبر هذا ناجح).
  - 4- لا يسمح تحت أي ظرف كان اختبار خزان أولي وثانوي يحتوي على مواد مشتعلة أو قابلة للاحتراق أو الانفجار باستخدام ضغط الهواء.
  - 5- عندما يعطى مصنع الخزان حرية الاختيار ما بين اختبار الضغط واختبار الشفط يفضل استخدام اختبار الشفط. إذا تم استخدام اختبار الضغط فإن الخزان الأولي يملأ بغاز خامل مثل النيتروجين لضغط مثل المطلوب عند الاستخدام لتجنب حدوث أي إجهادات غير مطلوبة. يحتفظ بالضغط للخزان الأولي حتى يتم تفريغ الثانوي.
  - 6- عند استخدام المياه في اختبارات الخزانات الثانوية (مثل اختبار فتحة التفقيش) يجب توفير وسيلة لإزالة كل المياه عند انتهاء الاختبار. المياه المزالة تحلل لاحتمال تلوثها بمواد خطيرة وإذا كانت ملوثة ترسل إلى شركة مصرح لها التخلص مع هذه المياه.
  - 7- لا تصرف المياه المزالة من الاختبار في مجارى مياه الأمطار أو ممرات المياه الطبيعية.
- ت- ملاحظات وتقارير الاختبارات:
- 1- إذا كان القانون يتطلب ذلك يجب على المصانع ومشغلي الخزانات أن يبلغوا السلطات قبل القيام بالاختبارات.
  - 2- يجب أن تحفظ نتائج الاختبارات وتقدم للهيئات الحكومية إذا كان القانون يتطلب ذلك.

## برنامج تدريب العمال المعنيين

أسم المصنع: \_\_\_\_\_

عنوان الموقع: \_\_\_\_\_ المدينة: \_\_\_\_\_

على مشغلين الخزانات المحددين تدريب عمال المصنع الذين لديهم مسئوليات متعلقة بتشغيل أو صيانة أنظمة الخزانات تحت الأرض. هذا التدريب يقام سنوياً ويكون هناك تدريب أولى في خلال 30 يوم من التعيين. خلال ساعات العمل يجب أن يكون هناك على الأقل واحد من العمال قد تلقى التدريب المطلوب. يجب أن يحتوى التدريب على الآتى:

- ❑ تشغيل أنظمة الخزانات تحت الأرض بطريقة تتوافق مع إجراءات أفضل أساليب الإدارة للمصنع.
- ❑ دور العامل في مراقبة معدات الخزانات تحت الأرض كما هو مكتوب في خطة المراقبة المكتوبة.
- ❑ دور العامل في الانسكابات وفائض الملاء كما هو محدد في خطة رد الفعل.
- ❑ أسماء الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالات الطوارئ ومراقبة أجهزة التنبيه.
- ❑ للمصانع ذات العمالة المؤقتة يتم تحديد المسئوليات حسب ما هو محدد في برنامج التدريب المصرح به بواسطة السلطات المحلية.

اسم العامل	تاريخ التدريب	تاريخ التعيين	اسم المدرب

T-2	T-1	
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	هل يوجد أي علامات لتسرب من سطح المحول؟ (علامات مثل التثقيب، علامات من التثقيب أو تغير في اللون)
تاريخ التطبيق	التصرف الموصى به	لو الإجابة نعم، قم بوصف الحالة
<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	هل يوجد أي علامات واضحة لكسور أو تدهور بالحاوية الثانوية؟ (علامات مثل التشققات، أو تغير في اللون)
تاريخ التطبيق	التصرف الموصى به	لو الإجابة نعم، قم بوصف الحالة

ملاحظات إضافية:

---



---



---



---



---

اسم الشخص المسؤول عن التقرير:	
الهيئة:	الإسم والعنوان:
رقم الهاتف	
تاريخ الانسكاب:	وقت الانسكاب:
المادة المسكوبة:	
الكمية المسكوبة:	مصدر الانسكاب:
موقع الانسكاب:	
الشخص/الهيئة مكتشفة الانسكاب:	
المياه السطحية المتأثرة بالانسكاب	الآبار المتأثرة بالانسكاب:
1. هل وصلت المادة المسكوبة إلى بالوعة أمطار أو مجرى مياه أمطار؟ (لو نعم ضع الكمية):	
2. سبب وظروف لانسكاب:	
3. الطريقة المستخدمة لوقف الانسكاب:	
4. الطريقة المستخدمة لإزالة المادة المنسكبة:	
5. الطريقة المستخدمة لتخفيف أثر التصريف:	
6. طريقة وموقع المواد الماصة أو جهاز الإزالة:	
7. هل كان هناك أي تخريب أو إصابة بسبب الانسكاب؟ هل تطلب الانسكاب إخلاء:	
8. الأشخاص أو الهيئات التي تم الاتصال بها:	
إسم الشخص/الهيئة، ورقم الهاتف	تاريخ ووقت الاتصال
9. وقت بدء الانسكاب:	وقت إنهاء تنظيف الانسكاب:
10. معلومات عن أي ظروف غير عادية متصلة بهذا الشأن:	
توقيع الشخص المسؤول عن تعبئة هذا التقرير:	التاريخ:

## الإرشادات العالمية للنفايات



## أ. الإرشادات العالمية للتابعات

### التطبيق

يطبق هذا الدليل على كل المصانع التي تجهز أو تغسل الملابس الخاصة بليفافيس شتراوس. بما في ذلك تلك المصانع التي تمتلكها ليفافيس أو تأجرها أو تشغيلها أو الوكلاء والتي تصرف مياه الصرف على كتلة من الماء (صرف مباشر). المصانع التي تصرف مياه الصرف إلى منشأة معالجة مياه حكومية عامة (POTW) أو خاصة يطبق عليها جزء من متطلبات هذا الدليل.

### استثناء

المصانع التي تغسل فقط ملابس ليفافيس يتم استثناءها من متطلبات هذه الإرشادات إذا كانت فقط تستخدم المنظفات والمنعمات على الملابس التي تغسلها أو تشطفها على أقمشة غير الجينز مثل الموجودة في بعض مصانع الحياكة. يتم التعامل مع مياه الصرف حسب ما تقتضيه المتطلبات القانونية المحلية. أنظر الملحق الخاص بهذا الجزء (عنوان 3) لزيادة المعرفة عن هذا الاستثناء. ملاحظة: سيتم مراجعة هذا الاستثناء كل عامين عند مراجعة المشروع.

### الهدف:

مياه الصرف الغير معالجة الناتجة عن عمليات الملابس التي تصرف رأساً إلى البيئة -مثل الأنهار والبحيرات والترع- قد تضر بالنظام البيئي وقد تضر بصحة وسلامة المجتمعات المحيطة. الهدف من هذا الجزء هو وصف برنامج إرشادات ليفافيس العالمية للنفايات والذي يهدف إلى تقليل تأثير مياه الصرف الغير معالجة على الصحة والسلامة والبيئة.

### ملخص متطلبات شروط التعاقد للإرشادات العالمية للتابعات (النفايات) (GEG):

#### (أنظر ملحق V لهذا الجزء للتفاصيل حول هذا الموضوع)

#### 1- مياه الصرف يجب:

- أن تفي بالمتطلبات المحلية بما فيها طريقة الصرف و شروط التراخيص التي تمنحها الجهات الحكومية.
- أن تفي بمتطلبات ليفافيس للإرشادات العالمية للنفايات (GEG) عندما تكون هذا المتطلبات أقوى من المتطلبات الحكومية المحلية.

#### 2- إذا كان المصنع يصرف مياه الصرف إلى البيئة (صرف مباشر) يجب:

- أن يكون لديه رخصة لذلك من كل الهيئات الحكومية المعنية.
- عمل تحاليل معملية لكشف ما إذا كانت مياه الصرف تفي بالمتطلبات المحلية ومتطلبات ليفافيس أيهما أقوى. يتم عمل جدول التحليل بما يفى بالمتطلبات المحلية ومتطلبات ليفافيس (ويكون مرتان في السنة، في نصف السنة وأخرها). البيانات التي تقدم في منتصف العام يجب أن تشمل المعايير التقليدية لإرشادات ليفافيس للنفايات (الحموضة، درجة الحرارة، احتياجات الأوكسجين البيولوجية، احتياجات الأوكسجين الكيمياوية، كمية المواد الصلبة المعلقة، اللون) البيانات المقدمة لأول مرة وعند نهاية العام تتضمن كل المعايير التي في الإرشادات وهي التقليدية والمعادن.
- استخدام معامل ماهرة وتستخدم أساليب اختبار معيارية.
- اتباع عمليات مناسبة عند أخذ العينات ونقلها وتخزينها وكذلك عند أخذ وتسليم العينات للمعمل.



مياه صرف غير معالجة تصرف مباشرة إلى البيئة

3- إذا كان المصنع يصرف مياه الصرف إلى منشأة معالجة مياه عامة فيجب على المصنع:

- يكون لديه ترخيص سارى من جميع الهيئات المعنية.
- اتباع كل المتطلبات المحلية بما فيها المدفوعات.
- عمل كل جهد لتحديد كفاءة منشأة المعالجة العامة فى معالجة مياه الصرف (مثلاً أنها تحتوى وتستخدم معالجات أولية وثانوية لمياه الصرف قبل تصريفها إلى البيئة).

4- الحدود المسموحة للمعايير الخاصة بإرشادات الانبعاثات العالمية لليفايس بالجدول التالي:.

القياسات التقليدية	الحدود المسموحة للإرشادات
درجة الحمضية (PH)	9.00 – 6.00
درجة الحرارة	37 °C ≥
مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS)	30 mg/l ≥
طلب الأكسجين الحيوي (5 أيام) (BOD5)	30 mg/l ≥
طلب الأكسجين الكيميائي (COD)	الاختبار مطلوب، لم يتم وضع حدود حالياً
اللون	اللون المزجج غير مقبول (بالنظر)، الاختبار مطلوب، لم يتم وضع حدود حالياً، الاختبار مطلوب بإحدى هذه الطرق: 1- الطريقة التي تأتي بنتائج مقياساً بوحدة (ADMI)، أو 2- باستخدام مقياس الطيف (spectrophotometry) لقياس الإرسال عند طول الموجات (436nm) و (525nm) و (nm620)

قياسات المعادن	الحدود المسموحة للإرشادات
الزئبق (Hg)	0.01 mg/l ≥
كادميوم (Cd)	0.01 mg/l ≥
الرصاص (Pb)	0.10 mg/l ≥
الزرنيخ (As)	0.01 mg/l ≥
سيانيد (Cn)	0.20 mg/l ≥
النحاس (Cu)	0.25 mg/l ≥
النيكل (Ni)	0.20 mg/l ≥
الكروم (Cr)	0.10 mg/l ≥
الزنك (Zn)	1.00 mg/l ≥
انتيموني (Sb)	مصانع تنتج جينز فقط: لا يطلب اختبار. المصانع الأخرى: الاختبار والمراقبة، لم يتم وضع حدود حالياً.
كوبالت (Co)	مصانع تنتج جينز فقط: لا يطلب اختبار. المصانع الأخرى: ≥ 0.02 mg/l.
الرغوة	لا يسمح بتصريف مواد صلبة مرئية أو رغوة كثيرة
الصرف الصحي	معالجة بيولوجية في وحدة المعالجة الحكومية (POTW) أو وحدة المعالجة بالمصنع، أو خزانات تطهير.

تطبيق متطلبات إرشادات الانبعاثات العالمية:

التدريب والقواعد والسجلات

- المديرين المسؤولين عن التأكد من أن المصنع يفى بمتطلبات مياه الصرف يجب أن يكونوا على مستوى عالي وأن يكونوا مدربين على إرشادات الانبعاثات العالمية لليفايس وكذلك سبل ومتطلبات معالجة مياه الصرف (في حالة المعالجة الحكومية).
- على المشرفين والمديرين تعريف العمال والمقاولون والموردين قبل بداية العمل في مياه الصرف بالإجراءات المخصصة لاستيفاء متطلبات مياه الصرف.
- على المصانع الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت أن التدريب قد تم.

### أخذ عينة مياه الصرف وتحليلها:

- جهة محايدة تقوم بأخذ عينات الصرف (مثلاً مقاول مستقل مؤهل وليس مدير في المصنع أو عامل) ويفضل أن تكون في زيارة مفاجئة. يمكن لموظفي المصنع أن يأخذوا عينات للتحليل الداخلى بالنسبة للحموضة ودرجة الحرارة.
- تأخذ عينة مركبة لمدة ساعتين أو ما يوازيها لأخذ عينة مياه الصرف (فيما عدا الحموضة ودرجة الحرارة والتي تأخذ في المكان باتتبع الإجراءات الموجودة في الملحق).
- يجب اتباع طرق مناسبو وصحيحة لأخذ ومعاملة العينات.
- يجب استخدام المعامل المؤهلة من أجل تحليل العينات الخاصة بإرشادات الانبعاثات العالمية. التحاليل الداخلية تكون فقط في الحموضة ودرجة الحرارة.
- طرق تحليل العينات مثل الموصوفة في الملحق أو ما يكافؤها يجب أن تستخدم.
- نتائج تحاليل مياه الصرف يجب أن يوفرها المعمل. هذه التقارير يجب أن تحتوي على معلومات قياسية في تقرير المعمل (أساليب الاختبار، الحد الأدنى للتحليل) ويجب أن يحتوي على معلومات الاتصال بالمعمل ومؤهلاته.

### إرسال تقرير مياه الصرف إلى ليفايس:

- كل تقارير مياه الصرف يجب أن تتضمن تقرير المعمل الأصلي. نتائج التحاليل الداخلية يجب أن تحتوي على المعلومات في الملحق (عنوان رقم 8).
- تقدم التقارير إلى ليفايس مرتين في السنة وذلك باتتبع الجدول في الملحق (عنوان رقم 9).

### إدارة رواسب مياه الصرف

- المواد الصلبة الحيوية أو الرواسب الناتجة من جراء معالجة مياه الصرف في الموقع يجب التصرف بها في أماكن مرخصة. على موظفي المصنع التأكد من صلاحية الترخيص. أنظر الجزء الخاص بإدارة المجارى المحلية والرواسب.
- الذى يقوم بنقل الرواسب يجب أن يحمل ترخيص وعلى الموظفين التأكد من صلاحيته.
- يجب اتباع إجراءات الصحة والسلامة عند التعامل مع رواسب مياه الصرف.



رواسب عضوية صلبة ناتجة من معالجة المياه

### إدارة الصرف الصحي

- يجب أن تعالج مياه المجارى باستخدام معالجة بيولوجية. المعالجة في الموقع قد تتضمن استخدام خزان محلل. أنظر الجزء الخاص بالصرف المحلى وإدارة الرواسب الصلبة.
- فى المقابل، يمكن معالجة المجارى مع مياه الصرف الصناعى إذا كانت معالجة الصرف الصناعة مصممة من أجل معالجة مياه الصرف المختلطة. الرواسب الناتجة يجب التعامل معها بطرق مناسبة. يجب إعادة المياه الناتجة من تجفيف الرواسب إلى وحدة معالجة المياه. يجب اتباع إجراءات الصحة والسلامة عند التعامل مع رواسب مياه الصرف.

### إعادة استخدام مياه الصرف الصناعى

- مياه الصرف الصناعى المعالجة التي سيعاد استخدامه يجب أن تفى بكل متطلبات الصحة والسلامة المحلية وأن تفى أى مانع عن الاستخدام.
- مياه الصرف المعالجة التي تستخدم من أجل الري يجب أن تستخدم من خلال برنامج رى عام بإتتبع كل المتطلبات القانونية. لا يمكن للمصانع أن تستخدم مياه الصرف المعالجة من نفسها فى الري أو أى استخدام آخر يسرب الماء إلى البيئة.

### معلومات أخرى

- أنظر الملحق (العنوان من 1 إلى 18).



## برنامج سياسة لإدارة نفايات مياه الصرف

- التعرف على المتطلبات المحلية ومتطلبات إرشادات الانبعاثات العالمية المطبقة على المصنع.
- عمل خطة لاستيفاء هذه المتطلبات، بما يشمل: أ. الحصول على التراخيص اللازمة. ب. معالجة مياه الصرف ومياه الصرف الصحي. ج. التعاقد مع متعهد ومعمل مؤهل لأخذ وتحليل العينات. د. التعاقد مع موقع وناقل مرخصين لنقل والتخلص من الرواسب الصلبة (الصرف المباشر فقط).
- عمل خطة لاستيفاء هذه المتطلبات، بما يشمل: أ. الحصول على التراخيص اللازمة. ب. تقييم كفاءة وحدة المعالجة العامة (في حالة وحدة المعالجة العامة POTW)

- تحسين أنظمة أو إجراءات معالجة المياه إذا أظهرت التحاليل عدم المطابقة للمواصفات (الصرف المباشر فقط).
- التنسيق مع ممثل ليفايس لتقييم البدائل إذا فشلت وحدة المعالجة العامة في إعطاء النتائج المطلوبة (في حالة وحدة المعالجة العامة POTW).
- إعادة تدريب وتهذيب الموظفين إذا لم يتبعوا التعليمات




- الحصول والحفاظ على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية.
- تدريب المديرين، الموظفين على متطلبات معالجة المياه والرواسب الصلبة وإجراءات السلامة.
- إقامة وصيانة المعدات والأنظمة لمعالجة المياه (الصرف المباشر فقط).
- التأكد من أن الناقل والمتخلص من الرواسب الصلبة أو الحمأة لديه ترخيص ساري

- أخذ عينة من مياه الصرف وتحليلها مرتين سنويا للتأكد من استيفائها للمتطلبات. إرسال التقارير لليفايس (في حالة الصرف المباشر).
- القيام بالجهد المطلوب للتحقق من كفاءة عمل وحدة المعالجة العامة (في حالة وحدة المعالجة العامة POTW)

---

## الملق v: الإرشادات العالمية للابحاث



## 1. الحدود المسموحة للمعايير الخاصة بإرشادات الانبعاثات العالمية لليفايس

المصانع التي تقع ضمن نطاق هذا الجزء يجب أن تتأكد من أن مياه الصرف الصناعي المعالجة والتي تصرف مباشرة إلى البيئة لا تتعدى الحدود الأشد من: الحدود القانونية، أو الحدود المصرحة لتصريف المياه أو حدود إرشادات الانبعاثات الخاصة لليفايس كما هو مبين بأسفل. للالتزام بهذه المتطلبات، وحدات معالجة مياه الصرف يجب أن تعمل حسب تصميمها، والالأنظمة الاحتياطية تعمل بكفاءة. بالإضافة لذلك، يجب أن تشغل أنظمة معالجة مياه الصرف عن طريق طاقم تقنيين مؤهل.

القياسات التقليدية	الحدود المسموحة للإرشادات
درجة الحمضية (PH)	9.00 – 6.00
درجة الحرارة	37 °C ≥ الاستثناء: أنظر الموضوع رقم 2
مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS)	30 mg/l ≥
طلب الأكسجين الحيوي (5 أيام) (BOD <sub>5</sub> )	30 mg/l ≥
طلب الأكسجين الكيميائي (COD)	الاختبار مطلوب.
اللون	اللون المزعج غير مقبول (بالنظر)، الاختبار مطلوب، الاستثناء: أنظر الموضوع رقم 2
الرغوة	لا يوجد تصريف مرئي لمواد صلبة طافية أو رغوة مستمرة.

قياسات المعادن	الحدود المسموحة للإرشادات
الزئبق (Hg)	0.01 mg/l ≥
كاديوم (Cd)	0.01 mg/l ≥
الرصاص (Pb)	0.10 mg/l ≥
الزرنيخ (As)	0.01 mg/l ≥
سيانيد (Cn)	0.20 mg/l ≥
النحاس (Cu)	0.25 mg/l ≥
النيكل (Ni)	0.20 mg/l ≥
الكروم (Cr)	0.10 mg/l ≥
الزنك (Zn)	1.00 mg/l ≥
انتيموني (Sb)	مصانع تنتج جينز فقط: لا يطلب اختبار. المصانع الأخرى: الاختبار والمراقبة.
كوبالت (Co)	مصانع تنتج جينز فقط: لا يطلب اختبار. المصانع الأخرى: 0.02 mg/l ≥
الصرف الصحي	معالجة بيولوجية في وحدة المعالجة الحكومية (POTW) أو وحدة المعالجة بالمصنع، أو خزانات تطهير.

## 2. حدود السماحيات

ملاحظة: فور أن تحدد نتائج التحليل ما إذا كانت المياه المصرفة تقع ضمن حدود أحد قياسات إرشادات الانبعاثات العالمي للفياس:

- يكون تصنيف المصنع لهذا القياس "CI" إذا ما كانت النتيجة أقل من أو تساوي لحدود السماحية المحددة بالأسفل،
- يكون تصنيف المصنع لهذا القياس "IA" إذا كانت النتيجة تتعدى حدود السماحية.

القياسات التقليدية	الحدود المسموحة للإرشادات	حدود السماحية
درجة الحمضية (PH)	9.00 – 6.00	لا يوجد
درجة الحرارة	$37^{\circ}\text{C} \geq$ الاستثناء: بالنسبة للمصانع الواقعة بمناطق ذات درجات حرارة جوية عالية (مثلا أكثر من $40^{\circ}\text{C}$ ) يجب ألا تكون درجة حرارة مياه الصرف أكثر من درجة حرارة مخيط الماء المستقبل لماء الصرف.	أنظر الاستثناء
مجموع المواد الصلبة العالقة (TSS)	$30 \text{ mg/l} \geq$	45 mg/l
طلب الأكسجين الحيوي (BOD5) (أيام)	$30 \text{ mg/l} \geq$	45 mg/l
طلب الأكسجين الكيميائي (COD)	الاختبار مطلوب، لم يتم وضع حدود حالياً	لا يوجد
اللون	اللون المزجج غير مقبول (بالنظر)، الاختبار مطلوب. الاستثناء: خالياً، نتائج تحليل اللون في إرشادات الانبعاثات العالمية تعتمد على الملاحظة. اللون يعتبر عامة ملوث بالنسبة للتقنيين والعلماء. طالما المتطلبات القانونية مستوفاة فإن الحالات الفردية لوجود لون مزجج يجعل التصنيف "CI" ويجب عمل مراجعة إضافية. إذا كانت الحالات متكررة (وغير منتظمة) فيجب معرفة السبب لجعل المصنع مستوفاً تماماً لإرشادات الانبعاثات ويكون التصنيف "CI". أما إذا كانت الحالة دائمة فيجب عمل خطة تصحيحية مدروسة مع المصنع ويكون التصنيف "IA".	أنظر الاستثناء
الرغوة	لا يوجد تصريف مرئي لمواد صلبة طافية أو رغوة مستمرة.	لا يوجد
الصرف الصحي	معالجة بيولوجية في وحدة المعالجة الحكومية (POTW) أو وحدة المعالجة بالمصنع، أو خزانات تطهير.	لا يوجد
الزئبق (Hg)	$0.01 \text{ mg/l} \geq$	$0.015 \text{ mg/l} \geq$
كادميوم (Cd)	$0.01 \text{ mg/l} \geq$	$0.015 \text{ mg/l} \geq$
الرصاص (Pb)	$0.10 \text{ mg/l} \geq$	$0.15 \text{ mg/l} \geq$
الزرنيخ (As)	$0.01 \text{ mg/l} \geq$	$0.015 \text{ mg/l} \geq$
سيانيد (Cn)	$0.20 \text{ mg/l} \geq$	$0.3 \text{ mg/l} \geq$
النحاس (Cu)	$0.25 \text{ mg/l} \geq$	$0.375 \text{ mg/l} \geq$
النيكل (Ni)	$0.20 \text{ mg/l} \geq$	$0.3 \text{ mg/l} \geq$
الكروم (Cr)	$0.10 \text{ mg/l} \geq$	$0.15 \text{ mg/l} \geq$
الزنك (Zn)	$1.00 \text{ mg/l} \geq$	$1.5 \text{ mg/l} \geq$
انتيमوني (Sb)	مصانع تنتج جينز فقط: لا يطلب اختبار. المصانع الأخرى: الاختبار والمراقبة.	لا يوجد
كوبالت (Co)	مصانع تنتج جينز فقط: لا يطلب اختبار. المصانع الأخرى: $0.02 \text{ mg/l} \leq$	المصانع الأخرى: $0.03 \text{ mg/l}$

### 3. مدى التغطية

#### المنتجات

- الملابس التي عليها علامات ليفايس شتراوس.

#### حالة الإنتاج

- المصانع المملوكة/المؤجرة لليفايس والمدارة بواسطتها.
- مصانع التجهيز ذات التعامل المباشر (بما في ذلك المصانع المتكاملة التي بها عمليات تجهيز).
- مصانع التجهيز ذات التعامل عن طريق وكلاء (بما في ذلك المصانع المتكاملة التي بها عمليات تجهيز).
- مصانع التجهيز ذات التعامل عن طريق وكلاء مرخصين (بما في ذلك المصانع المتكاملة التي بها عمليات تجهيز).
- مصانع القماش بمنطقة ليفايس أوروبا (LSE) الذين تعاقدا باتفاق توريد رئيسي (Master Supply Agreement).

#### عمليات الغسيل بالماء بما في ذلك النفايات التالية:

- تجهيز الملابس (تبييض، غسيل بالحجارة، منظفات، إنزيمات، منعقات، إلخ).
- الصباغة و/أو الصباغة الإضافية للملابس.

#### الصرف على وحدة معالجة مياه الصرف الحكومية (POTW)/محطات وحدة معالجة مياه الصرف الحكومية

فقط المصانع ذات التجهيز بالماء، مثل السابق ذكرهم الذين يصرفون مباشرة للبيئة هم الذين يقرعون ضمن مدى تغطية إرشادات النفايات العالمية لليفايس. عندما تصرف المصانع ذات التجهيز بالماء مياه الصرف إلى وحدة معالجة مياه الصرف الحكومية يجب أن يظهروا استيفائهم لمتطلبات التراخيص الحكومية. ويجب أيضا أن يحاولوا عن طريق الجهود المستمرة للتطوير، أن يتأكدوا أن وحدة المعالجة الحكومية مجهزة بالشكل المناسب للمعالجة. المصانع التي تستوفي هذه الشروط لن تقع ضمن مدى التغطية لإرشادات الانبعاثات العالمية. المصانع التي لا تستوفي هذه الشروط تقع ضمن مدى التغطية لإرشادات الانبعاثات العالمية ويجب أن تستوفي هذه الإرشادات.

#### الغير واقع ضمن مدى التغطية

- مصانع الحياكة ذات الغسيل الخفيف للملابس غير الجينز\*.
- مصانع الطباعة.
- تجهيز الجلود.
- مصانع القماش لليفايس بمنطقة أمريكا وآسيا (LSA & ASO/APD).
- مصانع الإكسوار.

\* "الغسيل الخفيف" في هذا البرنامج تعرف كالاتي:

الشفط و/أو الغسيل مع منظفات أو منعقات، و

عمل العينات والاختبارات بما في ذلك اختبارات الصباغة أو التجهيز للكميات الصغيرة\*\* للملابس غير الجينز، وغير البنطلونات في ماكينات الغسيل الموجودة بمصانع الحياكة. على ألا تستخدم هذه الماكينات للغسيل الصناعي وللكميات الكبيرة. الصرف من هذه الماكينات يجب أن يعامل حسب القوانين والرخص الحكومية. إذا لم يكن هناك قوانين محلية فيجب أن يعالج هذه الصرف بيولوجيا مع الصرف الصحي الخارج من المصنع أو يصرف إلى وحدة المعالجة الحكومية أو إلى خزانات التطهير. الحالات الأخرى خارج هذا التعريف ترفع حسب الحالة إلى مدير العلاقات البيئية بليفايس أمريكا وآسيا أو المسئول الإقليمي لليفايس أوروبا لتقييم المخاطر ووضع خطة للتصرف.

إرشادات

\*\* الكميات الصغيرة تعني الكمية العادية التي يعتبر ما فوقها مياه صرف صناعي. إذا لم يوجد حد معرف للكمية العادية فيعرف بأنه حجم 5 أمتار مكعبة في اليوم أو 500 متر مكعب في السنة. هذا التحديد مبني على أساس حسابات واقعية عن طريق أشخاص مناسبة. إذا كانت الأحجام أكثر من هذا الحد، اتصل بمدير العلاقات البيئية للمزيد من المعلومات.

#### 4. نقطة أخذ العينات وأخذ العينات

##### نقطة أخذ العينات

- نقطة أخذ العينة يجب أن يكون الوصول إليها سهلاً وأمناً.
- إذا تم تحديد نقطة أخذ العينات من قبل السلطات، فإنه يجب تقبل هذه النقطة من قبل ليفايس.
- يجب أن تكون نقطة أخذ العينة أقرب ما يمكن من نقطة نهاية الصرف في قناة أو حفرة، على مستوى عمق حوالي ثلثي عمق القناة.
- عدد مرات تكرار أخذ العينة ونوعها يجب أن يحدده شخص مؤهل ومناسب، بناءً على فحص حالة التدفق والذي يحفز على الامتزاز الجيد للصرف، بما يجعل العينة بها النسب الصحيحة من الملوثات المعنية بما في ذلك الملوثات الصلبة.

##### العينة المتكونة في ساعتين

- العينة المتكونة في ساعتين، أو ما يكافؤها، تستخدم لتحديد التوافق مع إرشادات الانبعاثات العالمية لليفايس. العينة المتكونة في ساعتين يجب أن تتكون من عينات تؤخذ على مدار فترات مكونة من 15 دقيقة أو من عينات تؤخذ باستخدام أخذ عينات آلي.
- اختلافها عما سبق، فإن العينة المتكونة في ساعتين تؤخذ كما يلي:
- على الأقل 5 عينات خلال فترة ساعتين على الأكثر.
  - و الفترة بين كل عينة والأخرى لا تقل عن دقيقتين.
- خلال فترة تجميع العينة، يجب أن تحفظ العينات عند درجة حرارة 5 درجات سليزية في الظلام قبل المزج والتحصير النهائي للعينة.
- الأخذ الآلي للعينات ممكن أن يستخدم لأخذ العينة المتكونة في ساعتين.

## معدات أخذ العينات

معدات أخذ العينات المجهزة بالصورة السليمة يعتبر أمرا ضروريا لعملية أخذ العينة. المعمل الذي يقوم بعملية التحليل يجب أن يجهز زجاجات للعينات لتستخدم من قبل أفراد المعمل. يجب أن تجهز هذه الزجاجات بصورة سليمة للتحاليل المختلفة. وبحد أدنى، فإن الإرشادات التالية يجب أن تتبع:

هناك ثلاث اعتبارات لمدات أخذ العينات: (1) المادة المصنوعة منها، (2) حجمها، (3) النظافة/التحضير لتجنب التداخل مع المعايير المراد قياسها. زجاجات العينات يجب أن تغسل جيدا باستخدام منظف موصى به من المعمل، ويسطف بمياه مقطرة. راجع الجدول التالي للمزيد من التفاصيل اعتمادا على المعايير المراد قياسها.

بالرغم من أن الوقت الأقصى لحفظ العينة مدون، فإن أحسن أسلوب هو تحليل العينة بأسرع وقت بعد أخذها.

المعيار	الحجم المطلوب (مليلتر)	نوع الزجاجات	طريقة الحفظ	أقصى وقت للحفظ
درجة الحرارة	1000	بلاستيك أو زجاج	تحدد بالموقع فورا	لا يوجد
القلوية (PH)	25	بلاستيك أو زجاج	تحدد بالموقع	ساعتين
اللون	500	بلاستيك أو زجاج	التبريد لدرجة حرارة 4 سليزي	24 ساعة
المواد الصلبة العالقة (TSS)	50	بلاستيك أو زجاج	التبريد لدرجة حرارة 4 سليزي	سبعة أيام
طلب الأكسجين الحيوي (BOD)	1000	زجاج	التبريد لقرب التجمد	48 ساعة
طلب الأكسجين الكيميائي (COD)	50	زجاج	حمض الكبريتيك لجعل الـ PH أقل من 2 وحفظها عند درجة حرارة 4 سليزي	28 يوم
المعادن	100 لكل معدن	بلاستيك	حمض النيتريك لجعل الـ PH أقل من 2	6 أشهر
الزئبق	500	بلاستيك أو زجاج	حمض النيتريك لجعل الـ PH أقل من 2	28 يوم (في حالة الزجاج) 13 يوم (في حالة البلاستيك)

## أفراد أخذ العينة

تفضل ليفايس أن يأخذ العينة طرف ثالث مستقل، لتجنب تحيز النتائج. كما يجب أن تتضمن سلسلة عهدة العينة لتوصيلها للمعمل على التعريف بهذا الطرف المستقل، ويسجل كذلك في التقرير النهائي. عندما يأخذ موظفوا المصنع العينة يجب أن يذكر ذلك في التقرير أيضا.

## ملاحظة مهمة عن أخذ العينة:

من المهم أن تكون البيانات المؤخوذة لإرشادات الانبعاثات العالمية لليفايس غير متحيزة، باتباع الإجراءات المذكورة.

## 5. أخذ القياسات بالموقع

### درجة الحرارة

درجة الحرارة يجب قياسها بالموقع، باستخدام الطرق المعيارية المذكورة تحت عنوان "الطرق التحليلية" (أنظر الموضوع رقم 6). لا يتطلب أخذ عينة متنوعة لهذا الغرض، عينة عادية تؤخذ وتقاس على الفور. يتطلب استخدام ثرمومتر بدقة 0.1 درجة سليزية.

### درجة القلوية (PH)

درجة القلوية يجب قياسها بالموقع، باستخدام الطرق المعيارية المذكورة تحت عنوان "الطرق التحليلية" (أنظر الموضوع رقم 6). جهاز قياس درجة القلوية يجب أن يحفظ ويتم معايرته حسب توصيات الشركة المصنعة.

### اللون بالعين المجردة

لاختبار موافاة اللون بالعين المجردة لارشادات ليفايس للنفائيات، تستخدم الطريقة التالية (تلخيص لـ EN ISO 7887) (EN : المعيار الأوروبي، ISO : منظمة التوحيد القياسي):

املاً أنبوبة اختبار 1 لتر بمياه الصرف المؤخوذة من نقطة العينة. تترك حتى تستقر المواد الصلبة. ارفع الأنبوبة وضع خلفها ورقة بيضاء. دون ملاحظة درجة اللون، وشدته (فاتح، غامق، بدون لمون،.. إلخ).

يجب أن توضح ملاحظة اللون ما إذا كان اللون "منفر" أو "غير منفر" بواسطة الشخص الأخذ للعينة. بالإضافة لذلك، يجب تحليل اللون باستخدام ADMI أو باستخدام راسل عند الثلاث أطوال موجات المحددة.

### الرغوة

يجب عمل فحص مرئي للصرف النهائي لتحديد ما إذا كان هناك رغوة تتكون بسرعة وتذوب وبالتالي لا تتكون في المجرى أو المياه المستقبل للصرف المعالج. ويجب ألا يكون هناك مواد صلبة عائمة بالمياه المعالجة.



## 6. الطرق التحليلية

الطرق التحليلية الموصى باستخدامها لقياس المعايير المذكورة بإرشادات ليفايس للنفايات موضحة بالجدول التالي، الطرق الأخرى المكافئة لهذه الطرق مقبولة أيضاً، مثل الطرق الموضوعة من هيئة المعايير القياسية للدولة.

### الطرق التحليلية لأخذ العينات والمعايير

معايير الاختبار				
المعايير الأوروبية والدولية	ISO	US EPA و الطرق القياسية	قيمة المعيار	المعيار
DIN 38402-A 11 ff	ISO 5667-1 ff			أخذ العينة
DIN 38404-C 4		USEPA 170.1 or SM 2550	≤37°C الاستثناء: أنظر الموضوع رقم 2	درجة الحرارة
	ISO 10523	USEPA 150.1 or SM 4500H	6.0-9.0	درجة القلوية (PH) الوحدات القياسية
DIN EN 872	ISO 11923	USEPA 160.2 or SM 2540D	≤30.0mg/l	المواد الصلبة العالقة (TSS)
DIN EN 1899-1	ISO 5815-1, -2	USEPA 405.1 or SM 5210	≤30.0mg/l	طلب الأكسجين الحيوي (BOD)
DIN 38409-H 41	ISO 6060:1989	USEPA 410.4 or SM 5220B or HACH Method	القياس والمراقبة	طلب الأكسجين الكيميائي (COD) (القيم المؤشرة للمراقبة الإجبارية فقط)
		USEPA 204.2 or SM 3500	≤0.01 mg/l	الأنثيموني
DIN EN ISO 11885*	ISO 11885*	USEPA 206.2 or SM 3500	≤0.01 mg/l	الزرنخ
DIN EN ISO 11885*	ISO 5961**, ISO 11885*	USEPA 213.2 or SM 3500	≤0.01 mg/l	الكادميوم

المعيار	قيمة المعيار	US EPA و الطرق القياسية	ISO	المعايير الأوروبية والدولية
الكروم	≤0.1 mg/l	USEPA 218.2 or SM 3500	ISO 9174**, ISO 11885*	DIN EN 1233**, DIN EN ISO 11885*
الكوبالت	≤0.02 mg/l	USEPA 219.2 or SM 3500	ISO 8288**, ISO 11885*	DIN EN ISO 11885*
النحاس	≤0.25 mg/l	USEPA 220.1 or SM 3500	ISO 8288**, ISO 11885*	DIN 38406**, DIN EN ISO 11885*
السيانيد	≤0.2 mg/l	USEPA 335.2 or SM 4500CNE	ISO 6703-1, -2, -3	DIN 38405-D 13-1
الرصاص	≤0.1 mg/l	USEPA 239.2 or SM 3500	ISO 8288**, ISO 11885*	DIN 38406**, DIN EN ISO 11885*
الزئبق	≤0.01 mg/l	USEPA 245.1 or SM 3112	ISO 5666	DIN EN 1483
النيكل	≤0.2 mg/l	USEPA 249.1 or SM 3500	ISO 8288**, ISO 11885*	DIN 38406**, DIN EN ISO 11885*
الزنك	≤1.00 mg/l	USEPA 289.1 or SM 3500	ISO 8288**, ISO 11885*	DIN EN ISO 11885*
اللون	اللون المنفر غير مقبول	ISO 7887 (for visible appreciation)		
اللون (قيم ارشادية للمراقبة فقط)	≤150 ADMI units or 436 nm: ≤7m <sup>-1</sup> 525 nm: ≤5m <sup>-1</sup> 620 nm: ≤3m <sup>-1</sup>	USEPA 110.1 or SM 2120E For ADMI	ISO 7887 Target: 436 nm: ≤7m <sup>-1</sup> 525 nm: ≤5m <sup>-1</sup> 620 nm: ≤3m <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 7887
متطلبات أخرى لمياه الصرف				
الرغوة: لا يوجد تصريف مرئي لمواد صلبة طافية أو رغوة مستمرة.				
الصرف الصحي: لا يجب أن يتم الصرف مباشرة إلى مياه مفتوحة. إذا لم يوجد وحدة معالجة، يجب إنشاء نظام خزانات تطهير.				

المفتاح	
Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES)	*
Atomic adsorption spectrometry (AAS)	**
المعهد الأمريكي مصنعي الصيغات	ADMI
المعهد الألماني للمعايير	DIN
المعايير الأوروبية	EN
المنظمة العالمية للتوحيد القياسي، قائمة كاملة لطرق اختبار المياه، اللجنة التقنية.	ISO
<a href="http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeStandardsListPage.TechnicalCommitteeStandardsList?COMMID=3666&amp;INCLUDESC=YES">http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeStandardsListPage.TechnicalCommitteeStandardsList?COMMID=3666&amp;INCLUDESC=YES</a>	TC147
الطرق الموحدة	SM
هيئة حماية البيئة بالولايات المتحدة	USEPA

#### معلومات إضافية عن الطرق التحليلية:

**SM:** طرق موحدة لاختبار المياه ومياه الصرف، المؤسسة الأمريكية للصحة العامة، الاتحاد الأمريكي لأعمال المياه، وفيدرالية بيئة المياه. الإصدار 19، 1995. (للتطلب: +202 789 5600)

**USEPA:** طرق للتحليل الكيميائي للمياه والنفايات (EPA-600/4-79-020)، هيئة حماية البيئة الأمريكية، EPA-600/4-79-020، 1983. (للتطلب: +703 487 4600 أو راجع الموقع /<http://www.synectics.net/resources/>)

**ISO:** يوصى بالطرق التحليلية المصدرة عن طريق المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) (تليفون: +41 22 749 0111، فاكس: +41 22 733 3430)

## 7. مختبرات التحليل: قائمة

الشركات الدولية التالية وشبكتها المتعاونة من المختبرات المعتمدة تم تعريفها بواسطة ليفايس شتراوس وشركاه كمورد لمختبرات مناسبة تستخدم طرق اختبار قياسية موحدة كما ذكر في الموضوع رقم 6، أو ما يكافؤها، في اختبار مياه الصرف كما تتطلبه الإرشادات. يمكن للمصانع أن تجد مواقعها عالميا بالبحث في الجدول الأسفل.

الموقع الإلكتروني	المؤسسة
<a href="http://www.bureauveritas.com">http://www.bureauveritas.com</a>	Bureau Veritas
<a href="http://www.intertek-cb.com/newsitetest/whoweare/labservicesolutions.shtml">http://www.intertek-cb.com/newsitetest/whoweare/labservicesolutions.shtml</a>	Intertek-Caleb Brett
<a href="http://www.sgs.com/environmental_laboratories?serviceld=8608&amp;lobld=5548">http://www.sgs.com/environmental_laboratories?serviceld=8608&amp;lobld=5548</a>	SGS

الصفحات التالية تحتوي على قائمة بالمختبرات التي تم اعتمادها (ابتداء من 2006) لعمل عينات واختبارات إرشادات الانبعاثات العالمية (GEG). ليفايس تتوقع أن تمتد هذه القائمة في المستقبل.

### GEG VI (2006) Laboratories

البلد	المختبر/عنوانه	التليفون	الفاكس	الموقع الإلكتروني	الشخص المسؤول	الوظيفة	البريد الإلكتروني
مصر	SGS Egypt Laboratory Service Unit 1 Osman Road, El Mariouteya, El Harraneya, Haram, Giza, Egypt	+202 384 2811	+202 382 3537	<a href="http://www.eg.sgs.com">www.eg.sgs.com</a>	Mahmoud Hanafy	Laboratory/Technical Manager	<a href="mailto:mahmoud.hanafy@sgs.com">mahmoud.hanafy@sgs.com</a>
اليونان	SGS Greece SA 10, P. Tsaldari & Thisvis St., PO Box 42020 Athens 12132 Greece	+30 210572077	+30 2105750065	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Mr. Apostolis Korkolis	Environmental Assessor	<a href="mailto:Apostolis.Korkolis@sgs.com">Apostolis.Korkolis@sgs.com</a>
الهند	SGS India Pvt. Ltd., 1/509 A, Old Mahabalipuram Road, Opp. To Government School, Thoraiakkam, Chennai 600 096, India	+91 (44) 24962933, 24963095	+99 (44) 24963075	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	A. Dhananjaya Rao	Executive	<a href="mailto:dhananjaya.rao@sgs.com">dhananjaya.rao@sgs.com</a> <a href="mailto:mariappan.meena@sgs.com">mariappan.meena@sgs.com</a>
أندونيسيا	PT. ALS Indonesia Jl. Raya Puncak Km. 72.6 Cibogo, Bogor 16750	+62 251 253 813	+62 251 253 814	<a href="http://www.alsenviro.com">www.alsenviro.com</a>	Suzanna O. R. Lumme Reg de Wit	Business Manager Technical Manager	<a href="mailto:suzanna.lumme@alsindonesia.com">suzanna.lumme@alsindonesia.com</a> ; <a href="mailto:reg.dewit@alsindonesia.com">reg.dewit@alsindonesia.com</a>
اليابان	Sumika Chemical Analysis Service Ryumeikan Honten Building 8F 4-3 Surugadai Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	+81 3 3257 7201	+81 3 3257 7220	<a href="http://www.scas.co.jp">www.scas.co.jp</a>	Ms Yakushiji	Laboratory Technician	<a href="mailto:yakushiji@scas.co.jp">yakushiji@scas.co.jp</a>
الأردن	SGS Jordan PSC PO Box 930388 Amman 1193 Jordan	+962 6 568 5881	+962 6 568 5898	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Mr. Ayman Majdoubeh	Inspection Manager	<a href="mailto:Ayman.Majdoubeh@sgs.com">Ayman.Majdoubeh@sgs.com</a>
ليسوتو	SGS South Africa (Pty) Ltd., Halfway House 1685 PO Box 572 South Africa	+27 11 652 1400	+27 11 652 1525	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Mr. Johan Vermeulen	Industrial and Environmental Manager	<a href="mailto:johan.vermeulen@sgs.com">johan.vermeulen@sgs.com</a>
مدغشقر	SGS South Africa (Pty) Ltd., Halfway House 1685 PO Box 572 South Africa	+27 11 652 1400	+27 11 652 1525	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Mr. Johan Vermeulen	Industrial and Environmental Manager	<a href="mailto:johan.vermeulen@sgs.com">johan.vermeulen@sgs.com</a>
ماليزيا	ALS Technichem (M) SDN. BHD No. 9, Jalan Astaka U8/84 Seksyen U8, Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor	+603 7845 8257	+603 7845 8258	<a href="http://www.alsenviro.com">www.alsenviro.com</a>	Dr Koh Yew Ming Mr Gan Kok Tong	Laboratory Manager/Chemist Client Services Division	<a href="mailto:ymkoh@alsmalaysia.com">ymkoh@alsmalaysia.com</a> ; <a href="mailto:gankt@alsmalaysia.com">gankt@alsmalaysia.com</a>

### GEG VI (2006) Laboratories

البلد	المختبر/عنوانه	التليفون	الفاكس	الموقع الإلكتروني	الشخص المسؤول	الوظيفة	البريد الإلكتروني
المكسيك	SGS de México, SA de C.C Ingenieros Militares #85 5º Piso Col. Argentina Pte, CP 11230 México, D.F.	+52 (55) 53 87 21 00 Ext. 153, 318, 319, 323, 346	+52 (55) 53 87 21 00 Ext. 153, 318, 319, 323, 346	<a href="http://www.mx.sgs.com">www.mx.sgs.com</a>	Jose Manuel Sura	Director OGC	<a href="mailto:jose.manuel.sura@sgs.com">jose.manuel.sura@sgs.com</a>
باكستان	SGS Pakistan (Pvt.) Ltd. H.O: 22/D Block - 6, PECHS, Karachi	+92 21 4540260-5	+92 21 4523491	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Ms Tasneem Ilyas	Divisional Manager	<a href="mailto:tasneem_ilyas@sgs.com">tasneem_ilyas@sgs.com</a> ; <a href="mailto:syed_faseeh@sgs.com">syed_faseeh@sgs.com</a> ; <a href="mailto:mahboob_ali@sgs.com">mahboob_ali@sgs.com</a>
الفلبين	SGS Philippines, Inc. 2nd Floor Alegria Bldg. Chino Roces Avenue, Makati City, Philippines	+632 817 5656	+633 750 2946 or 47	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Mr. Leo Rubico	Central Division- Environmental Services	<a href="mailto:leo.rubico@sgs.com">leo.rubico@sgs.com</a>
كوريا الجنوبية	SGS Testing Korea Co., Ltd The O Valley Bldg. #322 555-9 Hogye-dong, Dongan-gu Anyang, Gyeonggi, Korea 431-082	+82 31 460 8000	+82 31 460 8029	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Mr. Allen Lee	Project Manager	<a href="mailto:Allen.Lee@sgs.com">Allen.Lee@sgs.com</a>
سريلانكا	SGS Sri Lanka (Pvt) Ltd., 141/7 Vauxhall Street, Colombo 2, Sri Lanka	+94 11 537 6289	+94 11 230 0890	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	H.A. P. Indrajith		<a href="mailto:priyantha_indrajith@sgs.com">priyantha_indrajith@sgs.com</a>
تايلاند	SGS (Thailand) Co. Ltd 100 Nanglinchee Road Chongnonsee Yannawa Bangkok 10120 Thailand	+66 (0) 2678 1813 ext 1433	+66 (0) 2678 1545	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Khun Nattiya Santhanatanon	Sales Executive, Minerals, Environmental and Industrial Services	<a href="mailto:Nattiya.Santhanatanon@sgs.com">Nattiya.Santhanatanon@sgs.com</a>
تركيا	DOKAY Muhendislik ve Danismanlik Ltd Sti. Oveciler 4. cad. 140/A Dikmen Ankara	+90 312 475 71 31	+90 312 475 71 30	<a href="http://www.dokay.info.tr">www.dokay.info.tr</a>	Coskun Yurteri	Director General	<a href="mailto:cyurteri@dokay.info.tr">cyurteri@dokay.info.tr</a>
فيتنام	SGS Vietnam Laboratory 141 LY Chinh Thang, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam	+848 935 1920 Ext 125	+848 935 1923	<a href="http://www.sgs.com">www.sgs.com</a>	Linh Hoang	Laboratory Technician	<a href="mailto:linh.hoang@sgs.com">linh.hoang@sgs.com</a>

ملاحظة: برجاء مساعدتنا على إبقاء قائمة الاتصال هذه محدثة عن طريق إبلاغنا بأي تغيير علمت به من المواقع على البريد الإلكتروني التالي: [ehshandbook@levi.com](mailto:ehshandbook@levi.com)

### الهدف

الامتثال لإرشادات ليفايس للنفايات العالمية يعتمد، بين أشياء أخرى، على نتائج اختبارات مياه الصرف المصدرة من المختبر. لهذا فإنه من الضروري أن تصدر المختبرات معلومات دقيقة يعتمد عليها، بجودة عالية. أنظمة إدارة المختبرات، إدارة المستندات، التدريب، والموظفين، كل ذلك يجب أن يستوفي المعايير من أجل الحصول على نتائج يمكن الوثوق بها.

### شهادة/اعتماد المختبر

الهيئات الدولية والوطنية تصدر معايير وإرشادات لضبط جودة مختبرات التحليل. الهيئة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) أصدرت معيار لتوكيد الجودة لمختبرات التحليل تتوازي مع المعيار الصناعي ISO9001 و ISO9002. المعيار، المتطلبات العامة لتنافسية مختبرات التحليل والمعايرة (EN ISO/IEC 17025)، تقيم إجراءات الإدارة لتوكيد جودة نتائج المختبرات. منح الشهادة وفقا ل EN ISO/IEC 17025 يشمل تطبيق إجراءات إدارة، تحديد مسؤوليات وممارسات إدارة الوثائق والمستندات. نشأ معيار EN ISO/IEC 17025 أساسا من المعيار الألماني DIN EN 45001. المختبرات المعتمدة وفقا لمعيار EN ISO/IEC 17025 والتي تقوم بعمل طرق اختبارات معيارية، بما في ذلك الاختبارات الموجودة بالملحق بموضوع رقم 6، يمكن أن تكون مرشح قوي لاختبارات مياه الصرف الخاصة بإرشادات الانبعاثات العالمية. بالإضافة لذلك، الاعتماد من الهيئات الحكومية، الجامعات، أو الهيئات الاستشارية الدولية يمكن أيضا أن يكون مناسباً.

### تحديد مكان المختبر

الهيئات الدولية والوطنية تصدر معايير وإرشادات لضبط جودة مختبرات التحليل. الهيئة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) أصدرت معيار لتوكيد الجودة لمختبرات التحليل تتوازي مع المعيار الصناعي ISO9001 و ISO9002. المعيار، المتطلبات العامة لتنافسية مختبرات التحليل والمعايرة (EN ISO/IEC 17025)، تقيم إجراءات الإدارة لتوكيد جودة نتائج المختبرات. منح الشهادة وفقا ل EN ISO/IEC 17025 يشمل تطبيق إجراءات إدارة، تحديد مسؤوليات وممارسات إدارة الوثائق والمستندات. نشأ معيار EN ISO/IEC 17025 أساسا من المعيار الألماني DIN EN 45001. المختبرات المعتمدة وفقا لمعيار EN ISO/IEC 17025 والتي تقوم بعمل طرق اختبارات معيارية، بما في ذلك الاختبارات الموجودة بالملحق بموضوع رقم 6، يمكن أن تكون مرشح قوي لاختبارات مياه الصرف الخاصة بإرشادات الانبعاثات العالمية. بالإضافة لذلك، الاعتماد من الهيئات الحكومية، الجامعات، أو الهيئات الاستشارية الدولية يمكن أيضا أن يكون مناسباً.

### العثور على مختبر معتمد

الهيئات الوطنية المخول لها اعتماد المختبرات هي نقطة الاتصال للعثور على المختبرات المعتمدة. توجد قائمة بهذه الهيئات تحت "Directory" على الموقع الإلكتروني لاتحاد الهيئات الدولية المحولة بالاعتماد " (ILAC) International Laboratory Accreditation Cooperative " (<http://www.ilac.org/>). بعض الهيئات وطنية المدرجة بهذا الموقع لديها قائمة على موقعها الإلكتروني بالمختبرات المعتمدة، وبالنسبة للحالات الأخرى يجب الاتصال بالهيئة مباشرة.

قد يوجد أيضا شروط إضافية للاعتماد، فمثلا الهند تعترف رسميا بمختبرات معينة لعمل تحليلات تحت ظل القانون الهندي لحماية البيئة لسنة 1986. فالمختبرات التي تريد عمل إختبارات لاستيفاء هذا القانون يجب أن تعتمد وتسر أسماءها في الجريدة الرسمية للهند. توجد قائمة حالية يمكن مراجعتها في: <http://enfor.nic.ne/legis/env/so728e.htm>.

### الشروط الموضوعية للمختبرات الموافقة عليها

بالإضافة لكونها مؤهلة/معتمدة، يجب أن يكون لدى المختبرات التالي: موظفين مناسبين ومؤهلين، القدرة على إجراء كل الاختبارات المطلوبة، وإجراءات تشغيل قياسية موثقة (SOPs) تطبق في كل عمليات المختبر. من العوامل الأخرى المساعدة على اختيار المختبر تبعية ومرجعية المختبر لمختبرات دولية. إذا لم يكن المختبر معتمد ولكن لديه الأنظمة التالية مطبقة، يمكن أخذه بعين الاعتبار كمختبر موافق عليه:

### عام

- تصريح تشغيل من الهيئات الحكومية.
- إرشادات صحة وسلامة للعاملين بالمختبر، بما في ذلك أدوات حماية شخصية سليمة (مثلا واقيات شخصية، أفتعة، غسيل للجسم والعين).
- إجراءات مكتوبة وسجلات معايرة وصيانة للمعدات، قبول وتحضير واختبار العينات، مراجعة وتقييم النتائج، تخزين التقارير والسجلات.
- عملية نظافة وترتيب جيدة للمختبر.
- تهوية جيدة للمختبر.
- كشف دوري لكل معدات الطوارئ.
- خطة تخلص من النفايات تأخذ في الاعتبار القوانين والممارسات المثلى.

## الموظفين

- موظفين مدربين ولهم خبرة، ووجود سجلات لمؤهلات الموظفين.
- سجلات تفيد تدريب الموظفين عند وجود معدة جديدة.
- سجلات تفيد إعادة تدريب الموظفين.

## متطلبات معينة

- سجلات معايرة ومعايرة دورية لكل الأجهزة.
- كل الماكينات في حالة صيانة جيدة، برنامج الصيانة الوقائية.
- القدرة على إجراء كل الاختبارات المطلوبة، باستخدام طرق الاختبار السابق ذكرها.
- تقارير المختبر يجب أن تكون منسقة جيدا وممضاة من الموظفين المخولين.
- يجب أن يكون المختبر قادر على تغيير التقارير حسب رغبة العميل.

## 9. تقديم تقرير المختبر: إرشادات المختبر

يجب إرسال هذه الإرشادات لكل المختبرات المستخدمة في أخذ العينات والتحليل من أجل مراقبة إرشادات ليفايس للنفايات. هذه الإرشادات الخاصة بالمختبرات تساعد على التأكد من جودة التقارير التي نلتقاها، وتساعد على جمع التقارير من نحو 150 مختبر حول العالم. التقارير المقبولة يجب أن:

- 1) مطبوعة على نموذج مراسلات المختبر، بكامل معلومات الاتصال بالمختبر وتفاصيل اعتماده ومرجعيته.
  - 2) ممضاة من الشخص المفوض ومختومة بخاتم المختبر.
  - 3) تحتوي على المعلومات التالية:
    - أ. تاريخ ووقت التحليل.
    - ب. إسم ووظيفة المحلل.
    - ت. أصل العينة: من قام بأخذ العينة وكيف، اسم الهيئة التابع لها أخذ العينة (المصنع أم المختبر)، زمن وطريقة حفظ العينة.
    - ث. الطرق التحليلية ومكافؤها في الطرق التحليلية لليفايس المذكورة في الموضوع رقم 6.
    - ج. حدود الكشف (يجب على المختبر أن يعرف مسبقا مستويات إرشادات ليفايس للنفايات العالمية GEG ليتمكن من استخدام الطرق المناسبة).
    - ح. وحدات القياس (نفضل ملليجرام في اللتر كلما أمكن).
  - 4) يحتوي على قسم خاص بالتحليلات المجرأة في الموقع وأي ملاحظات وجدت عند أخذ العينة. هذا القسم يجب أن يحتوي على البيانات التالية:
    - أ. تاريخ ووقت التحليل.
    - ب. إسم ووظيفة المحلل/أخذ العينة.
    - ت. أصل العينة: من قام بأخذ العينة وكيف، اسم الهيئة التابع لها أخذ العينة (المصنع أم المختبر).
    - ث. الطرق التحليلية ومكافؤها في الطرق التحليلية لليفايس المذكورة في الموضوع رقم 6.
    - ج. وحدات القياس.
    - ح. أي ملاحظات متعلقة بظروف أخذ وتحليل العينة بالموقع.
- لو أن القياسات بالموقع تمت بمعرفة المصنع، يجب استخدام النموذج الخاص بليفايس للتقرير، ويمضى من مهندس مياه الصرف أو المشرف المسئول عن تشغيل محطة معالجة المياه.
- يجب على المختبر تحضير أصليين من التقرير على الأقل، واحدة للمصنع وواحدة للشخص المسئول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس.

**ليفايس تفضل أن يقوم مختبر مستقل بأخذ وتحليل العينات.**



**أقصى وقت لتقديم التقارير**

يجب تقديم نتائج التحليل للشخص المسؤول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس وفقا للتالي:

إذا كان المصنع مستوفي لإرشادات ليفايس للنفايات في السنة السابقة:

- قبل 30 أبريل وأول أكتوبر من كل سنة: يجب تقديم تقرير المختبر الأصلي للقياسات التقليدية (درجة الحرارة، الحموضة، استهلاك الأوكسجين الحيوي، استهلاك الأوكسجين الكيمائي، اللون، الرغوة، والمواد الصلبة العالقة).
- باستيفاء ثابت لإرشادات الانبعاثات وبرغبة ليفايس، تقديم تقارير المختبر يمكن نقله لمرّة واحدة في السنة (أول أكتوبر كل سنة)، ودائما ما يتطلب التقرير سنويا.

إذا كان المصنع يتطلب منه التحسين لإرشادات ليفايس للنفايات في السنة السابقة:

- قبل 30 أبريل من كل سنة: يجب تقديم تقرير المختبر الأصلي للقياسات التقليدية (درجة الحرارة، الحموضة، استهلاك الأوكسجين الحيوي، استهلاك الأوكسجين الكيمائي، اللون، الرغوة، والمواد الصلبة العالقة).
- قبل أول أكتوبر من كل سنة: يجب تقديم تقرير المختبر الأصلي لكل القياسات الموجودة بإرشادات ليفايس للنفايات العالمية. باستيفاء ثابت لإرشادات الانبعاثات لقياسات المعادن وبرغبة ليفايس، تقديم تقارير المختبر لقياسات المعادن يمكن عدم طلبه، ولكن تقديم تقارير القياسات التقليدية يجب أن يستمر قبل أول أكتوبر (و30 أبريل) للمصانع التي تتطلب التحسين لأداء إرشادات الانبعاثات.
- يجب على من كل المصانع المطلوب منها أخذ وتحليل مياه الصرف تحت برنامج إرشادات ليفايس للنفايات اتباع ما سبق.

**مواضيع أخرى متعلّقة بالتقارير**

- يقبل فقط التقرير الأصلي. لا يجب على المصانع تقديم التقارير التي يعدونها بأنفسهم.
- يجب على المصانع الاحتفاظ بأصل التقرير ليقوم مراجع ليفايس بمراجعتها أثناء التقييم السنوي أو المتابعة.
- من الضروري ملاحظة أن تقرير قياسات المعادن يحتاج لوقت مسبق قبل توافر النتائج، لذا يجب على المصانع أخذ ذلك في الاعتبار عند تخطيط عملية أخذ العينة والتحليل لضمان تقديم التقرير في الوقت الصحيح.
- يجب على المصانع ترتيب تقديم التقرير للشخص المسؤول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس. يمكن أن يطلبوا من المختبر إرسال أصل التقرير بالبريد الإلكتروني مباشرة للشخص المسؤول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس.

في جميع الظروف، يجب أن تستوفي مياه الصرف للمتطلبات والقوانين الحكومية والترخيص اللازمة.

## 11. التقييم ومنشآت معالجة المياه الحكومية (POTW)

باستخدام النموذج الموحد الموجود تحت الموضوع رقم 17 (منشآت معالجة المياه المملوكة للحكومة)، يجب على المصانع جمع المعلومات حول هذه المنشآت. تعبئة نموذج الإحصاء، وإرسال نسخة لليفايس.

الشخص المسئول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس سوف يحاول التأكد بالموقع من أن المنشأة مصانة بأحسن صورة، وسوف يحاول تقييم الأداء الإداري (مثل الإجراءات، السجلات، إلخ..) من أجل التأكد من أن المصنع يستوفي متطلبات منشآت معالجة المياه الحكومية.

## 12. المصانع التي تقوم بإعادة تدوير المياه الصناعية

أصبح من الممارسات المعتادة إعادة تدوير المياه الصناعية، خاصة في البلاد التي بها قيود على استخدام المياه. هناك طرق مختلفة لإعادة التدوير في صناعة الملابس، مثل أنظمة التيار المضاد (Counter-Current) في عمليات التجهيز، ومعالجة مجاري معينة لمياه الصرف لاستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لإعادة الاستخدام.

### الصحة والسلامة

- 1) المياه المعاد تدويرها يجب أن تستوفي المتطلبات الوطنية للصحة والسلامة، و قيود الاستخدام (بمعنى القيود على استخدام المياه المعاد تدويرها).
- 2) المعلومات المتعلقة بأنظمة إعادة تدوير المياه يجب أن تتوفر للعاملين حتى لا يحدث استخدام خاطئ لها، يجب تعليم الأنابيب.

### البيئة

- 1) مياه الصرف المركزة الناتجة يجب أن تعالج جيدا والتخلص منه بصورة سليمة لتجنب تلوث البيئة.
- 2) يجب أن تستوفي مياه الصرف متطلبات منشأة معالجة المياه الحكومية أو متطلبات إرشادات ليقايز للنفايات العالمية لو تم صرفها مباشرة للبيئة (مثلا للأنهار أو البحيرات، إلخ..).
- 3) كل الحمأة الناتجة من المعالجة يجب معالجتها والتخلص منها بصورة صحيحة لتجنب تلوث البيئة.
- 4) كل الحمأة الناتجة من المعالجة يجب أن تستوفي المتطلبات الوطنية والتخلص منها طبقا للقانون.

### 13. المصانع التي تستخدم مياه الصرف المعالجة في الزراعة

أصبح من الممارسات المعتادة استخدام المياه المعالجة للري، خاصة في البلاد التي بها قيود على استخدام المياه.

- 1) يمكن للمصانع استخدام المياه في الري وفقا للبرامج الوطنية للري (مثلا من خلال برنامج منشأة المعالجة الحكومية) مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الشروط القانونية.
- 2) يجب على المصانع عدم استخدام المياه المعالجة للري أو لاي استخدام آخر بالموقع إلا بالموافقة أو المشاركة الحكومية.

الصرف الصحي من المغاسل يجب أن يعالج بيولوجيا قبل تصريفه للبيئة.

يمكن توفير المعالجة البيولوجية بطرق مختلفة، اعتمادا على سياسة المصنع للمعالجة. التالي هو ما يقبل لليفاييس:

- معالجة بيولوجية خارج الموقع باستخدام وحدة المعالجة المملوكة للحكومة أو البلدية (POTW) (يجب على المصنع تعبئة النموذج الإحصائي الخاص بوحدة المعالجة الحكومية والموجود تحت الموضوع رقم 17، وذلك لجمع المعلومات المطلوبة لتحديد ما إذا كانت المنشأة الحكومية "معدة كما يجب".
  - معالجة بيولوجية بالموقع على شكل وحدة معالجة مياه صرف كاملة (بما في ذلك معالجة أولية وثانوية) تستخدم لمعالجة جميع أنواع مياه الصرف الناتجة من المصنع - صرف صحي وصناعي.
  - معالجة بيولوجية بالموقع على شكل أنظمة خزانات تطهير (مثلا مع حقل تصريف أو معالجة بيولوجية مشابهة). يجب ملاحظة أن ناتج الصرف من خزانات التطهير يجب أن يعالج لتقليل احتمال التلوث، ومن هن تكون الحاجة لحقل تصريف أو معالجة بيولوجية مشابهة. أنظمة خزانات التطهير غير مناسبة للصرف المباشر للبيئة.
  - معالجة بيولوجية بالموقع على شكل وحدات معالجة صرف صحي مصغرة.
- كل الصرف الصحي المعالج الناتج يجب أن يستوفي شروط الصرف المحلية كحد أدنى، ويجب أن يستوفي إرشادات ليفاييس للنفايات، وذلك عندما يتم معالجة مياه الصرف الصحي مع الصرف الصناعي.
- إذا تم استخدام أسرة تجفيف الحمأة للتعامل مع الحمأة الناتجة من المعالجة، كما هو شائع في بعض أنحاء العالم، المياه الزائدة الناتجة من الحمأة يجب أن تعاد إلى وحدة المعالجة. يجب أن يكون لدى المصانع إستعدادات للحد من تعرض الصحة العامة للأذى.

**ملاحظة:** تستخدم هذه النماذج والخطابات فقط إذا قام موظفي المصنع التقنيين بأخذ القياسات بالموقع. تفضل ليفايس أن يقوم بأخذ القياسات طرف ثالث (مختبر) مستقل، طبقاً للطرق التحليلية الموحدة. ومع ذلك، في بعض الحالات، لا يمكن تحقيق ذلك. في هذه الحالات، يمكن أن يأخذ تقنيي المصنع العينة، باستخدام أجهزة تمت معايرتها وصيانتها جيداً. يجب أن تسجل النتائج النهائية في نموذج ليفايس الموحد الموجود بالصفحة التالية.

المصنع				
				الإسم
				العنوان
التقنيين الخاصين بوحدة المعالجة بالمصنع				
				الإسم
				الوظيفة
عملية أخذ العينة				
				تاريخ أخذ العينة
				وقت أخذ العينة
				مكان أخذ العينة
أخذ العينة والتحليل بالموقع				
القياس	النتيجة	الوحدة	الطريقة التحليلية	ملاحظات
درجة الحرارة		°C		
درجة حرارة محيط الماء المستقبل لمياه الصرف (إذا كانت درجة حرارة الصرف أكثر من 37 درجة سليزية)		°C		
درجة الحموضة pH				
اللون المرئي	الدرجة (اللون - مثلا مصفر، محمر، أزرق، بني)			
	الشدة (مثلا فاتح، غامق، غامق جدا، غير شفاف)			
	التحديد		<input type="checkbox"/> منفرد <input type="checkbox"/> غير منفرد	
ملاحظات الرغوة	المواد الصلبة الطافية		<input type="checkbox"/> يوجد بعضها منها <input type="checkbox"/> لا يوجد	
	الرغوة		<input type="checkbox"/> تتكون بعض الرغاوي لكن تذوب بسرعة <input type="checkbox"/> تتولد رغوة ثابتة عند نقطة الصرف	
	التحديد		<input type="checkbox"/> يوجد رغوة <input type="checkbox"/> لا يوجد رغوة	

ملاحظات:

إمضاء التقني: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

## 16. الخطابات والنماذج الموحدة: الصرف الصحي

يجب أن تقدم المصانع النموذج المرفق فيما يخص معالجتهم للصرف الصحي عند بداية تعاملهم مع ليفايس وعندما يحدث أي تغيير في طرق معالجتهم للصرف الصحي. النموذج يعبأ بالكامل ويقدم للشخص المسئول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس.

### نموذج برنامج مراقبة الصرف الصحي

المصنع	
الإسم	
العنوان	
التقنيين الخاصين بوحدة المعالجة بالمصنع	
الإسم	
الوظيفة	
<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	هل تتم معالجة الصرف الصحي؟
<input type="checkbox"/> بالموقع <input type="checkbox"/> خارج الموقع	أين تتم المعالجة؟
<input type="checkbox"/> نظام خزانات تطهير <input type="checkbox"/> نظام معالجة بيولوجية بالموقع <input type="checkbox"/> محطة معالجة لمياه الصرف بيولوجيا بالموقع مدمجة بمعالجة مياه الصرف والعمليات الصناعية <input type="checkbox"/> معالجة حكومية خارج الموقع غير بيولوجية <input type="checkbox"/> معالجة حكومية خارج الموقع وبيولوجية <input type="checkbox"/> الصرف الصحي ينقل بالشاحنات من الموقع لوحدة المعالجة الحكومية (اختر نوع المعالجة خارج الموقع بالأعلى)	طريقة المعالجة
معلومات إضافية (مثلا التغيرات المستقبلية بجدول زمني)	

إمضاء التقني: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_



## 17. الخطابات والنماذج الموحدة: محطات المعالجة المملوكة للحكومة/البلدية (POTW)

الهدف من الخطابات والنماذج الموحدة هو الحصول على معلومات عالية المستوى حول ما إذا كانت محطات المعالجة الحكومية معدة جيداً لاستيفاء متطلباتنا. "معدة جيداً" تعني أن وحدة المعالجة مصممة لعمل معالجة ثانوية أو بيولوجية، وأن المعدات الموجودة بها تعمل جيداً.

في الموضوع المثالي، الخطاب المرفق والنموذج التابع له يرسلان لوحدة المعالجة الحكومية عن طريق المصنع. النموذج المعبأ عندما يصل من المحطة ترسل نسخة منه للشخص المسئول عن تقييم شروط التعاقد لليفايس. يجب على المصنع الاحتفاظ بهذه المعلومات في ملفات خاصة بالبيئة.

يمكن ترجمة الخطاب والنموذج عن طريق المصنع، بالإضافة للغة الإنجليزية لسهولة التعامل معها في ليفايس.

يمكن عدم استخدام الخطاب، اعتماداً على كيفية تنسيق المصنع مع وحدة المعالجة الحكومية. نموذج الإحصاء يمكن أن يعبأ عن طريق زيارة المحطة وأخذ المعلومات من الموظفين.

طريقة الاتصال تعتمد على طبيعة العلاقة بين المصنع مع وحدة المعالجة الحكومية.

إسم ووظيفة ممثل المصنع

إسم وعنوان المصنع

التاريخ

إسم وعنوان وحدة المعالجة الحكومية

عناية السيد/

مرفق طيه نموذج إحصائي قصير، بطلب معلومات عن وحدة المعالجة الحكومية التي يستخدمها مصنعنا (إسم المصنع) للمعالجة النهائية لمياه الصرف الخاصة بنا.

هذه المعلومات يطلبه أحد عملائنا وهو شركة ليفايس شتراوس وشركاه، كجزء من برنامج إرشادات الانبعاثات العالمية الخاص بهم. وسوف يتم التعامل مع هذه المعلومات كمعلومات شركة خاصة للاستخدام الداخلي فقط.

برجاء تعبئة النموذج وإعادته للعنوان المدون بالأعلى. حيث أنه من المخطط إرساله إلى ليفايس شتراوس في (التاريخ).

إذا كان لديكم أي استفسار أو توضيح، برجاء عدم التردد بالاتصال على هاتف (رقم هاتف ممثل المصنع).

في إنتظار الرد مع النموذج المعبأ.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر.

مقدمه

إسم ممثل المصنع

معلومات ذات خصوصية متعلقة بمحطة معالجة حكومية

لاستخدام لىفايس شتراوس الداخلى فقط

نموذج إحصائي عن محطة معالجة مملوكة للبلدية/للحكومة

يرجاء تعبئة الخانات الفارغة، أو اختيار الإجابة المناسبة

إسم المصنع			(هذه الخانة تعبأ بمعرفة المصنع)
عنوان المصنع			(هذه الخانة تعبأ بمعرفة المصنع)
إسم وحدة المعالجة الحكومية			(ابتداءاً من هذه الخانة، تتم تعبئة الخانات عن طريق وحدة المعالجة أو المصنع)
عنوان وحدة المعالجة الحكومية			
البلد			
سعة المعالجة اليومية (متر مكعب)			
تصنيف المعالجة			ابتدائية
ضع قائمة بعمليات المعالجة			ثانوية
			ثالثة
جودة الصرف النهائي			<input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> متوسطة <input type="checkbox"/> سيئة
المظهر النهائي للصرف			<input type="checkbox"/> أصفر <input type="checkbox"/> أحمر <input type="checkbox"/> أخضر <input type="checkbox"/> بني <input type="checkbox"/> بدون لون <input type="checkbox"/> غير شفاف
تجرى عملية المعالجة وفقاً لتصميم الوحدة			<input type="checkbox"/> دائماً <input type="checkbox"/> معظم الوقت (>75%) <input type="checkbox"/> موسمياً
أكبر معوقات التشغيل			<input type="checkbox"/> الصرف الصناعي القادم للمحطة غير مطابق للمواصفات <input type="checkbox"/> تقنية التشغيل <input type="checkbox"/> تشغيب زائد عن السعة <input type="checkbox"/> التمويل <input type="checkbox"/> المياه المصروف إليها ناتج المعالجة حساسة بيئياً <input type="checkbox"/> علاقات مجتمعية
المياه المصروف إليها ناتج المعالجة			<input type="checkbox"/> قناة <input type="checkbox"/> بحيرة <input type="checkbox"/> مياه جوفية <input type="checkbox"/> نهر <input type="checkbox"/> بحر
ملاحظات إضافية			

- معدة جيدا (Adequately Equipped):** مصطلح يستخدم في برنامج شركة ليفايس لإرشادات الانبعاثات العالمية لوصف أن وحدات المعالجة الحكومية لديها المعدات والإنشاءات التأسيسية لعمل معالجة ثانوية أو بيولوجية بصورة سليمة.
- طريقة تحليلية أو طريقة الاختبار (Analytical Method or Test Method):** إجراءات تقنية موثقة لقياس المعايير المحددة في إرشادات الانبعاثات العالمية الخاصة بلفايس بعينات مياه الصرف المجمععة من المصانع.
- تقرير تحليلي (Analytical Report):** تقرير صادر من المختبر يحتوي على نتائج التحليل الذي جرى على عينة مياه الصرف، ومرفق معه أي معلومات مرتبطة بعملية أخذ أو تحليل العينة.
- الأكسجين الحيوي المستهلك (BOD5 – Biochemical Oxygen Demand):** هي طريقة غير مباشرة لقياس كمية المواد العضوية الموجودة في الصرف والتي تستهلكها البكتيريا.
- عينة مجمعة (Composite Sample):** خليط من العينات اللحظية والتي تم جمعها من نفس نقطة أخذ العينات في أوقات مختلفة، تم تشكيلها إما بأخذ مستمر للعينات أو بخلط عينات متنوعة. يمكن أن تكون "مجمعة وقتياً" (جمعت على فترات زمنية متساوية) أو "تناسبية التدفق" (جمعت إما كحجم عينات ثابت على فترات تتناسب كمية التدفق، أو بزيادة حجم العينة كلما زاد التدفق مع إبقاء الفترة الزمنية بين كل عينة متساوية).
- حد الكشف (Detection Limit):** أقل تركيز للمادة يمكن قياسه وتسجيله بنسبة تأكد 99% أن تركيز المعيار أعلى من صفر وأنه تم تحديده عن طريق تحليل العينة في منظمة تحتوي على المعيار.
- تقرير هندسي (Engineering Report):** تقرير أعده ووقعه مهندس مخترف ومعتمد، والذي فحص وحدة معالجة مياه الصرف فحصاً تقنياً هندسياً وإدارياً شاملاً.
- عينة لحظية (Grap Sample):** عينة مفردة أو قياس مفرد أخذ في وقت معين أو على فترة زمنية قصيرة.
- مياه الصرف الصناعي (Industrial Wastewater):** نفايات مياه أو سوائل ناتجة من التشغيل المبلل للملابس.
- الحدود المحلية (Local Limits):** حدود معينة لمعايير التلوث تم تحديدها عن طريق قوانين البلد المحلية، أو السلطات الإقليمية أو البلدية.
- قياسي (Standard):** وثيقة تقنية تنص على القواعد المقبولة لإجراء إختبار تحليلي معين.
- درجة الحموضة (PH):** مقياس يعبر عن الحالة الحمضية أو القلوية للسائل. السائل المحايد تماماً يكون الـ pH له 7، الاختلاف الكبير فوق وتحت هذه القيمة يعتبر مؤذياً لمعظم الأحياء المائية.
- معالجة مبدئية (Pre-Treatment):** أي عملية معالجة لمياه الصرف تجرى في الموقع قبل صرفها للمجري المؤدية إلى وحدة المعالجة الحكومية، عادة تشمل تصفية وتسوية للحماة وتجهيف.
- توكيد الجودة (Quality assurance):** مجموعة من النشاطات المخططة والروتينية يقوم بها المختبر للتأكد من أن المنتج أو الخدمة المقدمة تستوفي متطلبات الجودة المحددة.
- ضبط الجودة (Quality Control):** مجموعة من طرق ونشاطات التشغيل تستخدم لاستيفاء متطلبات الجودة الموضوعية.
- المواد الصلبة العالقة الكلية (Total Suspended Solids - TSS):** مواد صلبة موجودة بعينة الماء أو مياه الصرف.